

关于符合本国产品标准的声明函



本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 风幕机须提供 CCC 认证证书 FM-1515GK¹，生产厂为 嵊州市优莱克电器有限公司²，厂址为 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇工业区 C 区（振兴路 606 号）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

2. 风幕机须提供 CCC 认证证书 FM-1518GK¹，生产厂为 嵊州市优莱克电器有限公司²，厂址为 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇工业区 C 区（振兴路 606 号）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

3. 电子落地称 TCS-150 型¹，生产厂为 永康市贝晨衡器有限公司²，厂址为 浙江省金华市永康市古山镇大园东村柏青中路 5 号西起第 6-9 间。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

4. 干手器 MC-2008C¹，生产厂为 莫顿(浙江)实业有限公司，厂址为 浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

5. 单通工作台 HJ-DT1500¹，生产厂为 山东华杰厨业有限公司²，厂址为 博兴县兴福工业区。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

6. 单通工作台 HJ-DT1500¹，生产厂为 山东华杰厨业有限公司²，厂址为 博兴县兴福工业区。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

7. 单通工作台 HJ-DT1400¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

8. 单通工作台 HJ-DT1100¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

9. 单通工作台 HJ-DT1800¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

10. 大单星盆水池（池深 400mm） HJ-DDX1000¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

11. 大单星盆水池（池深 400mm） HJ-DDX1000¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

12. 大单星盆水池（池深 400mm） HJ-DDX900¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

13. 大单星盆水池（池深 300mm） HJ-DDX900¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

14. 大单星盆水池（池深 300mm） HJ-DDX700¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

15. 大单星盆水池（池深 400mm） HJ-DDX1000¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

16. 大单星盆水池（池深 400mm） HJ-DDX1200¹，生产厂为 山东华杰厨业有限公司²，厂址为 博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

17. 单星盆水池（池深 250mm） HJ-DX600¹，生产厂为 山东华杰厨业有限公司²，厂址为 博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

18. 单星盆水池柜（池深 300mm） HJ-DX700¹，生产厂为 山东华杰厨业有限公司²，厂址为 博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

19. 右单星杀鱼台（池深 400mm） HJ-YSYT1500¹，生产厂为 山东华杰厨业有限公司²，厂址为 博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

20. 双星盆水池（池深 400mm） HJ-SXSC1200¹，生产厂为 山东华杰厨业有限公司²，厂址为 博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

21. 活动双层平板工作台 HJ-HDPB1800¹，生产厂为 山东华杰厨业有限公司²，厂址为 博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

22. 双层工作台 HJ-SCGZT1800¹，生产厂为 山东华杰厨业有限公司²，厂址为 博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

23. 双层工作台 HJ-SCGZT1300¹，生产厂为 山东华杰厨业有限公司²，厂址为 博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

24. 双层工作台 HJ-SCGZT1200¹，生产厂为 山东华杰厨业有限公司²，厂址为 博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

25. 四层冲孔货架 HJ-CKHJ1200¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 ⁴ 在中国境内生产。 / 的 ⁵ 在中国境内完成。

26. 四层平板货架 HJ-PBHJ1200¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 ⁴ 在中国境内生产。 / 的 ⁵ 在中国境内完成。

27. 四层栅格货架 HJ-GSHJ1200¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 ⁴ 在中国境内生产。 / 的 ⁵ 在中国境内完成。

28. 汤桶架 HJ-TTJ1500¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 ⁴ 在中国境内生产。 / 的 ⁵ 在中国境内完成。

29. 六门更衣柜 HJ-GYG900¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 ⁴ 在中国境内生产。 / 的 ⁵ 在中国境内完成。

30. 洗手池（池深 250mm） HJ-XSC400¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 ⁴ 在中国境内生产。 / 的 ⁵ 在中国境内完成。

31. 保鲜库（冷库设计温度： $-5^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ ） FLD-BXK2700¹，生产厂为安徽富澜德制冷设备有限公司²，厂址为安徽省宿州市萧县白土镇经济开发区标准化三期 15 栋。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 ⁴ 在中国境内生产。 / 的 ⁵ 在中国境内完成。

32. 冷冻库（冷库设计温度： $-18^{\circ}\text{C}\sim 0^{\circ}\text{C}$ ） FLD-LDK3500¹，生产厂为安徽富澜德制冷设备有限公司²，厂址为安徽省宿州市萧县白土镇经济开发区标准化三期 15 栋。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 ⁴ 在中国境内生产。 / 的 ⁵ 在中国境内完成。

33. 平板推车 HJ-PBTC850¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

34. 米面架 HJ-MMJ1200¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

35. 洗米机 JTD-XMJ100kg¹，生产厂为山东金通达厨业有限公司²，厂址为山东省滨州市博兴县曹王镇曹一村村北。___的中国境内生产的组件成本占比≥___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

36. 四门高身柜 VCF5-1200A¹，生产厂为山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司²，厂址为滨州市博兴县曹王镇贾李村。___的中国境内生产的组件成本占比≥___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

37. 四门保洁柜 HJ-BJG1200¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。___的中国境内生产的组件成本占比≥___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

38. 冷藏操作台 HC9-1880B¹，生产厂为山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司²，厂址为滨州市博兴县曹王镇贾李村。___的中国境内生产的组件成本占比≥___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

39. 绞切三用机 KC322B/2¹，生产厂为如东县恒宇食品机械有限公司²，厂址为如东县马塘镇长路村十九组。___的中国境内生产的组件成本占比≥___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

40. 洗地龙头 JC-115-10Y¹，生产厂为广州市君畅金属塑胶制品有限公司²，厂址为广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路 83 号之一。___的中国境内生产的组件成本占比≥___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

41. 刀具砧板消毒柜 BY-DZXDG¹，生产厂为安徽铂悦厨业科技股份有限公司²，厂址为安徽省六安市金安区城北镇城北工业园正阳北路 679 号。___的中国境内

生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

42. 双门立式高温烘干蒸汽消毒柜（智控款） XDRP1780（智控款）¹，生产厂为广东帅盾科技有限公司²，厂址为广东省东莞市高埗镇江城东路13号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

43. 定制高温智控热风循环消毒房 SGA 型/005¹，生产厂为苏州市善耕金属制品有限公司²，厂址为苏州市高新区嵩山路180号5幢4层101。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

44. 食品消毒清洗机 XDZ-580¹，生产厂为佛山市顺德区晨那电器有限公司²，厂址为广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路26号（AB座）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

45. 全能切菜机 YQC-850¹，生产厂为济南硕鹰食品机械有限公司²，厂址为山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村工业园11号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

46. 双头煲仔炉 SPTT5.5/11-HJMG¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

47. 燃气夹层锅 SDGT65-ZBJJ-5¹，生产厂为淄博京九食品机械有限公司博兴分公司²，厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇西毛村200号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

48. 炉拼台 HJ-LPT400¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

49. 节能单头大锅灶 SDGT45¹，生产厂为合肥中科顺昌余热利用科技有限公司²，厂址为安徽省合肥市肥西县桃花镇城西湖路139号。/的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

50. 节能单头单尾炒灶 SZCT35¹，生产厂为合肥中科顺昌余热利用科技有限公司²，厂址为安徽省合肥市肥西县桃花镇城西湖路139号。/的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

51. 余热回收系统 SC-YRXT¹，生产厂为合肥中科顺昌余热利用科技有限公司²，厂址为安徽省合肥市肥西县桃花镇城西湖路139号。/的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

52. 厨房灭火系统 CMJS27-2-CX¹，生产厂为鸿晟达科技(上海)有限公司²，厂址为上海市嘉定区惠平路801号3幢7层A区。/的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

53. 单门保温车(热) HJ-DMBWC900¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。/的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

54. 灶封板 HJ-ZFB¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。/的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

55. 24盘燃气蒸柜 SZXT-17/34-JHS¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。/的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

56. 12盘燃气蒸柜 SZXT17-JHD¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。/的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

57. 30盘推车电蒸柜 SZXD30¹，生产厂为浙江兴天厨商用蒸箱制造有限公司²，厂址为浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道灵秀路809号H栋1-3F。/的中国

境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

58. 蒸饭盘 HJ-ZFP400¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

59. 饼盘车 HJ-BPC24P¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

60. 二十六盆醒发箱 KDS-26B¹，生产厂为佛山市康麦宝机械设备有限公司²，厂址为佛山市顺德区均安镇沙浦村模具城兴业路1号首层之二。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

61. 压面机 YM350B¹，生产厂为如东恒宇食品机械有限公司²，厂址为如东县马塘镇长路村十九组。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

62. 双动双速和面机 HS30¹，生产厂为如东恒宇食品机械有限公司²，厂址为如东县马塘镇长路村十九组。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

63. 双缸四筛电炸炉 YF-26-2¹，生产厂为广州市粤顺餐饮设备有限公司²，厂址为广州市花都区花山镇花芙路7号之一101厂。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

64. 电饼铛 YXD60-K 型¹，生产厂为山东省博兴县兴福镇君宇宏博厨房设备厂²，厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇城王村。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

65. 炉拼台 HJ-LPT400¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

66. 电磁单头单尾小炒炉 ZC/DXCL5001¹，生产厂为广东众厨科技有限公司²，厂址为惠州市博罗县园洲镇上南管理区大和田民营工业区民富一路4号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

67. 电磁单头蒸撑炉 MC-ZCL20KW¹，生产厂为广东顺德明磁厨电有限公司²，厂址为佛山市顺德区勒流勒北槎涌工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

68. 柜式五格保温售饭柜 HJ-SFG1800¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

69. 份数盘连盖 HJ-FSP(G)¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

70. 食品留样柜 FLY2C¹，生产厂为江苏艾泰金斯智能科技有限公司²，厂址为江苏省南京市溧水区东屏街道金腾路8号15栋210-139室。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

71. 挂衣钩 HJ-GYG410¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

72. 全自动长龙式洗碗机 KM-51¹，生产厂为高达食品设备有限公司²，厂址为天津市西青经济开发区业盛道8号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

73. 双层保温桶 HJ-BWT70L¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

74. 电热水器（政府强制采购产品） WYDRA-120¹，生产厂为广东雅丽诗电器股份有限公司²，厂址为中山市黄圃镇盛业南路3号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥³。/ 的⁴在中国境内生产。/ 的⁵在中国境内完成。

75. 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 BW-YT¹，生产厂为苏州北沃环保设备有限公司²，厂址为苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥³。/ 的⁴在中国境内生产。/ 的⁵在中国境内完成。

76. 集气罩 HJ-JQZ-D¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥³。/ 的⁴在中国境内生产。/ 的⁵在中国境内完成。

77. 4#轴流风机 SF-B-4¹，生产厂为苏州北沃环保设备有限公司²，厂址为苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥³。/ 的⁴在中国境内生产。/ 的⁵在中国境内完成。

78. 低噪音高压柜式风机 BW-11KW¹，生产厂为苏州北沃环保设备有限公司²，厂址为苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥³。/ 的⁴在中国境内生产。/ 的⁵在中国境内完成。

79. 低噪音高压柜式风机 BW-15KW¹，生产厂为苏州北沃环保设备有限公司²，厂址为苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥³。/ 的⁴在中国境内生产。/ 的⁵在中国境内完成。

80. 排烟新风管道 HJ-GD400¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥³。/ 的⁴在中国境内生产。/ 的⁵在中国境内完成。

81. 弯头 HJ-WTD¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥³。/ 的⁴在中国境内生产。/ 的⁵在中国境内完成。

82. 减震器 BW-JZQ150¹，生产厂为苏州北沃环保设备有限公司²，厂址为苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥³。/ 的⁴在中国境内生产。/ 的⁵在中国境内完成。

83. 百叶窗 HJ-BYC(D)¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

84. 风机支架 BW-FJ(ZJ)¹，生产厂为苏州北沃环保设备有限公司²，厂址为苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

85. 直饮机 K35L-B¹，生产厂为广东碧丽饮水设备有限公司²，厂址为佛山市顺德区勒流街道富安工业区同兴路1号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

86. 洗碗机全自动分配器 LFTM008¹，生产厂为启东锦明电子科技有限公司²，厂址为启东市寅阳镇人民路200号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

87. 洗碗机机用液 BZJ-20L¹，生产厂为宁波依文化学科技有限公司²，厂址为浙江省余姚市中意宁波生态园兴曹路6号4幢。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

88. 灭蝇灯（半球形） 20W¹，生产厂为连云港尚琪光电科技有限公司²，厂址为江苏省连云港市东海县高新技术开发区晶源路18号耀龙院内1号2号厂房。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

89. 紫外线消毒灯 ZW30S25W¹，生产厂为连云港尚琪光电科技有限公司²，厂址为江苏省连云港市东海县高新技术开发区晶源路18号耀龙院内1号2号厂房。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

90. 挡鼠板 HJ-DSB¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

91. 双层送餐车 HJ-SCC900¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

92. 五格餐盘 TZ-CP(W)¹，生产厂为潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂²，厂址为潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

93. 小厨宝（政府强制采购产品） WYDRAR-15¹，生产厂为广东雅丽诗电器股份有限公司²，厂址为中山市黄圃镇盛业南路3号。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

94. 双层四盘烤箱 KDS-204DK¹，生产厂为佛山市康麦宝机械设备有限公司²，厂址为佛山市顺德区均安镇沙浦村模具城兴业路1号首层之二。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

95. 拖把清洗池 HJ-QXC1200¹，生产厂为山东华杰厨业有限公司²，厂址为博兴县兴福工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

96. 吹地机 CB-900¹，生产厂为广州市白云区超宝清洁用品公司²，厂址为广州市白云区江高镇神山振华北路23号。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

97. 感应水龙头（政府强制采购产品） JC-8300¹，生产厂为广州市君畅金属塑胶制品有限公司²，厂址为广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

98. 水龙头（政府强制采购产品） JC1029¹，生产厂为广州市君畅金属塑胶制品有限公司²，厂址为广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）：德宜尔智能装备（南通）有限责任公司



日期：2026 年 10 月 12 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 《声明函》中标注“___/___”的地方无需填写。