

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：1）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 五格保温台，BF-A，生产厂为（山东华杰厨业有限公司）²，厂址为（山东省滨州市博兴县兴福工业园）。~~—（产品名称4）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~³。~~—（产品名称4）—~~的~~—（关键组件）—~~⁴在中国境内生产。~~—（产品名称4）—~~的~~—（关键工序）—~~⁵在中国境内完成。

2. 保温面条汤桶，XWDBWT1X，生产厂为（淄博新威达厨房设备有限公司）²，厂址为（山东省淄博市临淄区朱台镇王营村）。~~—（产品名称2）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~³。~~—（产品名称2）—~~的~~—（关键组件）—~~⁴在中国境内生产。~~—（产品名称2）—~~的~~—（关键工序）—~~⁵在中国境内完成。

3. 面条炉，XWDMTL1X，生产厂为（淄博新威达厨房设备有限公司），厂址为（山东省淄博市临淄区朱台镇王营村）。~~—（产品名称3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

4. 单层操作台（面条窗口使用），GZT-1800，生产厂为（山东华杰厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福工业园）。~~—（产品名称3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

5. 温湿度计，AR807，生产厂为（东莞万创电子科技有限公司），厂址为（东莞市虎门镇树田社区）。~~—（产品名称3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

6. 方块制冰机，FB120XB，生产厂为（浙江爱雪制冷电器有限公司），厂址为（浙江省湖州市德清县武康镇浙江省德清县武康镇长虹东街776号）。~~—（产品名称3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

7. 净水器（3级），R01200，生产厂为（宁波蒂沃斯环保科技有限公司），厂址为（浙江省宁波市海曙区集士港镇望春工业园区布政东路128号）。~~—（产品名称3）—~~的中国境内

生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。
~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

8. 可乐机（商用），XC-3W，生产厂为（山东美示电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇曹一村村北（自村碑沿 205 国道向北 500 米路西））。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

9. 汉堡机，HY-212，生产厂为（广州鸿艺餐饮设备有限公司），厂址为（广州市白云区金盆高围墙山塘排路 20 号 3 栋 101 房）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

10. 全自动烤肠机，RG-7，生产厂为（广州鸿艺餐饮设备有限公司），厂址为（广州市白云区金盆高围墙山塘排路 20 号 3 栋 101 房）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

11. 汉堡炸鸡陈列保温柜，HY-602，生产厂为（广州鸿艺餐饮设备有限公司），厂址为（广州市白云区金盆高围墙山塘排路 20 号 3 栋 101 房）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

12. 封口机，HW450，生产厂为（浙江东风包装机械有限公司），厂址为（浙江省温州市鹿城区藤桥镇轻工特色园区 A2-13 号地块）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

13. 带盖双耳不锈钢桶，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

14. 水吧台，A-469F2D，生产厂为（浙江爱雪制冷电器有限公司），厂址为（浙江省湖州市德清县武康镇浙江省德清县武康镇长虹东街 776 号）。~~（产品名称3）~~的中国境内生

产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

15. 沙冰机, HD-163D , 生产厂为（中山市汇能达电器有限公司） , 厂址为（中山市东凤镇伯公社区永辉街一巷15号五楼之一）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

16. 保温桶（单龙头）, KT16-D , 生产厂为（潮州市柯腾不锈钢制品有限公司） , 厂址为（潮州市潮安区彩塘镇垵头村桥仔头一巷中段）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

17. 不锈钢碎冰锤 , 生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司） , 厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

18. 雪克杯 500ml , 生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司） , 厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

19. 雪克杯 700ml , 生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司） , 厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

20. 1/4 份数盒 , 生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司） , 厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

21. 1/6 份数盒 , 生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司） , 厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。

~~例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

22. 留样冰箱, B-413B2C , 生产厂为(浙江爱雪制冷电器有限公司) , 厂址为(浙江省湖州市德清县武康镇浙江省德清县武康镇长虹东街 776 号)。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

23. 燃气双眼大锅灶 (Φ82), SDGT35/70-HY800 , 生产厂为(浙江浩泽节能科技有限公司) , 厂址为(浙江省金华市金东区鞋塘办事处胡塘村常春西路 887 号 4 幢 3 楼(自主申报))。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

24. 燃气双炒单温灶, SZCT35/70-HYG1A , 生产厂为(浙江浩泽节能科技有限公司) , 厂址为(浙江省金华市金东区鞋塘办事处胡塘村常春西路 887 号 4 幢 3 楼(自主申报))。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

25. 燃气单眼鼓风低汤灶, SPTT30-MYAF , 生产厂为(浙江浩泽节能科技有限公司) , 厂址为(浙江省金华市金东区鞋塘办事处胡塘村常春西路 887 号 4 幢 3 楼(自主申报))。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

26. 带纱窗货架, HJ-1200 , 生产厂为(山东华杰厨业有限公司) , 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福工业园)。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

27. 四门冰箱 (带温显, 全冷藏) (直冷), C-980F4C , 生产厂为(浙江爱雪制冷电器有限公司) , 厂址为(浙江省湖州市德清县武康镇浙江省德清县武康镇长虹东街 776 号)。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

28. 三层六盘烤箱, RW-36D , 生产厂为(广州伟格机械设备有限公司) , 厂址为(广东省广州市白云区石门街滘心村外海西湖工业区 8 号)。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的

组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

29. 24 盘电蒸饭车, ZC-24-C, 生产厂为（山东华杰厨业有限公司）, 厂址为（山东省滨州市博兴县兴福工业园）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

30. 落地式电热双缸炸炉, XWDZL-2, 生产厂为（淄博新威达厨房设备有限公司）, 厂址为（山东省淄博市临淄区朱台镇王营村）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

31. 燃气六头煲仔炉（含熄火保护）, SPTT5.5/33-MYB6A, 生产厂为（浙江浩泽节能科技有限公司）, 厂址为（浙江省金华市金东区鞋塘办事处胡塘村常春西路 887 号 4 幢 3 楼（自主申报））。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

32. 全自动洗米机, WRM200, 生产厂为（星睿智能设备（南京）有限公司）, 厂址为（南京建邺区江东中路 186-1 号 1201 室）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

33. 电力平扒炉连底柜（有腿）, XWDPL1, 生产厂为（淄博新威达厨房设备有限公司）, 厂址为（山东省淄博市临淄区朱台镇王营村）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

34. 生煎锅（有腿）, XWDSJG1, 生产厂为（淄博新威达厨房设备有限公司）, 厂址为（山东省淄博市临淄区朱台镇王营村）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

35. 电力四头平头炉（有腿）, XWDBZL-4, 生产厂为（淄博新威达厨房设备有限公司）, 厂址为（山东省淄博市临淄区朱台镇王营村）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成

本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

36. 压面机（38KG），YP380，生产厂为（山东昊鹰炊具有限公司），厂址为（山东省济南市章丘区刁镇时东村村委东邻）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

37. 和面机，HMJ25，生产厂为（山东昊鹰炊具有限公司），厂址为（山东省济南市章丘区刁镇时东村村委东邻）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

38. 搅拌机，B20，生产厂为（山东昊鹰炊具有限公司），厂址为（山东省济南市章丘区刁镇时东村村委东邻）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

39. 单层操作台，GZT-1800，生产厂为（山东华杰厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福工业园）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

40. 四门冰箱（双温），C-950F4S，生产厂为（浙江爱雪制冷电器有限公司），厂址为（浙江省湖州市德清县武康镇浙江省德清县武康镇长虹东街776号）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

41. 醒发箱，WG-15P，生产厂为（广州伟格机械设备有限公司），厂址为（广东省广州市白云区石门街滘心村外海西湖工业区8号）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

42. 蒸包炉，XWDZBL1，生产厂为（淄博新威达厨房设备有限公司），厂址为（山东省淄博市临淄区朱台镇王营村）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

~~比例~~)。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

43. 电饭锅, DZG-50L, 生产厂为(肇庆金雅乐电器有限公司), 厂址为(肇庆市高新区迎宾大道中15号)。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

44. 电饼铛, YXD70-C, 生产厂为(临淄康纳金厨房设备厂), 厂址为(山东省淄博市临淄区朱台镇王营村东南角)。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

45. 打蛋机, B20, 生产厂为(山东昊鹰炊具有限公司), 厂址为(山东省济南市章丘区刁镇时东村村委东邻)。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

46. 125℃高温消毒柜, RTP720, 生产厂为(山东伊德欣厨业有限公司), 厂址为(博兴县兴福镇中毛村)。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

47. 长龙式洗碗机(洗消一体), M88-C4-R, 生产厂为(迈尔斯智能餐饮设备(深圳)有限公司), 厂址为(深圳市宝安区热罗街道罗田社区广田路90号A栋104)。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

48. 土豆削皮机, TP350, 生产厂为(山东昊鹰炊具有限公司), 厂址为(山东省济南市章丘区刁镇时东村村委东邻)。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称3)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称3)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

49. 双层带锁厨房用具消毒组合柜, YTP-DZ-2A, 生产厂为(中山市邦祥电器有限公司), 厂址为(中山市南头镇晋合路8号厂房之一)。~~(产品名称3)~~的中国境内生产的

组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

50. 绞肉机, JQ-400 , 生产厂为（山东昊鹰炊具有限公司） , 厂址为（山东省济南市章丘区刁镇时东村村委东邻）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

51. 电子显示屏, P4.75-3050 , 生产厂为（浙江滨星彩光电科技有限公司） , 厂址为（浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1916 号兴祺大厦 3 幢 2301-6 室）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

52. 灯箱卡布更换 , 生产厂为（浙江炫麦灯箱器材有限公司） , 厂址为（中国 浙江 宁波市镇海区镇海大厦 20 楼）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

53. 组合式冷库（冷藏+冷冻） , 生产厂为（常州江友冷暖科技有限公司） , 厂址为（江苏省常州市武进区洛阳镇丰润路 14 号）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

54. 八门更衣柜, HRY-GYG8 , 生产厂为（浙江好人缘不锈钢制品有限公司） , 厂址为（浙江省嘉兴市南湖区大桥镇乍嘉公路南侧 1 幢一楼）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

55. 更衣柜, HRY-GYG4 , 生产厂为（浙江好人缘不锈钢制品有限公司） , 厂址为（浙江省嘉兴市南湖区大桥镇乍嘉公路南侧 1 幢一楼）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

56. 剃刀 , 生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司） , 厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。

~~（产品名称3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。~~

57. 菜刀，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。~~

58. 毛菜筐（蓝色），生产厂为（中山市嘉宝日用制品有限公司），厂址为（中山市古镇镇同顺路6号之二第一至四层(住所申报)）。~~（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。~~

59. 净菜筐（白色），生产厂为（中山市嘉宝日用制品有限公司），厂址为（中山市古镇镇同顺路6号之二第一至四层(住所申报)）。~~（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。~~

60. 长方形砧板（绿色），生产厂为（中山市嘉宝日用制品有限公司），厂址为（中山市古镇镇同顺路6号之二第一至四层(住所申报)）。~~（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。~~

61. 长方形砧板（红色），生产厂为（中山市嘉宝日用制品有限公司），厂址为（中山市古镇镇同顺路6号之二第一至四层(住所申报)）。~~（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。~~

62. 长方形砧板（白色），生产厂为（中山市嘉宝日用制品有限公司），厂址为（中山市古镇镇同顺路6号之二第一至四层(住所申报)）。~~（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。~~

63. 餐盘（不锈钢5格），生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥~~

~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

64. 面碗，生产厂为（浙江台顺密胺有限公司），厂址为（海宁市丁桥镇钱江工业园区永胜路2号）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

65. 圆盘（8英寸），生产厂为（景德镇市矽尚淮陶瓷有限公司），厂址为（江西省景德镇市昌江区迎宾大道中国陶瓷城D-4栋香江东六街13号）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

66. 筷子（密胺），生产厂为（浙江台顺密胺有限公司），厂址为（海宁市丁桥镇钱江工业园区永胜路2号）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

67. 不锈钢三层台上架，HRY-TSJ3，生产厂为（浙江好人缘不锈钢制品有限公司），厂址为（浙江省嘉兴市南湖区大桥镇乍嘉公路南侧1幢一楼）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

68. 不锈钢双层台上架，HRY-TSJ2，生产厂为（浙江好人缘不锈钢制品有限公司），厂址为（浙江省嘉兴市南湖区大桥镇乍嘉公路南侧1幢一楼）。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

69. 塑料地架（验菜、仓库用），生产厂为（中山市嘉宝日用制品有限公司），厂址为（中山市古镇镇同顺路6号之二第一至四层（住所申报））。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

70. 电子秤（秤菜用量程300KG），TCS-300，生产厂为（永康市香海衡器厂），厂址为（浙江省浙江省金华市永康市经济开发区状元路399号-16幢、399号-17幢（四、五楼除外）（自主申报））。~~（产品名称3）~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

71. 电子秤（秤菜用量程 150KG），TCS-150，生产厂为（永康市香海衡器厂），厂址为（浙江省浙江省金华市永康市经济开发区状元路 399 号-16 幢、399 号-17 幢（四、五楼除外）（自主申报））。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称 3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

72. 电子秤（小型台秤 30KG），TCS-30，生产厂为（永康市香海衡器厂），厂址为（浙江省浙江省金华市永康市经济开发区状元路 399 号-16 幢、399 号-17 幢（四、五楼除外）（自主申报））。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称 3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

73. 电子秤（高精度克重秤），TCS-30G，生产厂为（永康市香海衡器厂），厂址为（浙江省浙江省金华市永康市经济开发区状元路 399 号-16 幢、399 号-17 幢（四、五楼除外）（自主申报））。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称 3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

74. 留样称，JT-1000，生产厂为（江苏巨天称重设备有限公司），厂址为（昆山市周市镇陆杨长江绿岛花园 12 号）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称 3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

75. 不锈钢蒸饭盘，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称 3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

76. 不锈钢盛菜盘，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称 3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

77. 汤勺 大直径 18 厘米柄长 80 厘米，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~（规定比例）~~。~~（产品名称 3）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 3）的（关键工序）~~在中国境内完成。

78. 汤勺 小直径 14 厘米柄长 70 厘米，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

79. 打菜勺 直径 8.5 厘米长 50 厘米，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

80. 烧菜勺 直径 13 厘米柄长 50 厘米，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

81. 锅铲 铲头 16 厘米柄长 60 厘米，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

82. 大灶锅铲 铲头 21 厘米柄长 100 厘米，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

83. 漏勺 直径 30 厘米，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

84. 滤网勺 34 粗线、三托连底、直径 34 厘米，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

85. 密网勺 直径 30 厘米，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

86. 水勺 勺头直径 20 厘米高度 85 厘米，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

87. 带盖不锈钢调料缸，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

88. 不锈钢圆盘，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

89. 平板推车 静音耐磨加厚承重 800 斤，生产厂为（中山市嘉宝日用制品有限公司），厂址为（中山市古镇镇同顺路 6 号之二第二至四层（住所申报））。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

90. 三层静音推车，生产厂为（中山市嘉宝日用制品有限公司），厂址为（中山市古镇镇同顺路 6 号之二第一至四层（住所申报））。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

91. 不锈钢蒸笼，生产厂为（潮州市潮安区宏发五金实业有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池）。~~—（产品名称 3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称 3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

92. 笼垫，生产厂为(中山市嘉宝日用制品有限公司)，厂址为(中山市古镇镇同顺路6号之二第一至四层(住所申报))。~~—(产品名称3)—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—(规定比例)—~~。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键组件)—~~在中国境内生产。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键工序)—~~在中国境内完成。

93. 不锈钢双层保温饭桶，生产厂为(潮州市潮安区宏发五金实业有限公司)，厂址为(潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池)。~~—(产品名称3)—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—(规定比例)—~~。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键组件)—~~在中国境内生产。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键工序)—~~在中国境内完成。

94. 不锈钢饭桶三脚架，生产厂为(潮州市潮安区宏发五金实业有限公司)，厂址为(潮州市潮安区彩塘镇院前九斗池)。~~—(产品名称3)—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—(规定比例)—~~。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键组件)—~~在中国境内生产。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键工序)—~~在中国境内完成。

95. 餐座椅(一桌4椅为一套)，生产厂为(山东省博兴县金和信工贸有限公司)，厂址为(山东省博兴县兴福镇初桥村)。~~—(产品名称3)—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—(规定比例)—~~。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键组件)—~~在中国境内生产。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键工序)—~~在中国境内完成。

96. 洗刷吸一体拖地机，GL-X5，生产厂为(金日清洁设备(苏州)有限公司)，厂址为(苏州高新区向阳路89号)。~~—(产品名称3)—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—(规定比例)—~~。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键组件)—~~在中国境内生产。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键工序)—~~在中国境内完成。

97. 烤盘车，HRY-KPC600，生产厂为(浙江好人缘不锈钢制品有限公司)，厂址为(浙江省嘉兴市南湖区大桥镇乍嘉公路南侧1幢10楼127)。~~—(产品名称3)—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—(规定比例)—~~。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键组件)—~~在中国境内生产。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键工序)—~~在中国境内完成。

98. 筷子消毒机(带烘干消毒功能)，KZ200，生产厂为(陕西智格浩电器有限公司)，厂址为(西安市莲湖区枣园西路大马路村A排3号)。~~—(产品名称3)—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—(规定比例)—~~。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键组件)—~~在中国境内生产。~~—(产品名称3)—~~的~~—(关键工序)—~~在中国境内完成。

99. 大容量筷子消毒车（带烘干消毒功能），RTP-1，生产厂为（山东滨州龙海厨房设备有限公司），厂址为（山东滨州市博兴县兴福镇）。~~—（产品名称3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

100. 中心温度计，TP300，生产厂为（天津福鑫测温仪表有限公司），厂址为（河西区杭州道8号增一号）。~~—（产品名称3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

101. 塑料保鲜盒，生产厂为（中山市嘉宝日用制品有限公司），厂址为（中山市古镇镇同顺路6号之二第一至四层(住所申报)）。~~—（产品名称3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

102. 开水机，XC-J-9，生产厂为（山东香厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇王桥村）。~~—（产品名称3）—~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~—（规定比例）—~~。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键组件）—~~在中国境内生产。~~—（产品名称3）—~~的~~—（关键工序）—~~在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：浙江好人缘不锈钢制品有限公司



日期：2026 年 6 月 17 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 用斜线划除的地方无需填写。