

① – ⑯ 轴立面图 1:100

⑯ – ① 轴立面图 1:100

Ⓐ – Ⓟ 轴立面图 1:100

Ⓟ – Ⓐ 轴立面图 1:100



1–1剖面图 1:100

2–2剖面图 1:100



3–3剖面图 1:100



4–4剖面图 1:100