

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发[2025]34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (单目防暴全景智能半球 DH-IPC-HDBW8543R1)¹, 生产厂为(浙江大华智联有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(单目防暴全景智能半球 DH-IPC-HDBW8543R1)的中国境内生产的组件成本占比≥(80%)。(单目防暴全景智能半球 DH-IPC-HDBW8543R1)的(CPU、Flash、Sensor 等关键核心部件)在中国境内生产。(单目防暴全景智能半球 DH-IPC-HDBW8543R1)的(点胶, 组装, 测试等生产工序)在中国境内完成。

2. (防暴半球网络摄像机 DH-IPC-HDBW8543R1), 生产厂为(浙江大华智联有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(防暴半球网络摄像机 DH-IPC-HDBW8543R1)的中国境内生产的组件成本占比≥(80%)。(防暴半球网络摄像机 DH-IPC-HDBW8543R1)的(CPU、Flash、Sensor 等关键核心部件)在中国境内生产。(防暴半球网络摄像机 DH-IPC-HDBW8543R1)的(点胶, 组装, 测试等生产工序)在中国境内完成。

3. (警戒网络摄像机 DH-IPC-HFW5443M3-PV)¹, 生产厂为(浙江大华智联有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(警戒网络摄像机 DH-IPC-HFW5443M3-PV)的中国境内生产的组件成本占比≥(80%)。(警戒网络摄像机 DH-IPC-HFW5443M3-PV)的(CPU、Flash、Sensor 等关键核心部件)在中国境内生产。(警戒网络摄像机 DH-IPC-HFW5443M3-PV)的(点胶, 组装, 测试等生产工序)在中国境



内完成。

4. (声光警戒网络智能球机 DH-SD-6C3432-HNY-GB1-AD2V) , 生产厂为(浙江大华智联有限公司) , 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(声光警戒网络智能球机 DH-SD-6C3432-HNY-GB1-AD2V)的中国境内生产的组件成本占比≥(80%)。(声光警戒网络智能球机 DH-SD-6C3432-HNY-GB1-AD2V)的 (CPU、Flash、Sensor 等关键核心部件)在中国境内生产。(声光警戒网络智能球机 DH-SD-6C3432-HNY-GB1-AD2V)的 (点胶, 组装, 测试等生产工序)在中国境内完成。

5. (双目结构化 DH-PTZ-32404-4F-HNR-GA-DEK-0832)¹, 生产厂为(浙江大华智联有限公司) , 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(双目结构化 DH-PTZ-32404-4F-HNR-GA-DEK-0832)的中国境内生产的组件成本占比≥(80%)。(双目结构化 DH-PTZ-32404-4F-HNR-GA-DEK-0832)的 (CPU、Flash、Sensor 等关键核心部件)⁴在中国境内生产。(双目结构化 DH-PTZ-32404-4F-HNR-GA-DEK-0832)的 (点胶, 机芯测试, 组装, 整机测试等生产工序)⁵在中国境内完成。

6. (综合安防平台软件 DH-ICC-U8000-PRO) , 生产厂为(浙江大华智联有限公司) , 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(综合安防平台软件 DH-ICC-U8000-PRO)的中国境内生产的组件成本占比≥(100%)。(综合安防平台软件 DH-ICC-U8000-PRO)的 (开发)在中国境内生产。(综合安防平台软件 DH-ICC-U8000-PRO)的 (代码研发、测试)在中国境内完成。



7. (司法行业高配终端 DH-ICC-U8000S4H-HW-ARM-U64)¹, 生产厂为(浙江华启智慧科技有限公司富阳分公司)², 厂址为(江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(司法行业高配终端 DH-ICC-U8000S4H-HW-ARM-U64)的中国境内生产的组件成本

占比 $\geq$ (60.3%)³。(司法行业高配终端 DH-ICC-U8000S4H-HW-ARM-U64) 的 (CPU, 主板, 机箱, 电源)⁴ 在中国境内生产。(司法行业高配终端 DH-ICC-U8000S4H-HW-ARM-U64) 的 (组装, 烧机, 贴标签, 包装)⁵ 在中国境内完成。

8. (监管事件检测智能终端 DH-IVS-IP9000-H-S1-DC2) , 生产厂为 (浙江华启智慧科技有限公司富阳分公司) , 厂址为 (浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(监管事件检测智能终端 DH-IVS-IP9000-H-S1-DC2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (70%)。(监管事件检测智能终端 DH-IVS-IP9000-H-S1-DC2) 的 (CPU, 主板, 机箱, 电源) 在中国境内生产。(监管事件检测智能终端 DH-IVS-IP9000-H-S1-DC2) 的 (组装, 烧机, 贴标签, 包装工序) 在中国境内完成。

9. (网络视频存储终端 DH-EVS5236S)¹, 生产厂为 (浙江大华智联有限公司)², 厂址为 (浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(网络视频存储终端 DH-EVS5236S) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (90%)³。(网络视频存储终端 DH-EVS5236S) 的 (CPU、SSD、DDR)⁴ 在中国境内生产。(网络视频存储终端 DH-EVS5236S) 的 (单板制作, 整机组装)⁵ 在中国境内完成。

10. (32 路网络硬盘录像机 DH-NVR5432-4KS3/I) , 生产厂为 (浙江大华智联有限公司) , 厂址为 (浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(32 路网络硬盘录像机 DH-NVR5432-4KS3/I) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)³。(32 路网络硬盘录像机 DH-NVR5432-4KS3/I) 的 (CPU、Flash、EMMC、DDR)⁴ 在中国境内生产。(32 路网络硬盘录像机 DH-NVR5432-4KS3/I) 的 (单板制作, 整机组装) 在中国境内完成。

11. (9 路超高清解码器 DH-NVD0905DU-4I) , 生产厂为 (浙江大华智联有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市富阳区东桥路 28 号)。(9 路超高清解码器 DH-NVD0905DU-4I)

的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (90%))。 (9 路超高清解码器 DH-NVD0905DU-4I) 的 (主板, 报警板, 前面板小板, DOM 盘小板, 机箱组件) 在中国境内生产。 (9 路超高清解码器 DH-NVD0905DU-4I) 的 (单板生产 , 整机组装) 在中国境内完成。

12. (门禁管理 定制) , 生产厂为 (浙江大华智联有限公司) , 厂址为 (浙江省杭州市富阳区东桥路 28 号)。(门禁管理定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。 (门禁管理定制) 的 (代码) 在中国境内生产。 (门禁管理定制) 的 (代码研发、测试) 在中国境内完成。

13. (台式指纹人证终端 DH-ASHZ230A-W) , 生产厂为 (浙江大华智联有限公司) , 厂址为 (浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(台式指纹人证终端 DH-ASHZ230A-W) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。 (台式指纹人证终端 DH-ASHZ230A-W) 的 (CPU、Flash、Sensor) 在中国境内生产。 (台式指纹人证终端 DH-ASHZ230A-W) 的 (点胶, 组装, 整机测试) 在中国境内完成。

14. (人脸门禁一体机 DH-ASI7213M) , 生产厂为 (浙江大华智联有限公司) , 厂址为 (浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(人脸门禁一体机 DH-ASI7213M)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(人脸门禁一体机 DH-ASI7213M) 的 (CPU、Flash、Sensor) 在中国境内生产。 (人脸门禁一体机 DH-ASI7213M) 的 (点胶, 组装, 整机测试) 在中国境内完成。

15. (防暴紧急求助终端 DH-VTA2511G) , 生产厂为 (浙江大华智联有限公司) , 厂址为 (浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(防暴紧急求助终端 DH-VTA2511G) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。 (防暴紧急求助终端 DH-VTA2511G) 的 (CPU、Flash、Sensor) 在中国境内生产。 (防暴紧急求助终端 DH-VTA2511G) 的 (点胶, 组装, 整机测试) 在中国境内完成。



16. (网络时间同步终端 DH-NTP8010-DR-DP)，生产厂为(浙江大华智联有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(网络时间同步终端 DH-NTP8010-DR-DP)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (96%)。(网络时间同步终端 DH-NTP8010-DR-DP)的(高稳晶振 CM55F-Z129-10.00MHz-DM)在中国境内生产。(网络时间同步终端 DH-NTP8010-DR-DP)的(设备组装与测试)在中国境内完成。

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚报，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）：江苏湖冠建设工程有限公司

日期： 2026 年 9 月 27 日