

5.2. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （室内高清 LED 全彩显示屏 宝溢-P1.25）¹，生产厂为（中科宝溢视觉科技（江苏）有限公司）²，厂址为（徐州高新技术产业开发区漓江路南国家科技产业园 A16 一楼）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

2. （电源）¹，生产厂为（深圳市巨能伟业技术有限公司）²，厂址为（深圳市光明新区公明街道上村社区同富裕旭发科技园第 2 栋三至五楼）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

3. （同步全彩控制系统接收卡 E80）¹，生产厂为（卡莱特云科技股份有限公司）²，厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 3801(37-39 层)）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

4. （同步全彩控制系统软件）¹，生产厂为（卡莱特云科技股份有限公司）²，厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 3801(37-39 层)）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

5. （视频处理器 X7）¹，生产厂为（卡莱特云科技股份有限公司）²，厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 3801(37-39 层)）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

6. （高清激光投影机、CB-PU2116W）¹，生产厂为（爱普生技术（深圳）有限公司）²，厂址为（深圳市南山区西丽街道科技北一路 11 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

7. （变焦镜头、ELPLM11）¹，生产厂为（爱普生技术（深圳）有限公司）²，厂址为（深圳市南山区西丽街道科技北一路 11 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

8. （数字调音台、M32R LIVE）¹，生产厂为（中山欧科电子有限公司）²，厂址为（中山市南朗镇华南现代中医药城完美路 10 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

9. （数字调音台接口箱、DL32）¹，生产厂为（中山欧科电子有限公司）²，厂址为（中山市南朗镇华南现代中医药城完美路 10 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

10. (高清矩阵、Kd-MARS-16JS)¹, 生产厂为(大连科迪视频技术有限公司)², 厂址为(辽宁省大连市沙河口区黄浦路 201 号主楼一层部分及二层整层办公室)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

11. (输入板卡(SDI)、MI2-HD)¹, 生产厂为(大连科迪视频技术有限公司)², 厂址为(辽宁省大连市沙河口区黄浦路 201 号主楼一层部分及二层整层办公室)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

12. (输入板卡(HDMI)、MI2-HM)¹, 生产厂为(大连科迪视频技术有限公司)², 厂址为(辽宁省大连市沙河口区黄浦路 201 号主楼一层部分及二层整层办公室)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

13. (输入板卡(CVBS)、MI2-CVBS)¹, 生产厂为(大连科迪视频技术有限公司)², 厂址为(辽宁省大连市沙河口区黄浦路 201 号主楼一层部分及二层整层办公室)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

14. (输出板卡(HDM)、MO2-HM)¹, 生产厂为(大连科迪视频技术有限公司)², 厂址为(辽宁省大连市沙河口区黄浦路 201 号主楼一层部分及二层整层办公室)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

15. (输出板卡(DVI)、MO2-DVI)¹, 生产厂为(大连科迪视频技术有限公司)², 厂址为(辽宁省大连市沙河口区黄浦路 201 号主楼一层部分及二层整层办公室)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

16. (输出板卡(VGA)、MO2-VGA)¹, 生产厂为(大连科迪视频技术有限公司)², 厂址为(辽宁省大连市沙河口区黄浦路 201 号主楼一层部分及二层整层办公室)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

17. (输出板卡(CVBS)、MO2-CVBS)¹, 生产厂为(大连科迪视频技术有限公司)², 厂址为(辽宁省大连市沙河口区黄浦路 201 号主楼一层部分及二层整层办公室)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

18. (HDMI 光纤延长器、KdoHDT/R)¹, 生产厂为(大连科迪视频技术有限公司)², 厂址为(辽宁省大连市沙河口区黄浦路 201 号主楼一层部分及二层整层办公室)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

19. (网传地面信息点(VGA+HDMI)、TPUH406T-US)¹, 生产厂为(深圳市东明炬创电子股份有限公司)², 厂址为(深圳市龙华区观澜街道大和社区环观南路 105 号金雄达科技园 B 栋 4 楼、B 栋 6 楼、G 栋 2 楼)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /³。/ 的 /⁴ 在中国境内生产。/ 的 /⁵ 在中国境内完成。

20. (网传信息点接收器、TPUH412R)¹, 生产厂为(深圳市东明炬创电子股份有限公司)², 厂址为(深圳市龙华区观澜街道大和社区环观南路 105 号金雄达科技园 B 栋 4 楼、B 栋 6 楼、G 栋 2 楼)。/ 的中国境内生产的

组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

21. (网传信息点发射器、TPUH412T)¹, 生产厂为(深圳市东明炬创电子股份有限公司)², 厂址为(深圳市龙华区观澜街道大和社区环观南路 105 号金雄达科技园 B 栋 4 楼、B 栋 6 楼、G 栋 2 楼)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

22. (HDMI 音频解嵌器、CHA2-E)¹, 生产厂为(深圳市东明炬创电子股份有限公司)², 厂址为(深圳市龙华区观澜街道大和社区环观南路 105 号金雄达科技园 B 栋 4 楼、B 栋 6 楼、G 栋 2 楼)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

23. (铠装光纤跳线、LC/LC150M)¹, 生产厂为(深圳市优普光科技有限公司)², 厂址为(深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园 1 栋二层)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

24. (智能升降式无纸化客户终端(含定制机箱、面板)、IF-SJ-173D-46)¹, 生产厂为(深圳英飞数字技术有限公司)², 厂址为(深圳市光明区公明街道上村社区冠城低碳产业园 F 栋 303)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

25. (高清分配器、1 进 16 出)¹, 生产厂为(深圳市绿联科技股份有限公司)², 厂址为(深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4 楼)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

26. (4K 摄像机、VCC-4K820S-SMCB)¹, 生产厂为(深圳市保凌影像科技有限公司)², 厂址为(深圳市龙华区龙华大浪华荣路金瑞中核高新工业 4 栋 5 层)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

27. (控制键盘、KBD-2020)¹, 生产厂为(深圳市保凌影像科技有限公司)², 厂址为(深圳市龙华区龙华大浪华荣路金瑞中核高新工业 4 栋 5 层)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

28. (摄像机三脚架、MTT609A(含滑轮))¹, 生产厂为(湖北米泊影视科技有限公司)², 厂址为(湖北省荆门市掇刀区官堰湖北路 8 号厂房 1 幢)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

29. (输出板卡(HDM)、MO2-HM)¹, 生产厂为(大连科迪视频技术有限公司)², 厂址为(辽宁省大连市沙河口区黄浦路 201 号主楼一层部分及二层整层办公室)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

30. (HDMI 光纤延长器、KdoHDT/R)¹, 生产厂为(大连科迪视频技术有限公司)², 厂址为(辽宁省大连市沙河口区黄浦路 201 号主楼一层部分及二层整层办公室)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___

的 / ⁴ 在中国境内生产。 / 的 / ⁵ 在中国境内完成。

31. (铠装光纤跳线、LC/LC150M) ¹, 生产厂为 (深圳市优普光科技有限公司) ², 厂址为 (深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园 1 栋二层)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴ 在中国境内生产。 / 的 / ⁵ 在中国境内完成。

32. (铠装光纤跳线、LC/LC 50M) ¹, 生产厂为 (深圳市优普光科技有限公司) ², 厂址为 (深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园 1 栋二层)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴ 在中国境内生产。 / 的 / ⁵ 在中国境内完成。

33. (高清视频会议终端 1、H800) ¹, 生产厂为 (苏州科达科技股份有限公司) ², 厂址为 (江苏省苏州高新区金山路 131 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴ 在中国境内生产。 / 的 / ⁵ 在中国境内完成。

34. (高清视频会议终端 2、SKY X310) ¹, 生产厂为 (苏州科达科技股份有限公司) ², 厂址为 (江苏省苏州高新区金山路 131 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴ 在中国境内生产。 / 的 / ⁵ 在中国境内完成。

35. (交换机、RG-S5300-24GT2SFP2XS-E) ¹, 生产厂为 (锐捷网络股份有限公司) ², 厂址为 (福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园 19#楼)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴ 在中国境内生产。 / 的 / ⁵ 在中国境内完成。

36. (通信电路) ¹, 生产厂为 (中国电信股份有限公司徐州分公司) ², 厂址为 (徐州市彭城路宽段电信大厦)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴ 在中国境内生产。 / 的 / ⁵ 在中国境内完成。

37. (控制系统主机、E-CP2) ¹, 生产厂为 (广东魅视科技股份有限公司) ², 厂址为 (广州市白云区启德路 83 号魅视科技大厦首层)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴ 在中国境内生产。 / 的 / ⁵ 在中国境内完成。

38. (无线 AP、RG-AP820-A(V3)) ¹, 生产厂为 (锐捷网络股份有限公司) ², 厂址为 (福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园 19#楼)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴ 在中国境内生产。 / 的 / ⁵ 在中国境内完成。

39. (AC 无线控制器、RG-WS7005-A) ¹, 生产厂为 (锐捷网络股份有限公司) ², 厂址为 (福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园 19#楼)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴ 在中国境内生产。 / 的 / ⁵ 在中国境内完成。

40. (无线路由器、TUF BE3600-V2) ¹, 生产厂为 (亚旭电子科技(江苏)有限公司) ², 厂址为 (福江苏省苏州市吴江区经济技术开发区交通路 1388 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴ 在中国境内生产。 / 的 / ⁵ 在中国境内完成。

41. (无线控制触摸屏、IPAD) ¹, 生产厂为 (鸿富锦精密电子(成都)有限公司) ², 厂址为 (四川省成都市高新西区出口加工区(高新综合保税区内))。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴ 在中国境内生产。 / 的 / ⁵ 在中国境内完成。

42. (监视器、32V1F-R)¹, 生产厂为(海信集团有限公司)², 厂址为(青
岛市市南区东海西路17号)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥/³。
/ 的/⁴在中国境内生产。/ 的/⁵在中国境内完成。

43. (监视器壁挂架、757-L400)¹, 生产厂为(昆山泓杰电子股份有限
公司)², 厂址为(昆山开发区富春江路1050号)。/ 的中国境内生产的组
件成本占比≥/³。/ 的/⁴在中国境内生产。/ 的/⁵在中
国境内完成。

44. (控制室计算机、天逸 510S)¹, 生产厂为(联想(北京)有限公司)
², 厂址为(北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6)。/ 的中国境
内生产的组件成本占比≥/³。/ 的/⁴在中国境内生产。/ 的
/⁵在中国境内完成。

45. (监听音箱、M200)¹, 生产厂为(珠海惠威科技有限公司)²,
厂址为(珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号)。/ 的中国境内生产
的组件成本占比≥/³。/ 的/⁴在中国境内生产。/ 的/⁵
在中国境内完成。

46. (净化电源时序器、E-B0816S)¹, 生产厂为(广州安衡电子科技
有限公司)², 厂址为(广州市番禺区沙湾镇福涌村福龙路民营工业区一街25
号)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥/³。/ 的/⁴在中国
境内生产。/ 的/⁵在中国境内完成。

47. (机柜、2米)¹, 生产厂为(图腾电子设备(昆山)有限公司)²,
厂址为(江苏省昆山市玉山镇高新区灯塔路300号)。/ 的中国境内生产的
组件成本占比≥/³。/ 的/⁴在中国境内生产。/ 的/⁵在
中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应
法律责任。

投标人: 中电鸿信信息科技有限公司 (电子签章)
日期: 2026 年 9 月 29 日



1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”
栏可不填, 下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。
6. 《声明函》中标注“/”的地方无需填写。