关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：1）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（P1.25全彩LED屏（核心产品） 型号J1.25）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路56号。/的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/的/[4]在中国境内生产。/的/[5]在中国境内完成。

2.（视频处理器1 型号TV-85F04）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路56号。/的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/的/[4]在中国境内生产。/的/[5]在中国境内完成。

3.（视频拼接处理器 型号TV-6620S）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路56号。/的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/的/[4]在中国境内生产。/的/[5]在中国境内完成。

4.（预监卡 型号TV-6802PV）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路56号。/的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/的/[4]在中国境内生产。/的/[5]在中国境内完成。

5.（回显卡 型号TV-6804EV）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路56号。/的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/的/[4]在中国境内生产。/的/[5]在中国境内完成。

6.（输入卡1 型号TV-6604HI3）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路56号。/的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/的/[4]在中国境内生产。/的/[5]在中国境内完成。

7.（输入卡2 型号TV-6604HI2）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路56号。/的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/的/[4]在中国境内生产。/的/[5]在中国境内完成。

8.（输出卡 1 型号 TV-6604DO）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

9.（输出卡 2 型号 TV-6604HO）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

10.（视频处理器 2 型号 TV-8502U）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。/ 的 / [5]在中国境内完成。

11.（配电柜 1 型号 KZX-20）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。/ 的 / [4]在中国境内生产。/ 的 / [5]在中国境内完成。

12.（配电柜 2 型号 KZX-10）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。/ 的 / [4]在中国境内生产。/ 的 / [5]在中国境内完成。

13.（配电柜 3 型号 KZX）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

14.（安装结构 型号定制）[1]，生产厂为天津市兆利达钢管有限公司[2]，厂址为天津市静海县大邱庄镇崔家庄村静王公路东侧。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。/ 的 / [5]在中国境内完成。

15.（75 英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）型号 TV-S8175）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

16.（65 英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）型号 TV-S8165）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

17.（98 英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）型号 TV-S8198）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

18.（专业音箱（含支架） 型号 TS-508）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

19.（天花喇叭 型号 CL-2T）[1]，生产厂为广州市欧姆音响有限公司[2]，厂址为广州市番禺区大龙街傍江西泰兴路 13 号 501。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

20.（数字网络功放 1 型号 AV-425）[1]，生产厂为北京星启邦威电子有限公司[2]，厂址为北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室-3432。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

21.（数字网络功放 2 型号 AV-225）[1]，生产厂为北京星启邦威电子有限公司[2]，厂址为北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室-3432。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

22.（调音台 型号 TS-14PFX-4）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

23.（音频信号处理器 1 型号 CT08A）[1]，生产厂为北京星启邦威电子有限公司[2]，厂址为北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室-3432。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

24.（音频信号处理器 2 型号 CMX08L）[1]，北京星启邦威电子有限公司[2]，厂址为北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室-3432。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

25.（电源管理器 1 型号 TS-820）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

26.（电源管理器 2 型号 TS-830）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

27.（手持无线话筒（含话筒天线和天线分配器） 型号 T-592UH）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

28.（全数字会议系统主机 型号 TS-0300M）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

29.（会议话筒处理器 型号 TS-3400MIX）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

30.（音频隔离器 型号 T-DG22）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

31.（会议话筒 1 型号 TS-W326D）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

32.（会议话筒 2 型号 TS-W326DA）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中

国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

33. (会议话筒 3 型号 TS-W302D) [1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

34. (会议话筒 4 型号 TS-W302DA) [1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

35. (发射器 型号 TS-W116) [1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

36. (充电箱 型号 TS-W180Q) [1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

37. (视频会议主机 型号 VCS8000) [1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

38. (高清视频会议终端 型号 NT90MB) [1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

39. (摄像机 1 型号 TV-620KM) [1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

40. (摄像机 2 型号 TV-630XM) [1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

41.（分布式管理主机 型号 TV-713A）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

42.（分布式终端 1 型号 TV-711C4K）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

43.（分布式终端 2 型号 TV-711CS）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。/ 的 / [5]在中国境内完成。

44.（分布式物联中控主机（含控制器） 型号 TV-735A）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

45.（分布式管理终端 型号华为擎云 C5）[1]，生产厂为华为技术有限公司[2]，厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

46.（分布式综合管理系统控制软件 型号分布式综合管理系统控制软件 V3.075）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

47.（云会务主机 型号 TR-0600T）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。/ 的 / [5]在中国境内完成。

48.（云会务系统管理软件 型号云会务系统管理软件 V1.0）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

49.（云会务门口屏 型号 TR-0646C）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

50.（无纸化会议服务器主机（含软件） 型号 TS-8300）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

51.（无纸化会议终端软件 型号无纸化会议终端客户端软件 V2.0）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

52.（平板电脑 型号华为擎云 C5）[1]，生产厂为华为技术有限公司[2]，厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

53.（无纸化流媒体主机（含软件） 型号 TS-8308）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

54.（无纸化高清一体终端（含软件） 型号 TV-711CS）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

55.（无纸化升降器（含软件） 型号 TS-8202A）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

56.（无纸化会议终端（含软件） 型号 TS-8304A1）[1]，生产厂为广东保伦电子股份有限公司[2]，厂址为广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

57.（POE 交换机 型号 RG-S2910-24GT4SFP-UP-H）[1]，生产厂为锐捷网络股份有限公司[2]，厂址为福州市仓山区金山大道 618 号桔园

洲工业园 19#楼。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。/ 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

58. (交换机 型号 RG-S2928G-E V3) [1]，生产厂为锐捷网络股份有限公司 [2]，厂址为福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园 19#楼。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

59. (无线 AP 型号 RG-AP9220(V2)) [1]，生产厂为锐捷网络股份有限公司 [2]，厂址为福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园 19#楼。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

60. (门禁设备 型号 DS-K7B-12V5A 等) [1]，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 [2]，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

61. (机柜 1 型号 G26622) [1]，生产厂为深圳市图腾通讯科技有限公司 [2]，厂址为深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路图腾科技工业园 B 栋 101。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

62. (机柜 2 型号 G26642) [1]，生产厂为深圳市图腾通讯科技有限公司 [2]，厂址为深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路图腾科技工业园 B 栋 101。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

63. (指挥中心会议桌椅 型号定制) [1]，生产厂为六安市名极智能科技有限公司 [2]，厂址为六安市霍邱县冯井镇冯井和居家具城三栋西。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

64. (系统集成和辅材 型号点星芒) [1]，生产厂为南京点星芒信息技术有限公司 [2]，厂址为南京市江宁区天元东路 231 号(江宁高新园)。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）：
南京点星芒信息技术有限公司
日期：2026 年 9 月 25 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。