关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：1）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.感应玻璃门 断桥-70，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.门禁刷卡系统 CU-F695，生产厂为深圳市高优科技有限公司，厂址为深圳市龙华区福城街道田茜路 9 号 B 栋三楼。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

3.门套 宽:60mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

4.立体斜拉字 3600*700mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

5.馆名墙基层 （5000+5000）*2700mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

6.金属线条 30mm（±20mm），生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

7.序言墙基层 4500*2700mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

8.立体发光字 H:130mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

9. 墙布饰面 （5000+5000）*2700mm；4500*2700mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

10. 历史文化变迁圆弧背景墙 18550*2700mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

11. 墙布饰面 17000*2400mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

12. 画布展板 17000*2400mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

13. 圆弧钟表造型展台 宽：600mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

14. 亚克力造型 600*600mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

15. 艺术布圆环造型 2000*3000mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

16. 亚克力灯带 宽：30mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

17.滑轨屏轨道预埋 1000*50mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

18.展柜框架基层 3300*2700*800；9000*2700*700；3600*2700*400，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

19.木饰面面层 1050*2700mm；400*2700mm；(8600+2600+3600)*300mm；2400*200*2mm 组；(540+500+260+260+610+200)*2400mm；2400*500mm；9800*650mm；3400*200mm；，生产厂为江苏朗生整装材料科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

20.墙布饰面 2600*2550mm；2200*2300mm；3500*2400-1600*1750mm；，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

21.橱窗展台 3800*200*1750mm（H），生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

22.钢化玻璃 10mm 厚，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

23.木质地台 宽：600mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

24.L 型文化展台 900*420*190mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

25.踢脚线 高：60mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定~~

比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

26. 画布展板 1500*1100*1 块，2600*1100mm*1 块、900*1400mm*1 块、850*1150mm*1 块、650*1050mm*1 块、1350*1400mm*1 块，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

27. 徐楚文化著名人物艺术装置(双面） 600*2700，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

28. 地面发光灯带 宽：20mm，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

29. 发光字 H:150mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

30. 历史人物背景墙基层 （3100+800）*2700mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

31. 历史人物背景墙木饰面 （3100+800）*2700mm，生产厂为江苏朗生整装材料科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

32. 文化地域风貌互动墙基层 8200*2700mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

33. 文化地域风貌互动墙木饰面 700*2700mm*2，生产厂为江苏朗生整装材料科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

34.服饰展示柜框架基层 2700*3100mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

35.服饰展示柜木饰面 800*2700mm；400*2400mm*2；(300+400)*2300mm，生产厂为江苏朗生整装材料科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。 ~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

36.服饰展示柜墙布饰面 2300*2300mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

37.木质地台 400*2300*100mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

38.木饰面基层 （3050+800）*2700mm;10500*2700mm;(2200+2200+1000)*2700mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

39.木饰面面层 （3050+800）*2700mm;10500*2700mm;(2200+2200+1000)*2700mm，生产厂为江苏朗生整装材料科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

40.名著智慧树造型柱基层 750*750*2700mm(H)，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

41.名著智慧树造型柱木饰面 750*750*2700mm(H)，生产厂为江苏朗生整装材料科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

42.文化装饰造型灯箱 3mm 厚，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定~~

比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

43. 云石造型立方体灯定制 PY-1150，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

44. 石材地台 JL515，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

45. 金属造型坐凳 1 1750*400*450mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

46. 金属造型坐凳 2 1000*400*450mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

47. 屈骚文学背景柜框架基层 （3320+3600）*2700mm（H），生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

48. 屈骚文学背景木饰面 3000*2600mm，生产厂为江苏朗生整装材料科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

49. 墙布装饰 （3000+3600）*2500mm；，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

50. 金属线条 (2100+3500+2900+2100)mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

51. 立体发光字 H:100mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

52. 油画布展板 400*650mm*1 块、1200*1850mm*1 块、1200*2000mm*1 块、600*1200mm*1 块，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

53. 造型展台 3500*3000*700mm（H），生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

54. 金属展台 1500*350*350mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

55. 金属桌 2600*450*750mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

56. 异型地台 （4300+8200mm）*600mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

57. 徐楚文化重要历史事件框架基层 （4300+8200）*2700mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

58. 徐楚文化重要历史事件木饰面层 （4300+8200）*2700mm，生产厂为江苏朗生整装材料科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

59. 石膏线条 260mm*2700mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

60. 墙布饰面 3000*2800mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

61. 油画布展板 470*780mm*1、650*650mm*2，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

62. 立体字 H:150mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

63. 老庄哲学框架基层 4200*2700mm;3800*2700mm;，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

64. 老庄哲学木饰面 850*2700mm*2，生产厂为江苏朗生整装材料科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

65. 老庄哲学墙布饰面 4200*2700mm;3800*2700mm;，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

66. 木质地台 850*3800*50mm(H)，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

67. 油画布展板 600*1700mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

68.立体发光字 单字高 120mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

69.徐楚文化宣传片框架基层 （1500+9600+400）*2700mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

70.徐楚文化宣传片框架饰面板 （1500+9600+400）*2700mm，生产厂为江苏朗生整装材料科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

71.徐楚文化宣传片墙布饰面 2800*1650mm*2，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

72.徐楚文化文物展示框架基层 9000*2700mm;3500*2700mm;，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

73.徐楚文化文物展示木饰面 （800+850*4）*2700mm;3450*2700mm，生产厂为江苏朗生整装材料科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

74.徐楚文化文物展示墙布饰面 3600*2700mm*2;900*2700mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

75.烤漆板面层 620*2700mm；620*2200mm*2；620*2500mm；620*1800mm；，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

76.木质地台 850*3600*50(H)*2，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占

比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

77. 油画布展板 300*520mm、620*850mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

78. 展示台 600*600*650mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

79. 徐楚文化大讲堂背景墙框架基层 (4000+8900+8400+6500+3200+2300)*2700mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

80. 徐楚文化大讲堂背景墙灯膜饰面 7000*2500mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

81. 徐楚文化大讲堂背景墙生态木饰面 （450+150）*7600mm，生产厂为广州市恒德环保材料有限公司，厂址为广州市南沙区榄核镇人绿路。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

82. 徐楚文化大讲堂背景墙木饰面 （2300+3200）*2700mm;2400*7600mm，生产厂为江苏朗生整装材料科技有限公司，厂址为武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

83. 徐楚文化大讲堂背景墙墙布饰面 3450*2450;6500*2700mm;（510+300）*2700mm;（300+100）*2*8000mm; 300*2500mm*2; 270*(2700+2700+3500)mm; 120*(2450+2450+3450)mm，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

84. 油画布展板 700*1150mm;1600*2700mm 等，生产厂为宜兴品艺广告标识有限公司，厂址为无锡市宜兴经济技术开发区袁桥路 8 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成

本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

85. 地台 1200*4000mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

86. 书本造型装置定制 1500*2000mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

87. 发言台 600*600*1200，生产厂为南京紫峰家具有限公司，厂址为南京市江宁区滨江开发区天成路 5 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

88. 矮柜 3400*350*1100mm，生产厂为南京紫峰家具有限公司，厂址为南京市江宁区滨江开发区天成路 5 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

89. 实木学生桌 400*1400*750mm，生产厂为南京紫峰家具有限公司，厂址为南京市江宁区滨江开发区天成路 5 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

90. 实木坐凳 400*450*450mm，生产厂为南京紫峰家具有限公司，厂址为南京市江宁区滨江开发区天成路 5 号。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

91. 铝合金玻璃门 断桥-70，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

92. 设备间石膏板饰面 2000*2400*2700mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

93.设备间石膏板乳胶漆 2000*2400*2700mm，生产厂为江苏长江涂料有限公司，厂址为南京市鼓楼区姜家圩 77 巷 1-4 号。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

94.实木套装门 900*2200mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

95.石膏板造型吊顶 11200*45000mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

96.铝方通吊顶 30*70mm，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

97.顶面乳胶漆 6400*7800mm，生产厂为江苏长江涂料有限公司，厂址为南京市鼓楼区姜家圩 77 巷 1-4 号。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

98.PVC 塑胶地板 2mm，生产厂为上海大巨龙蓬盖新材料有限公司，厂址为上海市金山工业区金腾路 1106 号。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

99.配电箱 XL-21，生产厂为江苏奇峰电气制造有限公司，厂址为南京市江宁区谷里街道兴谷路 16 号。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

100.开关面板 860mm*860mm，生产厂为杭州鸿雁电器有限公司，厂址为浙江省温州市龙湾区永兴街道空港新区滨海六路 2066 号第 2 号楼。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

101.五孔插座面板 860mm*860mm，生产厂为杭州鸿雁电器有限公司，厂址为浙江省温州市龙湾区永兴街道空港新区滨海六路 2066 号第 2 号楼。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生

产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

102.网络面板 860mm*860mm，生产厂为杭州鸿雁电器有限公司，厂址为浙江省温州市龙湾区永兴街道空港新区滨海六路 2066 号第 2 号楼。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

103.电路改造 2.5 平方，生产厂为广东珠江电线电缆有限公司，厂址为佛山市南海区里水镇和桂工业园 A 区 A-2 栋。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

104.弱电改造 六类，生产厂为深圳泛信电讯有限公司，厂址为深圳市罗湖区深南东路文华大厦西座 24 楼 F 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

105.触控一体机 DS-86IWMS-LO3PA，生产厂为深圳清大电子科技有限公司东莞分公司，厂址为广东省东莞市黄江镇长华裕街 7 号 3 栋 1-4 层。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

106.移动支架 DS-JZ86，生产厂为深圳清大电子科技有限公司东莞分公司，厂址为广东省东莞市黄江镇长华裕街 7 号 3 栋 1-4 层。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

107.嵌入式射灯 Φ62*60，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

108.嵌入式射灯 Φ62*60，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

109.嵌入式射灯 Φ62*60，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

110.嵌入式牛眼射灯 Φ62*60，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

111.嵌入式筒灯 Ø132×H45，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

112.2m 磁吸轨道 T2-20/2M，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

113.1.5m 磁吸轨道 T2-20/1.5M，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

114.弧形磁吸轨道 T2-20，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

115.L 型磁吸轨道 T2-20，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

116.L 型导通接头 T4-20，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

117.I 型导通接头 T4-20，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

118.磁吸折叠格栅灯 220*22*94，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比~~

例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

119. 弧形磁吸格栅灯 220*22*94，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

120. 磁吸内置 120W 变压器 DVI220-120W-024-PSCLL，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

121. LED 线型灯带 L*16*16，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

122. LED 方通线型灯（50*1200）50*1200，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

123. 电源系统 75W，生产厂为江苏捷马光电科技有限公司，厂址为盐城市滨海县东坎全民创业园内。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

124. 展柜 1 1180*500*1045mm，生产厂为深圳华博艺展文化工程有限公司，厂址为深圳市龙岗区布吉街道凤凰社区西环路 88 号中国饮食文化城“初谷苑”B 段 4 号楼 4-105。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

125. 展柜 2 630*630*1960，生产厂为深圳华博艺展文化工程有限公司，厂址为深圳市龙岗区布吉街道凤凰社区西环路 88 号中国饮食文化城“初谷苑”B 段 4 号楼 4-105。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

126. 展柜 3 3565*215*1385，生产厂为深圳华博艺展文化工程有限公司，厂址为深圳市龙岗区布吉街道凤凰社区西环路 88 号中国饮食文化城“初谷苑”B 段 4 号楼 4-105。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

127. 展柜 4 1355*500*1000mm，生产厂为深圳华博艺展文化工程有限公司，厂址为深圳市龙岗区布吉街道凤凰社区西环路 88 号中国饮食文化城“初谷苑”B 段 4 号楼 4-105。（产

品名称-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

128.展柜 5 1405*400*405mm，生产厂为深圳华博艺展文化工程有限公司，厂址为深圳市龙岗区布吉街道凤凰社区西环路 88 号中国饮食文化城“初谷苑”B 段 4 号楼 4-105。（产品名称-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

129.展柜 6 870*400*385mm，生产厂为深圳华博艺展文化工程有限公司，厂址为深圳市龙岗区布吉街道凤凰社区西环路 88 号中国饮食文化城“初谷苑”B 段 4 号楼 4-105。（产品名称-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

130.展柜 7 1000*400*300mm，生产厂为深圳华博艺展文化工程有限公司，厂址为深圳市龙岗区布吉街道凤凰社区西环路 88 号中国饮食文化城“初谷苑”B 段 4 号楼 4-105。（产品名称-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

131.展柜 8 2560*750*2585mm，生产厂为深圳华博艺展文化工程有限公司，厂址为深圳市龙岗区布吉街道凤凰社区西环路 88 号中国饮食文化城“初谷苑”B 段 4 号楼 4-105。（产品名称-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

132.展柜 9 3150*730*2585mm，生产厂为深圳华博艺展文化工程有限公司，厂址为深圳市龙岗区布吉街道凤凰社区西环路 88 号中国饮食文化城“初谷苑”B 段 4 号楼 4-105。（产品名称-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

133.展柜 10 800*800*2200mm，生产厂为深圳华博艺展文化工程有限公司，厂址为深圳市龙岗区布吉街道凤凰社区西环路 88 号中国饮食文化城“初谷苑”B 段 4 号楼 4-105。（产品名称-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

134.5P 吸顶机 SGRd-120WMBp/NS89，生产厂为新科环保科技有限公司，厂址为常州市武进区礼嘉镇武进东大道 501 号。（产品名称-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

135.5P 铜管（含保温） 管径：9.52/15.88，生产厂为南京优仁有色金属有限公司，厂址为南京市六合经济开发区龙池街道新港湾路 35 号。（产品名称-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

136.PVC 水管（含保温） DN25，生产厂为南京圣天塑料管业有限公司，厂址为南京市雨花台区板桥街道大方村。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

137.开孔 φ80mm，生产厂为南京恒其德建设有限公司，厂址为南京市鼓楼区清江南路 7 号 818 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

138.外机电源 4 平方，生产厂为广东珠江电线电缆有限公司，厂址为佛山市南海区里水镇和桂工业园 A 区 A-2 栋。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

139.外机支架 JL，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

140.55 寸触摸一体机 syp102-55，生产厂为广州触沃电子有限公司，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 1 楼部分、2-5 楼。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

141.屏体框架结构 GME-030，生产厂为南京光摩尔智慧光电科技，厂址为江苏省南京市高淳区漆桥街道双联工业园双秀路 29 号 2 幢 386 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

142.移动装置 GME-030，生产厂为南京光摩尔智慧光电科技，厂址为江苏省南京市高淳区漆桥街道双联工业园双秀路 29 号 2 幢 386 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

143.机械联动控制程序 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

144.UI 交互界面 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

145.交互动效设计 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

146.软件开发 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

147.P1.86LED 屏 P1.86，生产厂为江苏筑影光电科技有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道清水亭西路 9 号 3。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

148.造型台 直径 1.6 米，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

149.工控主机 定制，生产厂为杭州东田科技有限公司，厂址为浙江省杭州市西湖区文三路 251 号二层 212 室。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

150.23.8 寸触摸一体机 TMC2381，生产厂为广州触沃电子有限公司，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 1 楼部分、2-5 楼。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

151.音响 GK-818B，生产厂为杭州冠珂电子科技有线公司，厂址为浙江省杭州市萧山区靖江街道甘露村。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

152.UI 交互界面 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 （产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

153.交互动效设计 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 （产品名称 1） 的中国

境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

154.触摸交互程序开发 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

155.视频制作 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

156.投影机 SML-BLC565UST，生产厂为无锡视美乐激光显示科技有限公司，厂址为宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 3 幢 101 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

157.安装支架 SML-BLC565UST，生产厂为无锡视美乐激光显示科技有限公司，厂址为宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 3 幢 101 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

158.HDMI 信号放大器 HDFA-150EP，生产厂为深圳市朗恒科技有限公司，厂址为深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路 2 号创新世界中泰信息技术产业园厂房 A2 栋 6 楼东面 A 区。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

159.雷达 Z15，生产厂为深圳市中赢智影科技有限公司，厂址为深圳市龙华区大浪街道龙平社区龙华建设路 376 号展滔商业广场 F 座 401。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

160.工控主机 定制，生产厂为杭州东田科技有限公司，厂址为浙江省杭州市西湖区文三路 251 号二层 212 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

161.音响 GK-818B，生产厂为杭州冠珂电子科技有线公司，厂址为浙江省杭州市萧山区靖江街道甘露村。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

162.融合软件 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 （产品名称-1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

163.UI 交互界面 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 （产品名称-1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

164.交互动效设计 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 （产品名称-1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

165.软件开发 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 （产品名称-1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

166.70 寸触摸一体机 TMC7001，生产厂为广州触沃电子有限公司，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 1 楼部分、2-5 楼。 （产品名称-1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

167.UI 交互界面 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 （产品名称-1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

168.交互动效设计 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 （产品名称-1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

169.软件开发 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 （产品名称-1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称-1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称-1）的（关键工序）在中国境内完成。

170.55 寸拼接屏 CF-P550DJ，生产厂为广州正田电子科技有限公司，厂址为广东省广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 357 号灵兴工业区 27 号 5 栋。 （产品名称-1） 的中国

境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

171.安装支架 DV550-1，生产厂为南京光摩尔智慧光电科技，厂址为江苏省南京市高淳区漆桥街道双联工业园双秀路 29 号 2 幢 386 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

172.红外触摸框 JL-202，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

173.钢化玻璃 6mm，生产厂为南京耀祥钢化玻璃有限公司，厂址为南京市江宁区淳化街道青龙社区工业园。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

174.多屏宝 M04，生产厂为深圳~~（企业名称）~~智能设备有限公司，厂址为深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 10 栋 402。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

175.HDMI 信号放大器 HDFA-150EP，生产厂为深圳市朗恒科技有限公司，厂址为深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路 2 号创新世界中泰信息技术产业园厂房 A2 栋 6 楼东面 A 区。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

176.工控主机 定制，生产厂为杭州东田科技有限公司，厂址为浙江省杭州市西湖区文三路 251 号二层 212 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

177.音响 GK-818B，生产厂为杭州冠珂电子科技有线公司，厂址为浙江省杭州市萧山区靖江街道甘露村。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

178.UI 交互界面 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

179.交互动效设计 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

180.软件开发 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

181.投影机 ED750U，生产厂为无锡视美乐激光显示科技有限公司，厂址为宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 3 幢 101 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

182.安装支架 JL070，生产厂为南京优之龙建材有限公司，厂址为南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 A959 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

183.HDMI 信号放大器 HDFA-150EP，生产厂为深圳市朗恒科技有限公司，厂址为深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路 2 号创新世界中泰信息技术产业园厂房 A2 栋 6 楼东面 A 区。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

184.工控主机 定制，生产厂为杭州东田科技有限公司，厂址为浙江省杭州市西湖区文三路 251 号二层 212 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

185.音响 EF-6，生产厂为珑讯科技（南京）有限公司，厂址为南京市雨花台区花神庙 10 号 3 幢 C 区 307 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

186.功放 EA300，生产厂为珑讯科技（南京）有限公司，厂址为南京市雨花台区花神庙 10 号 3 幢 C 区 307 室。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

187.校正软件 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。~~（产品名称 1）~~的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

188. 视频拍摄制作 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

189. 电子云屏播放系统 SYS101-215，生产厂为广州触沃电子有限公司，厂址为广州市增城区新塘镇环保三路 5 号之二触沃科技园 A 栋 1 楼部分、2-5 楼。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

190. 信息发布软件 GME-210B，生产厂为南京光摩尔智慧光电科技，厂址为江苏省南京市高淳区漆桥街道双联工业园双秀路 29 号 2 幢 386 室。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

191. 工控主机 定制，生产厂为杭州东日科技有限公司，厂址为浙江省杭州市西湖区文三路 251 号二层 212 室。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

192. 机柜 G36842，生产厂为图腾电子设备（昆山）有限公司，厂址为江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

193. 显示器 H226，生产厂为江西瑞德电子有限公司，厂址为江西省九江市瑞昌市天华路北侧。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

194. 键盘鼠标套装 X210，生产厂为深圳铭键电子有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道新沙西路正诚丰科技园一栋厂房三楼 B。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

195. 智能控制模块 ZY-0830A，生产厂为乐清市中一电气有限公司，厂址为浙江省温州市乐清市柳市镇东风工业区凌云路（德力西集团有限公司内 4-7 层）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

196. 手持移动中控终端 T890，生产厂为广东省欧度利方科技有限公司，厂址为广州市南沙区万顷沙镇向军街 5 号 3 栋 4-8 层。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本

占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

197.交换机 SG124D，生产厂为深圳市美科星通信技术有限公司，厂址为深圳市南山区西丽街道云城社区仙元路 56 号联接之路大厦中塔 402。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

198.无线 AP MCXAP1500GP，生产厂为深圳市美科星通信技术有限公司，厂址为深圳市南山区西丽街道云城社区仙元路 56 号联接之路大厦中塔 402。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

199.AC 管理器 MR100P-AC，生产厂为深圳市美科星通信技术有限公司，厂址为深圳市南山区西丽街道云城社区仙元路 56 号联接之路大厦中塔 402。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

200.UI 设计 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

201.智能中央控制系统 RG433，生产厂为广州荣工自动化科技有限公司，厂址为广州经济技术开发区金友街 116 号之三。~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

202.智能灯光嵌入集控 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

203.智能客户端手持集控软件 SY001，生产厂为南京商韵文化传播有限公司，厂址为江苏省南京市江宁区秣陵街道西门子路 39 号 2 号楼 2-301（江宁开发区）。~~（产品名称 1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

204.●展厅图文展示深化 HQD-9，生产厂为南京恒其德建设有限公司，厂址为南京市鼓楼区清江南路 7 号 818 室。 ~~（产品名称 1）~~ 的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称 1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

205.展品采购（服饰） TXD，生产厂为洛阳铜祥德青铜器仿古工艺品开发有限公司，厂址为河南省洛阳市伊川县白元镇常峪堡村四组。~~（产品名称-1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称-1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称-1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

206.展品采购 TXD，生产厂为洛阳铜祥德青铜器仿古工艺品开发有限公司，厂址为河南省洛阳市伊川县白元镇常峪堡村四组。~~（产品名称-1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称-1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称-1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

207.智能化设备调试辅材 六类，生产厂为深圳泛信电讯有限公司，厂址为深圳市罗湖区深南东路文华大厦西座24楼F室。~~（产品名称-1）~~的中国境内生产的组件成本占比≥~~（规定比例）~~。~~（产品名称-1）~~的~~（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称-1）~~的~~（关键工序）~~在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：南京炬其德建设有限公司

日期：2026年09月07日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用线划除的地方无需填写。