关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（ATS 总配电柜 定制（开关元器件施耐德））[1]，生产厂为（杭州建奥电器有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街 2 号 1 幢 101 室）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成；

2.（市电配电柜 定制（开关元器件施耐德））[1]，生产厂为（杭州建奥电器有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街 2 号 1 幢 101 室）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

3.（UPS 输入输出配电柜 定制（开关元器件施耐德））[1]，生产厂为（杭州建奥电器有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街 2 号 1 幢 101 室）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

4.（照明配电箱 定制（开关元器件施耐德））[1]，生产厂为（杭州建奥电器有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街 2 号 1 幢 101 室）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

5.（应急配电箱 定制（开关元器件施耐德））[1]，生产厂为（杭州建奥电器有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街 2 号 1 幢 101 室）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

6.（精密配电柜 PDU8000）[1]，生产厂为（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为（广东省深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39

层 01 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

7.（排烟控制柜 定制（开关元器件施耐德））[1]，生产厂为（杭州建奥电器有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街 2 号 1 幢 101 室）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

8.（抗震承重底座 DGDZ6123）[1]，生产厂为（南京迪港科技有限责任公司）[2]，厂址为（江苏省南京市浦口区桥林街道听莺路 3 号 迪港科技智能制造基地）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

9.（KBG25 电线管 KBG-Φ25×1.0）[1]，生产厂为（中山联塑华通钢塑管有限公司）[2]，厂址为（广东省中山市黄圃镇新丰南路 1-3 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

10.（KBG20 电线管 KBG-Φ20×1.0）[1]，生产厂为（中山联塑华通钢塑管有限公司）[2]，厂址为（广东省中山市黄圃镇新丰南路 1-3 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

11.（金属软管 HK-JSF-P3-DN25）[1]，生产厂为（华刻电气（泰州）有限公司）[2]，厂址为（江苏省泰州市兴化市张郭镇陆姜工业集中区 1 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

12.（金属软管 HK-JSF-P3-DN20）[1]，生产厂为（华刻电气（泰州）有限公司）[2]，厂址为（江苏省泰州市兴化市张郭镇陆姜工业集中区 1 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

13.（墙面 3+2 插座）[1]，生产厂为（施耐德电气(中国)有限公司）[2]，厂址为（红禾朗（兴宁）电工有限公司（生产代工工厂）、兴宁市广州天河（兴宁）产业转移工业园科创路 9 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

14.（防爆墙面 3+2 插座）[1]，生产厂为（常州沈防照明科技有限公司）[2]，厂址为（温州创新防爆设备有限公司乐清分公司（生产代工工厂）、浙江省温州市乐清市北白象镇高岙村）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

15.（LED 平板灯）[1]，生产厂为（欧普照明股份有限公司）[2]，厂址为（欧普（中山）智能科技有限公司、中山市民众街道沿江村众安大道 103 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

16.（电池间防爆灯）[1]，生产厂为（嘉兴久佳照明有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市秀洲区王店镇庆元路 459 号 1 栋 6 楼）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

17.（双头应急探照灯 YC-ZM-BDZ-X）[1]，生产厂为（广东永程智能电器有限公司）[2]，厂址为（广东省江门市新会区睦洲镇华南光电产业园 B3 号-6）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

18.（应急疏散标志灯 YC-BZ-BDZ）[1]，生产厂为（广东永程智能电器有限公司）[2]，厂址为（广东省江门市新会区睦洲镇华南光电产业园 B3 号-6）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

19.（单联单控开关）[1]，生产厂为（施耐德电气(中国)有限公司）[2]，厂址为（）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

20.（二位二控开关）[1]，生产厂为（施耐德电气(中国)有限公司）[2]，厂址为（红禾朗(惠州)电工有限公司（生产代工工厂）、广东省惠州市博罗县柏塘镇石湖村金湖工业区）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

21.（三位三控开关）[1]，生产厂为（施耐德电气(中国)有限公司）[2]，厂址为（红禾朗(惠州)电工有限公司（生产代工工厂）、广东省惠州市博罗县柏塘镇石湖村金湖工业区）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。

/[1]的/[5]在中国境内完成。

22.（网格桥架 300*100）[1]，生产厂为（江苏华鹏桥架有限公司）[2]，厂址为（江苏省镇江市扬中市新坝镇华鹏路 1 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

23.（镀锌桥架 300*100*1.0）[1]，生产厂为（江苏华鹏桥架有限公司）[2]，厂址为（江苏省镇江市扬中市新坝镇华鹏路 1 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

24.（镀锌桥架 200*100*1.0）[1]，生产厂为（江苏华鹏桥架有限公司）[2]，厂址为（江苏省镇江市扬中市新坝镇华鹏路 1 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

25.（电线 ZCBV2.5mm²）[1]，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）[2]，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

26.（UPS 输入输出电缆 ZCYJV4×185mm²+1×95mm²）[1]，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）[2]，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

27.（AP 柜电缆 ZCYJV4×95mm²+1×50mm²）[1]，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）[2]一，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

28.（列头柜进线电缆 ZCYJV4×95mm²+1×50mm²）[1]，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）[2]，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

29.（电缆 ZCYJV 4×25mm²+1×10mm²）[1]，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）[2]，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

30.（电缆 ZCYJV-5×6mm²）[1]，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）[2]，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

31.（电缆 ZCYJV3×6 mm²）[1]，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）[2]，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

32.（电缆 ZCYJV-2×16+1×10mm²）[1]，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）[2]，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

33.（等电位联结端子箱）[1]，生产厂为（乐清量铠电气设备有限公司）[2]，厂址为（浙江省温州市乐清市柳市镇项浦埭村）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

34.（接地铜排）[1]，生产厂为（江苏钛桐源有色金属制造有限公司）[2]，厂址为（无锡市新吴区城南路 32-6 号 A 栋 A200）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

35.（BVR 软线 BVR-6mm²、BVR-16mm²）[1]，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）[2]，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

36.（接地线 BVR50mm²）[1]，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）[2]，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

37.（UPS 主机 UPS5000）[1]，生产厂为（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市华荣通信技术有限公司（生产代工工厂）、广东省东莞市常平镇岗梓村大埔工业区 106 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

38.（UPS 功率模块 PM50K）[1]，生产厂为（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为

（东莞市华荣通信技术有限公司（生产代工工厂）、广东省东莞市常平镇岗梓村大埔工业区 106 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

39.（蓄电池 6-GFM-120）[1]，生产厂为（双登集团股份有限公司）[2]，厂址为（江苏省泰州市姜堰经济开发区天目西路 999 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

40.（开放式电池柜）[1]，生产厂为（南京迪港科技有限责任公司）[2]，厂址为（江苏省南京市浦口区桥林街道听莺路 3 号 迪港科技智能制造基地）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

41.（电池开关柜）[1]，生产厂为（杭州建奥电器有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街 2 号 1 幢 101 室）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

42.（电池电缆 BVR 185mm²）[1]，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）[2]，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

43.（行级精密空调室内机（加热加湿）NetCol5000-A050H4WE2）[1]，生产厂为（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为（广东申菱环境系统股份有限公司（生产代工工厂）、广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

44.（行级精密空调室外机（加热加湿）NetCol500-A060MC1D0）[1]，生产厂为（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为（广东申菱环境系统股份有限公司（生产代工工厂）、广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

45.（行级精密空调室内机（单冷）NetCol5000-A050H40E2）[1]，生产厂为（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为（广东申菱环境系统股份有限公司（生产代工工厂）、广

东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）____。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。___/___[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

46.（行级精密空调室外机（单冷）NetCol500-A060MC1D0）[1]，生产厂为____（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为____（广东申菱环境系统股份有限公司（生产代工工厂）、广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）____。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。___/___[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

47.（房间精密空调室内机 NetCol8000-A013U4WE0）[1]，生产厂为____（华为技术有限公司）[2]，厂址为____（广东美的暖通设备有限公司（生产代工工厂）、佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工亚大道）____。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。___/___[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

48.（房间精密空调室外机 NetCol500-A0186C3E0）[1]，生产厂为____（华为技术有限公司）[2]，厂址为____（广东美的暖通设备有限公司（生产代工工厂）、佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工亚大道）____。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。___/___[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

49.（服务器机柜 NetHos-M FR42612）[1]，生产厂为____（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为____（深圳市华灏机电有限公司东莞市分公司（生产代工工厂）、广东省东莞市大朗镇长塘社区美景中路 738 号二楼）____。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。___/___[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

50.（冷通道系统）[1]，生产厂为____（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为____（深圳市华灏机电有限公司东莞市分公司（生产代工工厂）、广东省东莞市大朗镇长塘社区美景中路 738 号二楼）____。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。___/___[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

51.（吊顶式洁净新风机 FCP-1500W）[1]，生产厂为____（北京亚都新风暖通设备有限公司）[2]，厂址为____（北京市怀柔区庙城镇庙城村临 300 号 401 室）____。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。___/___[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

52.（防火阀）[1]，生产厂为____（德州泽沃通风设备有限公司）[2]，厂址为____（山东省

德州市武城县鲁权屯镇滕庄村）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

53.（电动风阀）[1]，生产厂为（德州泽沃通风设备有限公司）[2]，厂址为（山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄村）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

54.（手动风量调节阀）[1]，生产厂为（德州泽沃通风设备有限公司）[2]，厂址为（山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄村）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

55.（风管）[1]，生产厂为（德州泽沃通风设备有限公司）[2]，厂址为（山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄村）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

56.（轴流排风机 HTF-I-3.5）[1]，生产厂为（德州泽沃通风设备有限公司）[2]，厂址为（山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄村）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

57.（防爆轴流排风机 YBX3-132S-4）[1]，生产厂为（山东力之源电机有限公司）[2]，厂址为（山东省聊城市临清市新华路街道葡香社区十二里屯居委会向西 1 公里路北）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

58.（防火阀）[1]，生产厂为（德州泽沃通风设备有限公司）[2]，厂址为（山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄村）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

59.（电动风阀）[1]，生产厂为（德州泽沃通风设备有限公司）[2]，厂址为（山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄村）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

60.（风管）[1]，生产厂为（德州泽沃通风设备有限公司）[2]，厂址为（山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄村）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的

__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

61.（吊顶式洁净新风机 YXH-6NS1C）[1]，生产厂为（北京亚都新风暖通设备有限公司）[2]，厂址为（北京市怀柔区庙城镇庙城村临 300 号 401 室）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

62.（防火阀）[1]，生产厂为（德州泽沃通风设备有限公司）[2]，厂址为（山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄村）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

63.（电动风阀）[1]，生产厂为（德州泽沃通风设备有限公司）[2]，厂址为（山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄村）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

64.（风管）[1]，生产厂为（德州泽沃通风设备有限公司）[2]，厂址为（山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄村）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

65.（单瓶组柜式灭火装置）[1]，生产厂为（安徽正华同安消防科技有限公司）[2]，厂址为（安徽省合肥市合肥新站高新技术开发区磨店社区文忠路 777 号 1 幢厂房）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

66.（HFC-227ea 灭火剂）[1]，生产厂为（中化蓝天集团有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区西兴街道江南大道 96 号（中化大厦））。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

67.（泄压装置）[1]，生产厂为（安徽正华同安消防科技有限公司）[2]，厂址为（安徽省合肥市合肥新站高新技术开发区磨店社区文忠路 777 号 1 幢厂房）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

68.（点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-G5T）[1]，生产厂为（海湾安全技术有限公司）[2]，厂址为（河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成

本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

69.（点型感温火灾探测器 JTW-ZCD-G5H）[1]，生产厂为（海湾安全技术有限公司）[2]，厂址为（河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

70.（火灾声警报器 HY6711）[1]，生产厂为（海湾安全技术有限公司）[2]，厂址为（河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

71.（火灾声光警报器 GST-HX-320B）[1]，生产厂为（海湾安全技术有限公司）[2]，厂址为（河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

72.（气体释放警报器 GST-LD-8317H）[1]，生产厂为（海湾安全技术有限公司）[2]，厂址为（河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

73.（气体灭火控制器 GST-QKP02H）[1]，生产厂为（海湾安全技术有限公司）[2]，厂址为（河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

74.（紧急启停按钮 GST-LD-8318）[1]，生产厂为（海湾安全技术有限公司）[2]，厂址为（河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

75.（输入/输出模块 GST-LD-8301A）[1]，生产厂为（海湾安全技术有限公司）[2]，厂址为（河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

76.（总线短路隔离器 GST-LD-8313B）[1]，生产厂为（海湾安全技术有限公司）[2]，厂址为（河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

77.（电子编码器 GST-BMQ-4）[1]，生产厂为（海湾安全技术有限公司）[2]，厂址为_

（河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

78.（六类非屏蔽双绞线 PUL6004BU）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

79.（24 口六类非屏蔽模块化配线架 CPPL24WBLY）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

80.（2 米六类非屏蔽网络跳线 UTP28SP2M）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

81.（理线架 WMPFSE）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

82.（单模预端接光缆 F9TQL5N5NBNNM008 最后三位是长度的米数）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

83.（96 芯预端接光纤配线架 FRE1UBL）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

84.（12 芯单模 MPO-LC 光模组 FCW9N-12-10U）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

85.（3 米 LC-LC 单模双芯光纤跳线 F92TLUCUCONM003）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

86.（24 口六类非屏蔽模块化配线架 CPPL24WBLY）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

87.（理线架 WMPFSE）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

88.（288 芯预端接光纤配线架 FRE1UBL *3）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

89.（24 芯单模 MPO-LC 光模组 FCW9N-24-10U）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

90.（3 米 LC-LC 单模双芯光纤跳线 F92TLUCUCONM003）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都

路 11 号）。__/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/[3]。__/[1]的__/[4]在中国境内生产。__/[1]的__/[5]在中国境内完成。

91.（24 芯单模光缆 FLKL924）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。__/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/[3]。__/[1]的__/[4]在中国境内生产。__/[1]的__/[5]在中国境内完成。

92.（24 芯 LC 光纤配线架 FD1W12BUDLCZ）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。__/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/[3]。__/[1]的__/[4]在中国境内生产。__/[1]的__/[5]在中国境内完成。

93.（单模尾纤 NKFP91BN1NNM001）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（生产厂址）。__/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/[3]。__/[1]的__/[4]在中国境内生产。__/[1]的__/[5]在中国境内完成。

94.（3 米 LC-LC 单模双芯光纤跳线 F92TLUCUCONM003）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。__/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/[3]。__/[1]的__/[4]在中国境内生产。__/[1]的__/[5]在中国境内完成。

95.（理线架 WMPFSE）[1]，生产厂为（泛达网络科技上海有限公司）[2]，厂址为（泛达通讯零部件（无锡）有限公司、无锡新加坡工业园新都路 11 号）。__/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/[3]。__/[1]的__/[4]在中国境内生产。__/[1]的__/[5]在中国境内完成。

96.（微模块监控采集器 ECC800 Pro）[1]，生产厂为（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市安科讯电子制造有限公司(代工生产厂)、深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区二期安科讯网络能源大楼负一层-5 层;北山工业区一期 5 栋 1-8 层、4 栋 6-8 层）。__/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/[3]。__/[1]的__/[4]在中国境内生产。__/[1]的__/[5]在中国境内完成。

97.（智能插座）[1]，生产厂为（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市安科讯电子制造有限公司(代工生产厂)、深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区二期安科讯网络能源大楼负一层-5 层;北山工业区一期 5 栋 1-8 层、4 栋 6-8 层））。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

98.（监控系统）[1]，生产厂为（华为数字能源技术有限公司；深圳创维-RGB 电子有限公司）[2]，厂址为（深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路 33 号安托山总部大厦 A 座研发 39 层 01 号；深圳创维-RGB 电子有限公司石岩工厂、深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维科技工业园）。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

99.（多功能传感器）[1]，生产厂为（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市安科讯电子制造有限公司(代工生产厂)、深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区二期安科讯网络能源大楼负一层-5 层;北山工业区一期 5 栋 1-8 层、4 栋 6-8 层））。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

100.（定位式水浸传感器）[1]，生产厂为（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市安科讯电子制造有限公司(代工生产厂)、深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区二期安科讯网络能源大楼负一层-5 层;北山工业区一期 5 栋 1-8 层、4 栋 6-8 层））。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

101.（非定位式水浸传感器）[1]，生产厂为（华为数字能源技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市安科讯电子制造有限公司(代工生产厂)、深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区二期安科讯网络能源大楼负一层-5 层;北山工业区一期 5 栋 1-8 层、4 栋 6-8 层））。__/__[1]的中国境内生产的组件成本占比≥__/__[3]。__/__[1]的__/__[4]在中国境内生产。__/__[1]的__/__[5]在中国境内完成。

102.（单门门禁锁 DS-K4H250BSC、DS-K4H250BSC-LZ1）[1]，生产厂为（杭州海康威视

数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

103.（双门门禁锁 DS-K4H250BDC、DS-K4H250BDC-LZ1）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

104.（人脸识别指纹机 7 寸屏 DS-K1T670MF）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

105.（四门禁控制器 DS-K2624）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

106.（16 路网络硬盘录像机 DS-7716NX-K5/Pro）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

107.（400 万全彩网络半球摄像机 DS-2CD2346EWDV3-L）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

108.（400 万全彩网络人脸半球摄像机 DS-2CD7D45DWDV3-IZS(2.7-13.5mm)(F)）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

109.（POE 交换机 DS-3E0526P-S/L）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限

公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。/[1]的中国境内生产的组件成本占比≥/[3]。/[1]的/[4]在中国境内生产。/[1]的/[5]在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：中邮建技术有限公司

日期：2026 年 11 月 20 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6. 用 “/”划除的地方无需填写。
7. 产品名称(型号)、生产厂、厂址是必填项，任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8. **本声明函仅需填写“第六章项目采购需求十、《适用本国产品采购政策的产品一览表》”中的本国产品，非适用本国产品采购政策的产品和非本国产品，不列入本声明函。**
9. 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。