关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 四层平板货架，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4]在中国境内生产。 / 的 / [5]在中国境内完成。

2. 地架，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3. 单层墙架，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4. 双层工作台，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5. 挂墙刀具消毒柜，生产厂为 山东美时电器有限公司 ，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6. 三眼水池，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

7. 冷热水龙头，生产厂为 河南佳鼎金属制品有限公司 ，厂址为 民权县产业集聚区工业大道南侧、温州路东侧 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

8. 电热单门蒸饭柜，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

9. 不锈钢方盘，生产厂为 潮州市潮安区新兴五金实业有限公司 ，厂址为 潮州市潮安区彩塘镇院前村九斗池片 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

10. 电磁双眼大锅灶（含锅），生产厂为 山东佰洁智能电器有限公司 ，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

11. 电磁单眼矮汤炉（含汤桶），生产厂为 山东佰洁智能电器有限公司 ，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

12. 油烟净化一体机（带 UV 除味），生产厂为 浙江越德环保科技有限公司，厂址为 浙江省杭州市钱塘新区义蓬街道继来路 78 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

13. 不锈钢封墙板，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

14. 不锈钢风管，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

15. 铝合金百叶窗，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

16. 单门热风循环消毒柜，生产厂为 山东美时电器有限公司 ，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

17. 平冷工作台，生产厂为 浙江凯美餐饮设备有限公司 ，厂址为 浙江省湖州市德清县钟管镇南舍工业园区兴南路 1 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

18. 单层墙架，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

19. 单眼水池，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

20. 冷热水龙头，生产厂为 河南佳鼎金属制品有限公司 ，厂址为 民权县产业集聚区工业大道南侧、温州路东侧 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

21. 四门双温冰箱，生产厂为 浙江凯美餐饮设备有限公司 ，厂址为 浙江省湖州市德清县钟管镇南舍工业园区兴南路 1 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

22. 电热开水器（带底座），生产厂为 佛山市顺德区泳邦饮用水设备有限公司 ，厂址为 广东省佛山市顺德区陈村镇石洲村白陈公路石洲路段 6 号之 6 厂房 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

23. 四层平板货架，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

24. 双孔残菜台，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

25. 单门玻璃门冷藏冰箱，生产厂为 浙江凯美餐饮设备有限公司 ，厂址为 浙江省湖州市德清县钟管镇南舍工业园区兴南路 1 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

26. 菜品留样柜，生产厂为 浙江凯美餐饮设备有限公司 ，厂址为 浙江省湖州市德清县钟管镇南舍工业园区兴南路 1 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

27. 电热六格保温台，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

28. 双层工作台，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

29. 粘捕式灭蝇灯，生产厂为 宁波丽吉尔电器科技有限公司 ，厂址为 浙江省宁波前湾新区滨海四路 329 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

30. 紫外线杀菌灯，生产厂为 连云港常琪光电科技有限公司 ，厂址为 江苏省连云港市东海县高新技术开发区晶源路 18 号耀龙院内 2 号厂房 2 层及 4 层 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

31. 风幕机，生产厂为 广州成亿电器有限公司 ，厂址为 广州市增城区中新镇坑贝村茶冚段（土名）自编号 B 栋 3 楼厂房 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

32. 风幕机，生产厂为 广州成亿电器有限公司 ，厂址为 广州市增城区中新镇坑贝村茶冚段（土名）自编号 B 栋 3 楼厂房 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

33. 不锈钢 U 型地沟，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

34. 不锈钢冲孔盖板，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

35. 总配电柜，生产厂为 温州市瑞都电气有限公司 ，厂址为 浙江省温州市乐清市柳市镇七里村七里港第一工业区 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

36. 电缆桥架，生产厂为新金城智能装备有限公司，厂址为苏州市吴江经济技术开发区新浜路 99 号 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

37. 电力电缆，生产厂为 安徽铜都电缆股份有限公司 ，厂址为 安徽枞阳县经济开发区新楼工业园 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

38. 电力电缆，生产厂为 安徽铜都电缆股份有限公司 ，厂址为 安徽枞阳县经济开发区新楼工业园 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

39. 塑铜线，生产厂为 安徽铜都电缆股份有限公司 ，厂址为 安徽枞阳县经济开发区新楼工业园 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

40. 塑铜线，生产厂为 安徽铜都电缆股份有限公司 ，厂址为 安徽枞阳县经济开发区新楼工业园 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

41. 电源插座，生产厂为 温州鸿昌电器有限公司，厂址为 浙江省温州市龙湾区天河镇司南村 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

42. PPR 冷热给水管，生产厂为 苏州市喜盛塑胶有限公司 ，厂址为 苏州市相城区黄埭镇东桥人民西路 57 号一楼 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

43. PPR 冷热给水管，生产厂为 苏州市喜盛塑胶有限公司 ，厂址为 苏州市相城区黄埭镇东桥人民西路 57 号一楼 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

44.角阀，生产厂为 玉环耀景洁具有限公司 ，厂址为 浙江省玉环市干江滨港工业城 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

45.PVC 排水管，生产厂为 苏州市喜盛塑胶有限公司 ，厂址为 苏州市相城区黄埭镇东桥人民西路 57 号一楼 。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）：

日期：2026 年 1 月 30 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。