政府采购合同

编号：JSZC-320500-SZWK-G2025-0550 号

甲方：苏州大学

联系人：武老师

联系电话：0512-67169258

2026年0000111

乙方：江苏确诚冷暖科技有限公司

联系人：李辉

联系电话：15295682356

依据甲方委托进行**苏州大学空调维保服务**（采购编号：**JSZC-320500-SZWK-G2025-0550**）采购的中标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1. 乙方负责完成甲方采购的**苏州大学空调维保服务第四标段**工作。

2. 下列文件为本合同不可分割部分：

（1）采购文件及其附件；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在投标采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等（如有）；

（4）中标通知书；

（5）合同附件。

3. 服务具体内容：

（1）空调维保清单（详见附件）

（2）维保要求：本标段含地源热泵系统，乙方需派驻现场 24 小时值班人员。其他详见采购文件

（3）维保服务交接时间：2026 年 1 月 9 日

（4）服务时间：委托服务时间自 2026 年 1 月 10 日起至 2028 年 1 月 9 日止（具体起止时间以甲方的通知为准）。

二、合同价款支付：

1. 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币**叁拾陆万伍仟元整（¥365000.00）**，包括人工（含驻场费、节假日加班费、中夜班费、差旅费、食宿费等）、材料、工具、管理、保险、利润、税金等与本项目相关的所有费用，除报价金额、非全维保形式下单价高于 1000 元的材料费外，学校不就本项目承担其他任何费用。

2. 费用结算

（1）付款方式：半年支付一次。

3. 付款前乙方应出具合格的发票；否则，甲方有权拒绝付款。

公司名称：江苏确诚冷暖科技有限公司

银行账号：1102141609000102670

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州万达广场支行

税号：91320594MA1WRGAW4P

4. 支付方式：银行汇款或转账支票。

5. 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6. 甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用。

7. 若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。

三、双方的责任及义务：

1. 双方应互相尊重，密切配合认真完成各项工作。

2. 甲方积极配合乙方提供所需材料。

3. 乙方须遵守《苏州大学空调维保服务标准》《苏州大学空调维保监管规定》等。

4. 甲方应尽可能为乙方人员提供有关保养、维修的方便，以便尽快地使设备恢复正常运行。使用中发现故障或异常情况应立即停止使用，并及时通知乙方。

5. 乙方对清单内的空调至少须每季度巡检一次，每半年保养一次，完成后应向学校提供巡检、保养记录清单。

6. 乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作等发生安全事故的，乙方应承担全部责任，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

7. 乙方还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

四、违约责任：

1. 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 甲方违约责任

在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

3. 乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。合同期内，甲

方不定期对乙方进行考核，累计 3 次考核不合格，甲方有权解除合同，造成的损失全部由乙方承担。

4. 不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

五、履约担保：

1. 乙方是否提供履约担保：是

2. 乙方提供履约担保的形式、金额及期限：履约保证金为中标金额的 10%，履约保证金为 36500 元人民币。缴纳方式为合同签订前乙方采用基本账户银行转账形式缴纳；在合同期间未出现因乙方的误操作或者管理不善等，而引起的甲方以及第三方财产损失、人员伤亡、火灾等安全事故等现象的，合同期满后，履约保证金无息退还。若出现上述现象，甲方有权按事故损失处违约金金额（违约金从乙方缴纳的履约保证金中扣除），并终止合同。

3. 付款账号

户名：苏州大学

银行账号：325601000010149002255

开户行：交通银行股份有限公司苏州苏大支行

地址：苏州市十梓街 1 号

电话：051267500493

银行联行号：301305000221

纳税识别号：123200004660073435

六、合同的解除和转让：

1. 合同的解除：

1.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

1.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）乙方未按照投标文件等材料中约定提供服务（主要是维修次数、时间、完工时间、响应时效等等），且经过甲方通知仍未整改的，或服务期内发生 3 次及以上上述情况的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同总价款的 20%作为违约金。

1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

1.4 由于乙方未能在规定时间内按照要求完成并保障项目活动的顺利召开的，发生一次

甲方即有权立即终止项目合同。

2. 合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

七、争议解决：

1. 甲乙双方因合同发生争议，应首先通过友好协商解决，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

2. 送达条款及其他：

甲乙双方同意：任何与本协议有关的由本协议双方当事人发出的任何文件、通知、法院诉讼材料及其他通讯往来，除另有约定外，必须采取书面形式，并送达至以下所述地址。

甲方收件人： 武老师

地址：东环路 50 号苏州大学东校区后勤二号楼 201 室

联系电话：0512-67169258

乙方收件人：赵振华

地址：苏州工业园区和顺路 58 号新海宜科技北区（2 幢）A 幢 614 室

联系电话：13913562738

任何一方变更前述联系地址、联系电话，应在变更前 10 个工作日前书面通知对方。若因对方拒收或未书面通知变更收件地址、联系电话而导致未送达成功的，邮件被退回之日视为送达成功之日。

八、合同生效及其它：

1. 合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）即生效。

2. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3. 本合同一式六份，甲方执三份，乙方执二份，招标代理机构执一份。

甲方（盖章）：

单位地址：

购置负责人：

电话：

采购部门经办人：

审核人：

电话：0512-67167481

日期：2026 年 1 月 7 日

乙方（盖章）：

单位地址：

法人（或授权代表）：

电话：

日期：2026 年 1 月 7 日

附件一：维保清单

苏大阳澄湖校区空调维保清单（四标段）

校区	楼宇	品牌	类型	匹数/型号	数量	生产年份	维保方式	备注
阳澄湖校区	第一教学楼	春兰	分体机	667 匹	57 台	2010	非全维保	
阳澄湖校区		春兰	分体机		5 台	2012	非全维保	
阳澄湖校区		科龙	分体机		2 台	2014	非全维保	
阳澄湖校区		松下	分体机		1 台	2010	非全维保	
阳澄湖校区		海信	分体机		86 台	2014	非全维保	
阳澄湖校区		海尔	多联机	40 匹	8 台	2009	全维保	
阳澄湖校区	第二教学楼	格力	分体机	339 匹	44 台	2009	非全维保	
阳澄湖校区		海信	分体机		5 台	2014	非全维保	
阳澄湖校区		美的	分体机		59 台	2010	非全维保	
阳澄湖校区		海尔	分体机		8 台	2009	非全维保	
阳澄湖校区	单教楼	格力	分体机	86 匹	37 台	2015	非全维保	
阳澄湖校区		美的	分体机		20 台	2015	非全维保	
阳澄湖校区		美的	分体机	18 匹	12 台			

校区	楼宇	品牌	类型	匹数/型号	数量	生产年份	维保方式	备注
阳澄湖校区	机电楼	美的	分体机	320.5 匹	52 台	2016	非全维保	
阳澄湖校区		格力	分体机		21 台	2010	非全维保	
阳澄湖校区		海尔	分体机		8 台	2012	非全维保	
阳澄湖校区	冶金楼	海尔	分体机	339 匹	78 台	2009	非全维保	
阳澄湖校区		美的	分体机		4 台	2013	非全维保	
阳澄湖校区		格力	分体机		19 台	2009	非全维保	
阳澄湖校区	实训楼	美的	分体机	145 匹	21 台	2009	非全维保	
阳澄湖校区		格力	分体机		4 台	2008	非全维保	
阳澄湖校区		海尔	分体机		6 台	2007	非全维保	
阳澄湖校区		春兰	分体机		3 台	2009	非全维保	
阳澄湖校区	交通楼	奥克斯	分体机	1000 匹	244 台	2015	非全维保	
阳澄湖校区		美的	分体机		1 台	2010	非全维保	
阳澄湖校区		美的	分体机		2 台	2011	非全维保	
阳澄湖校区	阳澄湖校区配电房	格力	分体机	56 匹	12 台	2015	非全维保	
阳澄湖校区	教工食堂	格力	分体机	13 匹	2 台	2010	非全维保	
阳澄湖校区		格力	分体机		2 台	2016	非全维保	

校区	楼宇	品牌	类型	匹数/型号	数量	生产年份	维保方式	备注
阳澄湖校区		大金	多联机	40 匹	3 台	2011	全维保	
阳澄湖校区	工程训练中心	海尔	分体机	75 匹	15 台	2009	非全维保	
阳澄湖校区		春兰	分体机	9 匹	3 台	2009	非全维保	
阳澄湖校区	校医院	新飞	分体机	77.5 匹	8 台	2007	非全维保	
阳澄湖校区		春兰	分体机		26 台	2009	非全维保	
阳澄湖校区		海尔	分体机		1 台	2009	非全维保	
阳澄湖校区		格力	分体机		2 台	2007	非全维保	
阳澄湖校区	行政楼	麦克维尔室外机组	多联机	MDS080BR	3 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室外机组	多联机	MDS100BR	6 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室外机组	多联机	MDS120BR	8 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室外机组	多联机	MDS150BR	2 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室外机组	多联机	MDS220BR	1 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室外机组	多联机	MDS240BR	5 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室外机组	多联机	MDS260BR	1 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室外机组	多联机	MDS300BR	1 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室外机组	多联机	MDS320BR	1 台	2008	全维保	

校区	楼宇	品牌	类型	匹数/型号	数量	生产年份	维保方式	备注
阳澄湖校区		麦克维尔室内机	多联机	MCK010T	10 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室内机	多联机	MCK015T	4 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室内机	多联机	MCK018T	99 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室内机	多联机	MCK020T	16 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室内机	多联机	MCK030T	19 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔室内机	多联机	MCK060T	10 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔	新风机组	MDBX080T	2 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔	新风机组	MDBX100T	4 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔	新风机组	MDBX120T	4 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔	新风机组	MDBX200T	1 台	2008	全维保	
阳澄湖校区		三菱	分体机	5 匹	1 台	2014	非全维保	
阳澄湖校区		海尔	分体机	5 匹	1 台	2009	非全维保	
阳澄湖校区		春兰	分体机	3 匹	1 台	2010	非全维保	
阳澄湖校区		格力	分体机	21 匹	7 台	2009	非全维保	
阳澄湖校区	图书馆	麦克维尔	地源热泵机组	WPS330.3C	2 台	2008	非全维保	
阳澄湖校区		麦克维尔	地源热泵机组	WPS220.2C	1 台	2008	非全维保	

校区	楼宇	品牌	类型	匹数/型号	数量	生产年份	维保方式	备注
阳澄湖校区		——	空调柜	——	18 台	2008	非全维保	
阳澄湖校区	实训楼北楼	美的/海信	分体机	3 匹	60 台	2019	非全维保	
阳澄湖校区	实训楼南楼	美的/海信	分体机	3 匹	5 台	2019	非全维保	

备注：

清单仅做参考，具体以实际踏勘为准。

附件二：苏州大学空调维保服务标准

苏州大学空调维保服务标准

一、服务响应标准

1、维保单位工作人员应挂牌上岗，文明用语。

2、维保单位在接到报修后应在半小时内作出响应。

3、维保单位应在接报响应后 3 小时内到现场。

4、维保单位一般故障应在 24 小时内解决。

5、特殊故障解决时间不能超过一周。

6、配件订购的最长时间不能超过一个月。

二、巡检内容：

1、室外机安装是否牢固，是否存在安全隐患。

2、室外机电气控制系统检查。

包含外机主板检查、电路绝缘性检查、压缩机电路检查、压缩机绝缘性检查、室外风机电路检查等。

3、制冷系统检查：包含运行参数检查、制冷剂泄漏检查等。

4、室内机电气控制系统检查：包含内机主板检查、室内风机电路检查、电路绝缘性检查等。

5、保温管路检查。

6、冷凝水管排水情况检测。

7、室外机附属设施检测。

三、定期检查保养内容

（一）机组定期检查保养工作范围

1、检查启动柜内各电器控制元件和控制板元件。

2、检查冷媒，润滑油之液面并按需要调好。

3、注意润滑油之颜色和其他情况。

4、检查回油系统并按需要更换冷媒过滤器。

5、在冷媒和油的系统中检查任何可见及可检测到的泄漏迹象。

6、检查压缩机运行情况（噪音、震动、效率）。

7、检查导叶操作，压缩机装载/卸载及操作手动导叶是否完好。

8、检查所有的安全保护元件是否正常工作。

9、检查系统热交换效果。

10、检查机组任何不正常之噪音和震动。

11、在承接制冷机的保养工作后，第一工作日将检查并测量电器控制柜的电压、电流以及控

制电压、电机的绝缘情况，以及电脑显示屏的参数给予记录，以备双方备档。

（二）机组检查维修工作范围

1、检查及调整安全保护擎，高低油压等。

2、检查油系统，更换润滑油及过滤器润垫片及密封圈。

3、检查冷媒系统，更换过滤器。

4、检查接触器的触点，启动柜，控制盘，保持控制内部干净。

5、进行压缩机马达的电路绝缘实验。

6、检查原有的安全范围控制设置及显示器。

7、检查温度传感器准确度。

8、检查及报告任何表面之腐蚀。

9、对机组冷凝器管路进行一次清洗。

（三）内机检查保养工作内容

1、检查控制电路系统。

2、检查不正常噪音及震动收紧接头。

3、检查机组电机工作电流。

4、检查风管和保温，如有需要则修复。

5、检查回风过滤网是否脏堵并清洗过滤网。

6、检查室内蒸发器是否脏堵，如有则需要清洗蒸发器。

7、检查冷凝水排水系统是否畅通。

8、检查机组任何不正常之噪音和震动。

9、检查风口清洁度。

10、呈交任何损坏报告。

（四）新风机空调箱保养工作内容

1、检查起动柜内各电器控制元件。

2、检查控制电路系统。

3、检查所有的安全保护元件是否正常工作。

A、压差开关

B、温度开关

4、检查及清理风机马达起动器及触点，马达的绝缘电阴值。

5、检查风机主轴油路运行是否正常

6、调整更换风机皮带

7、检查机组及设备状态按需要更换空气过滤器

8、检视机组设计运行流量，流量调整

9、检查不正常噪音及振动收紧接头

10、检查风管和保温，如有需要则修复

11、检查室内蒸发器是否脏堵，如有，需要清洗蒸发器。

12、检查冷凝水排水系统是否畅通。

13、检查机组任何不正常之噪音和震动。

14、检查风口清洁度。

15、呈交任何损坏报告。

附件三：苏州大学空调维保监管规定

苏州大学空调维保监管规定

为提高苏州大学空调服务质量，对于乙方在苏州大学空调维保服务方面出现失职、渎职行为，将根据具体情况分别处以扣服务保证金，直至终止合同。

一、有下列情形的每次扣服务履约保证金 100 元

1、工作人员服务态度较差，师生反应强烈的。

2、不按时提交巡检维保计划与总结的。

3、不按合同规定时间间隔进行定期巡检和保养的。

4、不按合同规定指派专人常驻学校巡视的

5、由于巡视不到位造成空调安全事故的。

6、由于保养不到位造成空调严重故障的。

7、报修后半小时内无响应的。

8、报修响应后在规定的时间内不到现场的。

9、在合同规定的时间不能解决故障的。

10、师生有效投诉 1 次。

11、空调维修后不到楼宇物业办公室登记反馈的。

12、更换配件不合理的，维修故障弄虚作假的。

13、突发事件处置不力造成一定后果的。

二、有下列情形的将下发整改通知书

1、对维保范围内的空调未按照合同规定的巡检保养周期进行作业。

2、由于工作人员未按规范操作或操作不当造成学校经济损失的，还须赔偿损失。

3、在半年时间内由于服务质量问题被有效投诉 3 次以上的。

4、配件无需更换的却被更换了或有弄虚作假的.

三、对于下列情形处以终止合同：

在一年内下发函整改通知书 6 次的或造成重大安全事故的学校下发通知终止合同。