

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1：大单星盆水池、LX-DDX1200）¹，生产厂为（滨州市连星厨业有限公司）²，厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2：去皮清洗机、MGT100），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （产品名称3：多功能切菜机、DQC101）¹，生产厂为（山东美鹰食品设备有限公司）²，厂址为（山东省济南市章丘区刁镇尹家村工业园）。（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称3）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. （产品名称4：双层平板工作台、LX-SCP1800），生产厂为（滨州市连星厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号）。（产品名称4）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称4）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称4）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （产品名称5：平板车 LX-PBC-850）¹，生产厂为（滨州市连星厨业有限公司）²，厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号）。（产品名称5）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称5）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称5）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

6. （产品名称6：四门高身雪柜、ERF4），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（产品名称6）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称6）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称6）的（关键工序）在中国境内完成。

7. （产品名称7：双星工作台 LX-SX2000）¹，生产厂为（滨州市连星厨业有限公司）

司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 7)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 7)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 7)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

8. (产品名称 8: 双星工作台 LX-SX2000)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 8)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 8)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 8)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (产品名称 9: 绞切肉机、ZY-5)¹，生产厂为(正元精密机械(江苏)有限公司)²，厂址为(镇江市新区五峰山路 176 号)。(产品名称 9)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 9)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 9)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

10. (产品名称 10: 四层平板货架、LX-SCP1200)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 10)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 10)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 10)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (产品名称 11: 冷冻保鲜库、ZY-LDBX8200)¹，生产厂为(常州奥博制冷设备有限公司)²，厂址为(常州市武进区洛阳镇戴洛路 87 号)。(产品名称 11)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 11)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 11)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

12. (产品名称 12: 电子落地称、150KG)，生产厂为(上海大华电子秤厂)，厂址为(上海市浦东新区王桥路 1013 号)。(产品名称 12)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 12)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 12)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (产品名称 13: 灭蝇灯、MF-9)¹，生产厂为(佛山市臻蓝照明器具有限公司)²，厂址为(佛山市顺德区均安镇天连村天连大道 193 号之八)。(产品名称 13)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 13)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 13)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

14. (产品名称 14: 洗手池、LX-XSC400)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。

~~(产品名称14)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称14)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称14)的(关键工序)在中国境内完成。~~

15. (产品名称 15: 五格售饭台、LX-WFSF1800)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 15)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 15)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 15)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

16. (产品名称 16: 紫外线消毒灯、ZD-930), 生产厂为(连云港尚琪光电科技有限公司), 厂址为(江苏省连云港市东海县高新技术开发区品源路 18 号耀龙院内 2 号厂房 2 层及 4 层)。(产品名称 16)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 16)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 16)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (产品名称 17: 双门不锈钢门消毒柜、RTP718)¹, 生产厂为(山东鲁汇电器有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东 1 公里)。(产品名称 17)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 17)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 17)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

18. (产品名称 18: 单通移门荷台柜、LX-DYM1800), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 18)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 18)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 18)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (产品名称 19: 双星水池、LX-SX1200)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 19)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 19)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 19)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

20. (产品名称 20: 双门留样柜、AERF4IM), 生产厂为(滨州市美厨厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。(产品名称 20)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 20)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 20)的(关键工序)在中国境内完成。

21. (产品名称 21: 大单星盆水池、LX-DDX1200)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 21)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 21)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 21)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

22. (产品名称 22: 传送带含回收口、JC-CSD600)¹ ~~(生产)~~ (山东洁厨环保科技有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇西外环会展中心东区 4 号)。~~(产品名称 22)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 22)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 22)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

23. (产品名称 23: 餐具车、LXCJC-400)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 23)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 23)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 23)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

24. (产品名称 24: 活动双层平板工作台、LX-HDSCP-800), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 24)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 24)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 24)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

25. (产品名称 25: 长龙洗碗机、GX-42)¹, 生产厂为(山东格蓝科思清洗科技有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇工业园(兴二村))。~~(产品名称 25)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 25)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 25)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

26. (产品名称 26: 单星盆水池、LX-DSC1000), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 26)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 26)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 26)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

27. (产品名称 27: 单通上掀门三门碗柜、LX-DTSXM1200)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 27)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 27)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 27)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

28. (产品名称 28:灭蝇灯、MF-9)，生产厂为(佛山市臻蓝照明器具有限公司)，厂址为(佛山市顺德区均安镇天连村天连大道 193 号之八)。(产品名称 28)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 28)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 28)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (产品名称 29:油网烟罩 LX-YWYZ)¹，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 29)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 29)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 29)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

30. (产品名称 30:双门不锈钢门消毒柜、RTP718)，生产厂为(山东鲁汇电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东 1 公里)。(产品名称 30)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 30)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 30)的(关键工序)在中国境内完成。

31. (产品名称 31:拖把架、LX-TBJ1000)¹，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 31)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 31)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 31)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

32. (产品名称 32:拖把池、LX-TBC1300)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 32)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 32)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 32)的(关键工序)在中国境内完成。

33. (产品名称 33:灭蝇灯、MF-9)¹，生产厂为(佛山市臻蓝照明器具有限公司)²，厂址为(佛山市顺德区均安镇天连村天连大道 193 号之八)。(产品名称 33)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 33)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 33)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

34. (产品名称 34:油网烟罩、LX-YWYZ17600)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 34)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 34)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 34)的(关键工序)在中国境内完成。

35. (产品名称 35: 冷藏四门高身柜、ERF4)¹, 生产厂为(滨州市美厨厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。(产品名称 35)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 35)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 35)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

36. (产品名称 36: 炉拼台、LX-LPT720), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 36)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 36)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 36)的(关键工序)在中国境内完成。

37. (产品名称 37: 单头大锅灶、BJDCDG-1100)¹, 生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。(产品名称 37)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 37)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 37)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

38. (产品名称 38: 上翻门万能组合消毒柜、ZTP960), 生产厂为(山东鲁汇电器有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东 1 公里)。(产品名称 38)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 38)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 38)的(关键工序)在中国境内完成。

39. (产品名称 39: 双星水池、LX-SX1200)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东 1 公里)。(产品名称 39)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 39)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 39)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

40. (产品名称 40: 双层平板工作台、LX-SCP1800), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 40)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 40)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 40)的(关键工序)在中国境内完成。

41. (产品名称 41: 双通移门荷台柜、LX-STYM1800)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 41)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 41)的

~~(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称41)的(关键工序)⁵在中国境内完成。~~

42. (产品名称42:炉拼台、LX-LPT500), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号)。(产品名称42)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称42)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称42)的(关键工序)在中国境内完成。

43. (产品名称43:炉拼台、LX-LPT600), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号)。(产品名称43)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称43)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称43)的(关键工序)在中国境内完成。

44. (产品名称44:油网烟罩、LX-YWYZ4400), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号)。(产品名称44)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称44)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称44)的(关键工序)在中国境内完成

45. (产品名称45:炉拼台、LX-LPT350)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号)。(产品名称45)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称45)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称45)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

46. (产品名称46:双头单尾小炒灶、BJDCXC-1200), 生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路108号)。(产品名称46)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称46)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称46)的(关键工序)在中国境内完成。

47. (产品名称47:可倾式电磁摇摆汤锅、BJDCKQSTL-200L)¹, 生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路108号)。(产品名称47)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称47)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称47)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

48. (产品名称48:货架LX-HJ-1200), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号)。(产品名称48)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称48)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称48)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (产品名称 49:灭蝇灯、MF-9)¹, 生产厂为(佛山市臻蓝照明器具有限公司)², 厂址为(佛山市顺德区均安镇天连村天连大道 193 号之八)。(产品名称 49)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 49)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 49)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

50. (产品名称 50:电子落地称、150KG), 生产厂为(上海天隆电子秤厂), 厂址为(上海市浦东新区王桥路 1013 号)。(产品名称 50)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 50)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 50)的(关键工序)在中国境内完成。

51. (产品名称 51:灭蝇灯、MF-9)¹, 生产厂为(佛山市臻蓝照明器具有限公司)², 厂址为(佛山市顺德区均安镇天连村天连大道 193 号之八)。(产品名称 51)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 51)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 51)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

52. (产品名称 52:洗手池、LX-XSC400), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 52)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 52)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 52)的(关键工序)在中国境内完成。

53. (产品名称 53:五格售饭台、LX-WGSF1800), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 53)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 53)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 53)的(关键工序)在中国境内完成。

54. (产品名称 54:紫外线消毒灯、ZD-930), 生产厂为(连云港尚琪光电科技有限公司), 厂址为(江苏省连云港市东海县高新技术开发区品源路 18 号耀龙院内 2 号厂房 2 层及 4 层)。(产品名称 54)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 54)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 54)的(关键工序)在中国境内完成。

55. (产品名称 55:双门不锈钢门消毒柜、RTP718)¹, 生产厂为(山东鲁汇电器有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东 1 公里)。(产品名称 55)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 55)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 55)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

境内完成。

56. (产品名称 56: 单通移门荷台柜、LX-DYM1800)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 56) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 56) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 56) 的 (关键工序) 在中国境内完成。~~

57. (产品名称 57: 双星水池、LX-SX1200)¹，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 57) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 57) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(产品名称 57) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。~~

58. (产品名称 58: 单门展示柜、AERF4)，生产厂为(滨州市美厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。~~(产品名称 58) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 58) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 58) 的 (关键工序) 在中国境内完成。~~

59. (产品名称 59: 大单星盆水池、LX-DDX1200)¹，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 59) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 59) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(产品名称 59) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。~~

60. (产品名称 60: 传送带含回收口、JC-CSD12000)，生产厂为(山东洁厨环保科技有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇西外环会展中心东区 4 号)。~~(产品名称 60) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 60) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 60) 的 (关键工序) 在中国境内完成。~~

61. (产品名称 61: 餐具车、LX-CJC400)¹，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 61) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 61) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(产品名称 61) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。~~

62. (产品名称 62: 活动双层平板工作台、LX-HDSCP800)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 62) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 62) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 62) 的 (关键工序) 在中国境内完成。~~

63. (产品名称 63:长龙洗碗机、GX-42)，生产厂为(山东格蓝科思清洗科技有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇工业园(兴二村))。(产品名称 63)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 63)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 63)的(关键工序)在中国境内完成。

64. (产品名称 64:大单星盆水池、LX-DDX1000)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 64)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 64)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 64)的(关键工序)在中国境内完成

65. (产品名称 65:单通上掀门三门碗柜、LX-DTSXM1200)¹，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 65)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 65)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 65)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

66. (产品名称 66:灭蝇灯、MF-9)，生产厂为(佛山市臻蓝照明器具有限公司)，厂址为(佛山市顺德区均安镇天连村天连大道 193 号之八)。(产品名称 66)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 66)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 66)的(关键工序)在中国境内完成。

67. (产品名称 67:油网烟罩、LX-YWYZ4400)¹，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 67)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 67)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 67)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

68. (产品名称 68:双门不锈钢门消毒柜、RTP718)，生产厂为(山东鲁汇电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东 1 公里)。(产品名称 68)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 68)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 68)的(关键工序)在中国境内完成。

69. (产品名称 69:拖把架、LY-TBJ1000)¹，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 69)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 69)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 69)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

70. (产品名称 70:拖把池、LX-TBC1300)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 70) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 70)的 (关键组件)在中国境内生产。(产品名称 70)的 (关键工序)在中国境内完成。~~

71. (产品名称 71:灭蝇灯、MF-9)¹，生产厂为(佛山市臻蓝照明器具有限公司)²，厂址为(佛山市顺德区均安镇天连村天连大道 193 号之八)。~~(产品名称 71) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 71)的 (关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 71)的 (关键工序)⁵在中国境内完成。~~

72. (产品名称 72:电子落地称、150KG)，生产厂为(上海大华电子秤厂)，厂址为(上海市浦东新区王桥路 1013 号)。~~(产品名称 72) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 72)的 (关键组件)在中国境内生产。(产品名称 72)的 (关键工序)在中国境内完成。~~

73. (产品名称 73:不锈钢米面架、LX-MMJ1200)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 73) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 73)的 (关键组件)在中国境内生产。(产品名称 73)的 (关键工序)在中国境内完成。~~

74. (产品名称 74:油网烟罩、LX-YWYZ6940)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 74) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 74)的 (关键组件)在中国境内生产。(产品名称 74)的 (关键工序)在中国境内完成。~~

75. (产品名称 75:电力 24 盘蒸饭车、GN-240)¹，生产厂为(山东冠诺厨房设备有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇李韩村中国厨都国际会展中心 15#D 馆)。~~(产品名称 75) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 75)的 (关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 75)的 (关键工序)⁵在中国境内完成。~~

76. (产品名称 76:油网烟罩、LX-YWYZ3100)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 76) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 76)的 (关键组件)在中国境内生产。(产品名称 76)的 (关键工序)在中国境内完成。~~

77. (产品名称 77:油网烟罩 LX-YWYZ3450)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 77)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 77)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 77)的(关键工序)⁵在中国境内完成。~~

78. (产品名称 78:灭蝇灯、MF-9), 生产厂为(佛山市臻蓝照明器具有限公司), 厂址为(佛山市顺德区均安镇天连村天连大道 193 号之八)。~~(产品名称 78)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 78)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 78)的(关键工序)在中国境内完成。~~

79. (产品名称 79:包边木案工作台、LX-MAGZT1800)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 79)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 79)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 79)的(关键工序)⁵在中国境内完成。~~

80. (产品名称 80:双层平板工作台、LX-SCP1800), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 80)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 80)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 80)的(关键工序)在中国境内完成。~~

81. (产品名称 81:双温四门高身柜、ERF4)¹, 生产厂为(滨州市美厨厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。~~(产品名称 81)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 81)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 81)的(关键工序)⁵在中国境内完成。~~

82. (产品名称 82:双星盆水池、LX-SX1200), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 82)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 82)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 82)的(关键工序)在中国境内完成。~~

83. (产品名称 83:双动和面机、MLS20)¹, 生产厂为(滨州市美厨厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。~~(产品名称 83)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 83)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 83)的(关键工序)⁵在中国境内完成。~~

84. (产品名称 84: 压面机、MYMJ350)，生产厂为(滨州市美厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。(产品名称 84)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 84)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 84)的(关键工序)在中国境内完成。

85. (产品名称 85: 油网烟罩、LX-YWYZ8520)¹，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 85)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 85)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 85)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

86. (产品名称 86: 立式电炸炉、XD-12)，生产厂为(山东兴都电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇兴三村村北)。(产品名称 86)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 86)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 86)的(关键工序)在中国境内完成。

87. (产品名称 87: 电饼铛、YXD-45E)¹，生产厂为(滨州唐厨商用厨具有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇兴耿村东南 240 米)。(产品名称 87)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 87)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 87)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

88. (产品名称 88: 和面机、MLS20)，生产厂为(滨州市美厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。(产品名称 88)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 88)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 88)的(关键工序)在中国境内完成。

89. (产品名称 89: 馒头机、MG65II)¹，生产厂为(山东银鹰炊事机械有限公司)²，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇刁西村)。(产品名称 89)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 89)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 89)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

90. (产品名称 90: 油网烟罩、LX-YWYZ-2810)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 90)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 90)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 90)的(关键工序)在中国境内完成。

91. (产品名称 91:三层六盘不锈钢烤箱、GJ-DKX-60)¹, 生产厂为(滨州广佳厨具有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇兴耿村东南角 123)。~~(产品名称 91)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 91)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 91)的(关键工序)⁵在中国境内完成。~~

92. (产品名称 92:饼盘车、LX-BPC-790), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 92)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 92)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 92)的(关键工序)在中国境内完成。~~

93. (产品名称 93:二十六盆醒发箱、GN-30)¹, 生产厂为(山东冠诺厨房设备有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇李韩村中国厨都国际会展中心 15#D 馆)。~~(产品名称 93)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 93)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 93)的(关键工序)⁵在中国境内完成。~~

94. (产品名称 94:灭蝇灯、MF-9), 生产厂为(佛山市臻蓝照明器具有限公司), 厂址为(佛山市顺德区均安镇天连村天连大道 193 号之八)。~~(产品名称 94)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 94)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 94)的(关键工序)在中国境内完成~~

95. (产品名称 95:洗手池、LX-XSC400)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 25)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 95)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 95)的(关键工序)⁵在中国境内完成。~~

96. (产品名称 96:电热保温热汤池柜、LX-DRBW1800), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 96)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 96)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 96)的(关键工序)在中国境内完成。~~

97. (产品名称 97:紫外线消毒灯、ZD-930)¹, 生产厂为(连云港尚琪光电科技有限公司)², 厂址为(江苏省连云港市东海县高新技术开发区品源路 18 号耀龙院内 2 号厂房 2 层及 4 层)。~~(产品名称 97)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 97)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 97)的(关键工序)⁵在中国境内完成。~~

98. (产品名称 98:双门不锈钢门消毒柜、RTP718)，生产厂为(山东鲁汇电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东 1 公里)。(产品名称 98)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 98)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 98)的(关键工序)在中国境内完成。

99. (产品名称 99:单通移门荷台柜、LX-DTYM-1800)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 99)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 99)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 99)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

100. (产品名称 100:双星水池、LX-SX1200)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 100)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 100)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 100)的(关键工序)在中国境内完成。

101. (产品名称 101:单门展示柜、AERF4)¹，生产厂为(滨州市美厨厨业有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。(产品名称 101)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 101)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 101)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

102. (产品名称 102:大单星盆水池、LX-DDX1200)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 102)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 102)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 102)的(关键工序)在中国境内完成。

103. (产品名称 103:传送带含回收口、JC-CSD600)¹，生产厂为(山东洁厨环保科技有限公司)²，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇西外环会展中心东区 4 号)。(产品名称 103)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 103)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 103)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

104. (产品名称 104:餐具车、LX-CJC400)，生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 104)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 104)的(关键组件)

在中国境内生产。~~(产品名称104)的(关键工序)~~在中国境内完成

105. (产品名称 105: 活动双层平板工作台、LX-HDSCP800)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。(产品名称 105)的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 105)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 105)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

106. (产品名称 106: 长龙洗碗机、GX-42), 生产厂为(山东楷蓝科思清洗科技有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇工业园(兴二村))。(产品名称 106)的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~。~~(产品名称 106)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称 106)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

107. (产品名称 107: 大单星盆水池、LX-DDX1000)¹, 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 107)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 107)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 107)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

108. (产品名称 108: 高身储物柜、LX-GSCW1200), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 108)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~。~~(产品名称 108)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称 108)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

109. (产品名称 109: 灭蝇灯、MF-9)¹, 生产厂为(佛山市臻蓝照明器具有限公司)², 厂址为(佛山市顺德区均安镇天连村天连大道 193 号之八)。~~(产品名称 109)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称 109)~~的~~(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称 109)~~的~~(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

110. (产品名称 110: 油网烟罩、LX-YWYZ4400), 生产厂为(滨州市连星厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号)。~~(产品名称 110)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~。~~(产品名称 110)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称 110)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

111. (产品名称 111: 双门不锈钢门消毒柜、RTP718)¹, 生产厂为(山东鲁汇电器有限公司)², 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东 1 公里)。~~(产品名称 111)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品~~

~~名称 111~~的~~（关键组件）~~⁴在中国境内生产。~~（产品名称 111）的（关键工序）~~⁵在中国境内完成。

112. ~~（产品名称 112:拖把架、LX-TBJ1000）~~，生产厂为~~（滨州市连星厨业有限公司）~~，厂址为~~（山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 2-1 号）~~。~~（产品名称 112）~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~（规定比例）~~。~~（产品名称 112）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 112）的（关键工序）~~在中国境内完成。

113. ~~（产品名称 113:拖把池、LX-TBC1300）~~¹，生产厂为~~（滨州市连星厨业有限公司）~~²，厂址为~~（山东省滨州市博兴县兴福镇中李村 3-1 号）~~。~~（产品名称 113）~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~（规定比例）~~³。~~（产品名称 113）的（关键组件）~~⁴在中国境内生产。~~（产品名称 113）的（关键工序）~~⁵在中国境内完成。

114. ~~（产品名称 114:灭蝇灯、MF-9）~~，生产厂为~~（佛山市臻蓝照明器具有限公司）~~，厂址为~~（佛山市顺德区均安镇天连村天连大道 193 号之八）~~。~~（产品名称 114）~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~（规定比例）~~。~~（产品名称 114）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 114）的（关键工序）~~在中国境内完成

115. ~~（产品名称 115:三角阀、LG-15）~~¹，生产厂为~~（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司）~~²，厂址为~~（泉州市南安市仑苍镇茂盛路长兴路 61 号）~~。~~（产品名称 115）~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~（规定比例）~~³。~~（产品名称 115）的（关键组件）~~⁴在中国境内生产。~~（产品名称 115）的（关键工序）~~⁵在中国境内完成。

116. ~~（产品名称 116:冷热水龙头、LG-2001KF）~~，生产厂为~~（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司）~~，厂址为~~（泉州市南安市仑苍镇茂盛路长兴路 61 号）~~。~~（产品名称 116）~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~（规定比例）~~。~~（产品名称 116）的（关键组件）~~在中国境内生产。~~（产品名称 116）的（关键工序）~~在中国境内完成。

117. ~~（产品名称 117:水管、LG-SG）~~¹，生产厂为~~（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司）~~²，厂址为~~（泉州市南安市仑苍镇茂盛路长兴路 61 号）~~。~~（产品名称 117）~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~（规定比例）~~³。~~（产品名称 117）的（关键组件）~~⁴在中国境内生产。~~（产品名称 117）的（关键工序）~~⁵在中国境内完成。

118. ~~（产品名称 118:油烟排风机、DYF-22）~~，生产厂为~~（苏州德粤通风机电设备有限公司）~~，厂址为~~（苏州市相城区北桥街道恒威路 7 号）~~。~~（产品名称 118）~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~（规定比例）~~。~~（产品名称 118）的（关键组件）~~在中国境内

内生产。~~(产品名称118)的(关键工序)~~在中国境内完成。

119. ~~(产品名称119:集烟箱、LX-JYX600)~~¹, 生产厂为~~(滨州市连星厨业有限公司)~~², 厂址为~~(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号)~~。~~(产品名称119)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称119)的(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称119)的(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

120. ~~(产品名称120:烟囱、LX-YC600)~~, 生产厂为~~(滨州市连星厨业有限公司)~~, 厂址为~~(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号)~~。~~(产品名称120)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~。~~(产品名称120)的(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称120)的(关键工序)~~在中国境内完成。

121. ~~(产品名称121:弯头、LX-WT600)~~¹, 生产厂为~~(滨州市连星厨业有限公司)~~², 厂址为~~(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号)~~。~~(产品名称121)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称121)的(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称121)的(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

122. ~~(产品名称122:不锈钢变径、LX-BJ600)~~, 生产厂为~~(滨州市连星厨业有限公司)~~, 厂址为~~(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号)~~。~~(产品名称122)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~。~~(产品名称122)的(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称122)的(关键工序)~~在中国境内完成。

123. ~~(产品名称123:法兰、LX-FL600)~~¹, 生产厂为~~(滨州市连星厨业有限公司)~~², 厂址为~~(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号)~~。~~(产品名称123)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称123)的(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称123)的(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

124. ~~(产品名称124:油烟净化器、AW-KC-H40)~~¹, 生产厂为~~(艾尔沃克环境(上海)有限公司)~~², 厂址为~~(中国(上海)自由贸易试验区东三里桥路1018号B栋406)~~。~~(产品名称124)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称124)的(关键组件)~~⁴在中国境内生产。~~(产品名称124)的(关键工序)~~⁵在中国境内完成。

125. ~~(产品名称125:安装辅材LX-FC)~~¹, 生产厂为~~(滨州市连星厨业有限公司)~~², 厂址为~~(山东省滨州市博兴县兴福镇中李村3-1号)~~。~~(产品名称125)~~的中国境内生产的组件成本占比 \geq ~~(规定比例)~~³。~~(产品名称125)的(关键组件)~~⁴

在中国境内生产。(产品名称 125)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）：连云港新伯特制冷工程有限公司

日期： 2026 年 5 月 12 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 用斜线划除的地方无需填写。
7. 请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9. 中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督