

关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

A 一层厨房设备-收货区设备

1、（全不锈钢焊接平板车、定制）¹，生产厂为（山东厨玛特商厨文化发展有限公司）²，厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

2、（数显电子磅秤、TC-JS02），生产厂为（佛山市顺德区衡捷电子实业有限公司），厂址为（佛山市顺德区勒流街道冲鹤村委会富安工业区 11-1-4 号 2 号车间）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、（单通打荷台带直背、定制），生产厂为（山东厨玛特商厨文化发展有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、（地架、定制），生产厂为（山东厨玛特商厨文化发展有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、（风幕机、FM-3020F），生产厂为（广州西奥多科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区(中新广州知识城)凤凰三横路 63 号之一）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

B 一层厨房设备-4D 管理设备

1、（双门单星茶水柜、定制），生产厂为（山东厨玛特商厨文化发展有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(4D 工具消毒柜、Lw-1000)，生产厂为(山东林旺商用电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(4D 毛巾消毒柜、Lw-800)，生产厂为(山东林旺商用电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(4D 口罩消毒柜、Lw-600)，生产厂为(山东林旺商用电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(五边柜连立上、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(单通工作台带直背、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7、(净水器、XC-6)，生产厂为(山东香厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

8、(步进式电热开水器、XC-JN-6)，生产厂为(山东香厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

C 一层厨房设备-更衣间设备

1、(六门更衣柜连鞋柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(挂墙洗手星连感应水龙头、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

D 一层厨房设备-主副食库设备

1、(五层平板货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(五层料箱架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(地架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

E 一层厨房设备-冰箱间设备

1、(四门风冷冷冻高身雪柜 1、F4D)，生产厂为(山东好雪尔电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村鑫丰源路西段路北)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(四门风冷冷藏高身雪柜 2、F4CD)，生产厂为(山东好雪尔电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村鑫丰源路西段路北)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(六门风冷双温高身雪柜、F6CD)，生产厂为(山东好雪尔电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村鑫丰源路西段路北)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

F 一层厨房设备-素菜粗工设备

1、(四层平板货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(单孔收残台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(加深大单星盆台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(双通一体台面工作台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(五层沥水货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(双层挂墙架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

G 一层厨房设备-素菜精加工切配间

1、(地架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(毛刷清洗机、CX1300)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(平台刀具消毒柜、Lw-1800)，生产厂为(山东林旺商用电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(加深大单星盆台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(双通一体台面工作台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(多功能变频切菜机、YQC850)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7、(四层平板货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址

为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

H 一层厨房设备-肉类加工间设备

1、(加深大单星盆台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2、(双通一体台面工作台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3、(单通工作台带直背、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4、(五层沥水货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5、(双层挂墙架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

I 一层厨房设备-荤菜精加工切配间

1、(平台刀具消毒柜、Lw-1800)，生产厂为(山东林旺商用电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2、(加深大单星盆台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3、(双通一体台面工作台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4、(五层沥水货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为

(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(工程款绞切肉机、KDJQ22)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

J 一层厨房设备-主操作间设备

1、(岛式油烟机罩、BW-YT)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(方形油烟机罩 BW-YT)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(单门炉拼柜连料柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(燃气单头大锅灶、SDGT35-ZBLD181)，生产厂为(浙江博立灶具科技有限公司)，厂址为(浙江省台州市临海市古城街道两水村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(双通一体台面工作台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(双通一体台面工作台连单星水池柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7、(燃气双头单尾小炒炉、SZCT50-JY10)，生产厂为(山东京创智造厨业科技有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇城李村南首)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

8、(燃气单头单尾小炒炉、SZCT25-JY10)，生产厂为(山东京创智造厨业科技有限公

司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇城李村南首)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

9、(电磁摇摆汤锅、LWD-800)，生产厂为(山东炉旺达厨业有限公司)，厂址为(山东省博兴县兴福镇李韩村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比

\geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

10、(双头矮汤炉、SPTT25/50-B)，生产厂为(山东京创智造厨业科技有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇城李村南首)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

11、(五层平板货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

12、(地架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

13、(防火阀、FHF WSDc-K-1250x1000)，生产厂为(苏州潮沃暖通设备有限公司)，厂址为(江苏省苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路 106 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

14、(不锈钢烟管、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

15、(出风口百叶、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

16、(法兰、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

17、(不锈钢上/下封板、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

18、(风柜、BWF)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

19、(变频风柜启动器、BW-BP)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

20、(软连接、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

21、(减震、定制)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

22、(风机底座、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

23、(双瓶装灭火系统、CMJS9-2-JY)，生产厂为(玖援(上海)科技有限公司)，厂址为(上海市金山区亭林镇林盛路 308 号 2 幢 2 层)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

K 一层厨房设备-面点间设备

1、(馒头机、MG65/2)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(搅拌机、BM30)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(自动压面机、YMZD350A)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(卧式和面机、HWJ50A)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(双门单星盆连右平台柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(五层平板货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7、(双层工作台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

8、(一体尼龙砧板台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

9、(天花吊架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

10、(柜式双缸炸炉、YLEA-V-15)，生产厂为(博兴县裕隆电器设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵赵村 100 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

11、(变频三层烤箱、KPEC-3Y)，生产厂为(山东金桔商用厨具有限公司)，厂址为(滨州市博兴县兴福工业园)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

12、(落地式电饼铛、YXD60-A2)，生产厂为(山东滨博亿阳电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇王海一村 187 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

13、(饼盘车、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

14、(冷藏醒发箱、FLY2C)，生产厂为(山东好雪尔电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村鑫丰源路西段路北)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

15、(灭火系统、CMJS9-1-JY)，生产厂为(救援(上海)科技有限公司)，厂址为(上海市金山区亭林镇林盛路 308 号 2 幢 2 层)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

16、(油烟净化一体机、BW-YT)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

17、(防火阀、FHF WSDc-K-1250x1000)，生产厂为(苏州潮沃暖通设备有限公司)，厂址为(江苏省苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路 106 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

18、(排气烟管、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

19、(法兰、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

20、(不锈钢上/下封板、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

L 一层厨房设备-蒸饭间设备

1、(方形油烟罩、BW-YT)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(双门电热全自动蒸饭车、YDX-240)，生产厂为(山东伊德欣厨业有限公司)，厂址为(博兴县兴福镇中毛村)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3、(单星盆台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4、(饼盘车、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5、(排气烟管、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6、(法兰、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

7、(不锈钢上/下封板、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

M 一层厨房设备-明档小吃设备

1、(明档电磁煮面炉、BJDCZML-800)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2、(明档两头汤锅、BJDCDTL-1200)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3、(明档电磁趴炉、BJDCPL-800)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4、(明档4头煲仔炉、BJDCBZL-800)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路108号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(明档电磁旋转煎包炉、BJDCJBL-800/M)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路108号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(单门单星盆柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南205国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7、(明档玻璃一体机烟罩、BW-YT)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路136号5号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

8、(排气管管、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南205国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

9、(法兰、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南205国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

10、(不锈钢上/下封板、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南205国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

N一层厨房设备-售饭区设备

1、(预进间挂洗手星连感应龙头、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南205国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(单通工作台带直背、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南205国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(双层开口柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(单门单星盆柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(保温台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

P 一层厨房设备-留样检测间设备

1、(单星洗手池柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(单通工作台带直背、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(双门留样柜、S4C)，生产厂为(山东好雪尔电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村鑫丰源路西段路北)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

Q 一层厨房设备-洗碗消毒间设备

1、(移门碗碟柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(大单星盆台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(双门消毒柜、RTP720)，生产厂为(山东林旺商用电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(单孔收残台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(长龙洗碗机、LWS-E3800)，生产厂为(广州力卫士环保科技有限公司)，厂址为(广州市南沙区大岗镇岭东村百兴一路八号之一)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(鼓(气、浸)泡池、LWS-F1200)，生产厂为(广州力卫士环保科技有限公司)，厂址为(广州市南沙区大岗镇岭东村百兴一路八号之一)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7、(洗碗机分配器、DD-02)，生产厂为(广州力卫士环保科技有限公司)，厂址为(广州市南沙区大岗镇岭东村百兴一路八号之一)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

8、(软水机、YUQ-RS1000)，生产厂为(优口净水科技集团(广东)有限公司)，厂址为(广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区昌富西路 3 号天富来国际工业城 9 座 301、302)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

9、(洗碗机集气罩)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

10、(排气烟管、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

11、(法兰、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

12、(风柜、BWF)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

13、(活动双层工作台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂

址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

R 一层厨房设备-其他配件等

1、(封闭式收残柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(活动米饭保温柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(筷子消毒车、Lw-700)，生产厂为(山东林旺商用电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(餐具回收车、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(高压洗地龙头、GGR-XD101-T)，生产厂为(开平古阁尔金属制品有限公司)，厂址为(开平市月山镇城东路 28 号之二)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(热水器、DSZF-KS058-80)，生产厂为(深圳市康家佳品智能电器科技有限公司)，厂址为(深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所：深圳市宝安区西乡固戍泰华梧桐岛 12 栋 3 楼)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7、(灭蝇灯、BL-608D)，生产厂为(慈溪市甬辉环保科技有限公司)，厂址为(慈溪市观海卫镇白洋村白洋路 53 号:)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

8、(紫外线消毒灯、XP-UV-40W)，生产厂为(广东星普节能光电有限公司)，厂址为(佛山市南海区狮山镇狮中村“上坑”佛山市南海展家具有限公司(车间 8)-1)。___/___的中国境内

生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

9、(电热暖汤车、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

10、(摇摆龙头、C-XP802)，生产厂为(开平古阁尔金属制品有限公司)，厂址为(开平市月山镇城东路 28 号之二)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

11、(摇摆龙头、C-XP102)，生产厂为(开平古阁尔金属制品有限公司)，厂址为(开平市月山镇城东路 28 号之二)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

12、(静电油烟净化器、BW-JD)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

13、(静电油烟净化器、BW-JD)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

A 二层厨房设备-收货区设备

1、(全不锈钢焊接平板车、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(数显电子磅秤、TC-JS02)，生产厂为(佛山市顺德区衡捷电子实业有限公司)，厂址为(佛山市顺德区勒流街道冲鹤村委会富安工业区 11-1-4 号 2 号车间)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(单通工作台带直背、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4. (地架、定制), 生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5. (风幕机、FM-3020F), 生产厂为(广州西奥多科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区(中新广州知识城)凤凰三横路 63 号之一)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

B 二层厨房设备-4D 管理设备

1、(双门单星茶水柜、定制), 生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(4D 工具消毒柜、Lw-1000), 生产厂为(山东林旺商用电器有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(4D 毛巾消毒柜、Lw-800), 生产厂为(山东林旺商用电器有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(4D 口罩消毒柜、Lw-600), 生产厂为(山东林旺商用电器有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(净水器、XC-6), 生产厂为(山东香厨厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(步进式电热开水器、XC-JN-6), 生产厂为(山东香厨厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

C 二层厨房设备-更衣间设备

1、(六门更衣柜连鞋柜、定制), 生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(挂墙洗手星连台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

D 二层厨房设备-主副食库设备

1、(五层平板货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(五层料箱架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(地架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

E 二层厨房设备-冰箱间设备

1、(四门风冷冷冻高身雪柜 1、F4D)，生产厂为(山东好雪尔电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村鑫丰源路西段路北)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(四门风冷冷藏高身雪柜 2、F4CD)，生产厂为(山东好雪尔电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村鑫丰源路西段路北)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

F 二层厨房设备-素菜粗工设备

1、(单孔收残台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(加深大单星盆台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(双通一体台面工作台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成

本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4、(五层沥水货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5、(双层挂墙架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

G 二层厨房设备-素菜精加工切配间

1、(地架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2、(毛刷清洗机、CX1300)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3、(平台刀具消毒柜、Lw-1800)，生产厂为(山东林旺商用电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4、(加深大单星盆台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5、(双通一体台面工作台连背、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6、(多功能变频切菜机、YQC850)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

7、(四层平板货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

8、(单孔收残台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

H 二层厨房设备-肉类加工间设备

1、(加深大单星盆台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(双通一体台面工作台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(双通一体台面工作台连背、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(五层沥水货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(平台刀具消毒柜、Lw-1800)，生产厂为(山东林旺商用电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(工程款绞切肉机、KDJQ22)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7、(单孔收残台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

I 二层厨房设备-主操作间设备

1、(岛式油烟罩、BW-YT)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(方形油烟罩、BW-YT)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3、(单门炉拼柜连料柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4、(单头电磁大锅灶、BJDCDG-1100)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

8、(双通一体台面工作台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6、(双通一体台面工作台连单星水池柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

7、(双头单尾小炒炉、BJDCXC-1500C)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

8、(单头单尾小炒炉、BJDCXC-1200)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

9、(电磁摇摆汤锅、BJDCKESTL-300L)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

10、(双头电磁矮汤炉、BJDCDTL-1200)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

11、(五层平板货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址

为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

12、(地架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

13、(防火阀、FHF WSDc-K-1250x1000)，生产厂为(苏州潮沃暖通设备有限公司)，厂址为(江苏省苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路 106 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

14、(不锈钢烟管、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

15、(出风口百叶、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

16、(法兰、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

17、(不锈钢上/下封板、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

18、(风柜、BWF)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

19、(变频风柜启动器、BW-BP)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

20、(软连接、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

21、(减震、定制)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

22、(风机底座、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

23、(双瓶装灭火系统、CMJS9-2-IV)，生产厂为(玖援(上海)科技有限公司)，厂址为(上海市金山区亭林镇林盛路 308 号 2 幢 2 层)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

J 二层厨房设备-面点间设备

1、(馒头机、MG65/2)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(搅拌机、BM30)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(自动压面机、YMZD350A)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(卧式和面机、HWJ50A)，生产厂为(济南鑫科悦炊事机械有限公司)，厂址为(山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(双门单星盆连右平台柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(五层平板货架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7、(双层工作台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山

东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

8、(一体尼龙砧板台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

9、(天花吊架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

10、(柜式双缸炸炉、YLEA-V-15)，生产厂为(博兴县裕隆电器设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵村 100 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

11、(变频三层烤箱、KPEC-3Y)，生产厂为(山东金桔商用厨具有限公司)，厂址为(滨州市博兴县兴福工业园)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

12、(落地式电饼铛、YXD60-A2)，生产厂为(山东滨博亿阳电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇王海一村 187 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

13、(饼盘车、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

14、(冷藏醒发箱、FLY2C)，生产厂为(山东好雪尔电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村鑫丰源路西段路北)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

15、(灭火系统、CMJS9-1-JY)，生产厂为(玖援(上海)科技有限公司)，厂址为(上海市金山区亭林镇林盛路 308 号 2 幢 2 层)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

16、(油烟净化一体机、BW-YT)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

17、(防火阀、FHF WSDc-K-1250x1000)，生产厂为(苏州潮沃暖通设备有限公司)，厂址为(江苏省苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路 106 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

18、(排气烟管、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

19、(法兰、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

20、(不锈钢上/下封板、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

K 二层厨房设备-蒸饭间设备

1、(方形油烟罩、BW-YT)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2、(双门电热全自动蒸饭车、YDX-240)，生产厂为(山东伊德欣厨业有限公司)，厂址为(博兴县兴福镇中毛村)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3、(一体台面连双星盆柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4、(双层挂墙架、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5、(排气烟管、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 \geq / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6、(法兰、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省

滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7、(不锈钢上/下封板、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

L 二层厨房设备-明档小吃设备

1、(明档电磁煮面炉、BJDCZML-800)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(明档两头汤锅、BJDCDTL-1200)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(明档电磁趴炉、BJDCPL-800)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(明档 4 头煲仔炉、BJDCBZL-800)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(明档电磁旋转煎包炉、BJDCJBL-800/M)，生产厂为(山东佰洁智能电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(单门单星盆柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7、(明档玻璃一体机烟罩、BW-YT)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

8、(排气烟管、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比

≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

9、(法兰、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

10、(不锈钢上/下封板、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

M 二层厨房设备-售饭区设备

1、(挂洗双眼手星柜连感应龙头、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(单通工作台带直背、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(双层开口柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(单门单星盆柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(保温台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

N 二层厨房设备-留样检测间设备

1、(单星洗手池柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(单通工作台带直背、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂

址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(双门留样柜、S4C)，生产厂为(山东好雪尔电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村鑫丰源路西段路北)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

P 二层厨房设备-洗碗消毒间设备

1、(移门碗碟柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(大单星盆台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(双门消毒柜、RTP720)，生产厂为(山东林旺商用电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(单孔收残台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5、(长龙洗碗机、LWS-E3800)，生产厂为(广州力卫士环保科技有限公司)，厂址为(广州市南沙区大岗镇岭东村百兴一路八号之一)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6、(鼓(气、浸)泡池、LWS-E1200)，生产厂为(广州力卫士环保科技有限公司)，厂址为(广州市南沙区大岗镇岭东村百兴一路八号之一)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7、(洗碗机分配器、DD-02)，生产厂为(广州力卫士环保科技有限公司)，厂址为(广州市南沙区大岗镇岭东村百兴一路八号之一)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

8、(软水机、YUQ-RS1000)，生产厂为(优口净水科技集团(广东)有限公司)，厂址为(广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区昌富西路 3 号天富来国际工业城 9 座 301、

302)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

9、(洗碗机集气罩、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

10、(排气烟管、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

11、(法兰、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

12、(引风风柜、BWF)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

13、(活动双层工作台、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

Q 二层厨房设备-其他配件等

1、(封闭式收残柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2、(活动米饭保温柜、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3、(筷子消毒车、Lw-700)，生产厂为(山东林旺商用电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村 497 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4、(餐具回收车、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。___/___的中国境内生产的组件成本占比

≥ ___/___。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内生产。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内完成。

5、(高压洗地龙头、GGR-XD101-T)，生产厂为(开平古阁尔金属制品有限公司)，厂址为(开平市月山镇城东路 28 号之二)。 ___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ___/___。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内生产。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内完成。

6、(热水器、DSZF-KS058-80)，生产厂为(深圳市康家佳品智能电器科技有限公司)，厂址为(深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所： 深圳市宝安区西乡固戍泰华梧桐岛 12 栋 3 楼)。 ___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ___/___。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内生产。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内完成。

7、(灭蝇灯、BL-608D)，生产厂为(慈溪市甬辉环保科技有限公司)，厂址为(慈溪市观海卫镇白洋村白洋路 53 号:)。 ___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ___/___。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内生产。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内完成。

8、(紫外线消毒灯、XP-UV-40W)，生产厂为(广东星普节能光电有限公司)，厂址为(佛山市南海区狮山镇狮中村“上坑”佛山市南海砧展家具有限公司(车间 8)-1)。 ___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ___/___。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内生产。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内完成。

9、(电热暖汤车、定制)，生产厂为(山东厨玛特商厨文化发展有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县曹王镇曹二村南 205 国道西侧)。 ___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ___/___。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内生产。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内完成。

10、(摇摆龙头、C-XP802)，生产厂为(开平古阁尔金属制品有限公司)，厂址为(开平市月山镇城东路 28 号之二)。 ___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ___/___。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内生产。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内完成。

11、(静电油烟净化器、BW-JD)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。 ___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ___/___。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内生产。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内完成。

12、(静电油烟净化器、BW-JD)，生产厂为(苏州北沃环保设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房)。 ___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ___/___。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内生产。 ___/___ 的 ___/___ 在中国境内完成。

13、(摇摆龙头、C-XP102)，生产厂为(开平古阁尔金属制品有限公司)，厂址为(开

平市月山镇城东路 28 号之二)。___/___的中国境内生产的组件成本占比
≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：江苏厨玛特厨房设备有限公司

日期：2026 年 6 月 3 日



注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 《声明函》中标注“___/___”的地方无需填写