

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

金福北苑消防

1. （配电箱-应急照明双电源箱）¹，生产厂为（正泰集团股份有限公司）²，厂址为（浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

2. （配线-应急照明线路），生产厂为（无锡江南电缆有限公司），厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路53号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3. （配管-（含线盒））¹，生产厂为（广州京华制管有限公司）²，厂址为（广东省广州市花都区花东镇大塘村）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

4. （灯具-双头应急灯、安全出口灯、疏散指示灯），生产厂为（广东敏华电器有限公司），厂址为（江门市荷塘镇为民闲步工业区）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5. （桥架-防火桥架）¹，生产厂为（有能集团有限公司）²，厂址为（扬中市三茅街道三沙路60-3号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

6. （开关-单控开关），生产厂为（杭州鸿雁电器有限公司），厂址为（浙江省杭州市西湖区天目山路248号华鸿大厦）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

7. （灯具-单/双管应急荧光灯）¹，生产厂为（广东三雄极光照明股份有限公司）²，厂址为（广州市番禺区韦海路225号云筑商务园3号楼701房）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

8. (箱内配件-消火栓栓头 DN65、有衬里消防水带、自救卷盘、消防水枪 DN65)，生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)，厂址为(江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

9. (箱体-消火栓箱体(1200*750、1600*700、800*650、850*700))¹，生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)²，厂址为(江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

10. (箱配件-消火栓箱门(1200*750、1600*700、1800*700、800*650、850*700))，生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)，厂址为(江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

11. (消火栓-试验消火栓)¹，生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)²，厂址为(江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

12. (灭火器-干粉灭火器、灭火器放置箱)，生产厂为(安徽火焰勇者消防科技有限公司)，厂址为(安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇百旺路 6 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

13. (镀锌钢管 DN100、镀锌钢管 DN150)¹，生产厂为(广州京华制管有限公司)²，厂址为(广东省广州市花都区花东镇大塘村)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

14. (保温-管道保温(5cm 橡塑+铝皮)DN100、DN65)，生产厂为(华美节能科技集团有限公司)，厂址为(河北省大城县留各庄)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

15. （阀门-铜球阀 DN25、消防蝶阀 DN100、消防闸阀 DN100、消防闸阀 DN150 自动排气阀 DN25）¹，生产厂为（上海锡高阀门制造有限公司）²，厂址为（上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

16. （水流指示器），生产厂为（无锡河马消防器材集团有限公司），厂址为（江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

17. （喷淋头-消防喷淋头）¹，生产厂为（无锡河马消防器材集团有限公司）²，厂址为（江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

18. （试水装置-末端试水装置），生产厂为（无锡河马消防器材集团有限公司），厂址为（江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

19. （离心泵-排污泵）¹，生产厂为（上海正泵实业（集团）有限公司）²，厂址为（上海市奉贤区芝江路 258 号 1 幢 1201 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

20. （阀门-闸阀 DN80、法兰橡胶软接头 DN80），生产厂为（上海锡高阀门制造有限公司），厂址为（上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

21. （配电箱-排污泵控制箱）¹，生产厂为（正泰集团股份有限公司）²，厂址为（浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

22. （报警装置-湿式报警阀组 DN150），生产厂为（无锡河马消防器材集团有限公司），厂址为（江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

23. （阀门-信号蝶阀 DN150、暗杆闸阀 DN150）¹，生产厂为（上海锡高阀门制造有限公司）²，厂址为（上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间）。

___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

24. (离心泵-消火栓泵 11KW、喷淋泵 18.5KW)，生产厂为(上海正泵实业(集团)有限公司)，厂址为(上海市奉贤区芝江路 258 号 1 幢 1201 室)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

25. (配电箱-消火栓泵控制柜、喷淋泵控制柜)¹，生产厂为(正泰集团股份有限公司)²，厂址为(浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

26. (阀门-明杆闸阀 DN65、明杆闸阀 DN100、明杆闸阀 DN150、暗杆闸阀 DN100、消音止回阀 DN100、法兰橡胶软接头 DN100、暗杆闸阀 DN150、消音止回阀 DN150、法兰橡胶软接头 DN150)，生产厂为(上海锡高阀门制造有限公司)，厂址为(上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

27. (液位装置-液位仪)¹，生产厂为(上海锡高阀门制造有限公司)²，厂址为(上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

28. (管道支架)，生产厂为(马钢(集团)控股有限公司)，厂址为(马鞍山市雨山区九华西路 8 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

29. (端子箱-消防端子箱)¹，生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)²，厂址为(江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

30. (配线-消防报警线路)，生产厂为(无锡江南电缆有限公司)，厂址为(江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

31. (配管-含线盒)¹, 生产厂为(广州京华制管有限公司)², 厂址为(广东省广州市花都区花东镇大塘村)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

32. (报警设备-感烟探测器、感温探测器、报警模块、消火栓报警按钮、手动报警按钮、声光报警器、消防电话分机、消防广播、火灾显示盘、电梯迫降模块), 生产厂为(无锡蓝天电子股份有限公司), 厂址为(江苏省无锡市惠山区洛社镇 312 国道旁张镇段)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

33. (消防主机-火灾报警联动主机、消防电话主机、消防广播主机)¹, 生产厂为(无锡蓝天电子股份有限公司)², 厂址为(江苏省无锡市惠山区洛社镇 312 国道旁张镇段)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

34. (控制电缆-铜芯控制电缆(WDZCN-KYJYP-10*2.5、WDZCN-KYJYP-8*2.5、WDZCN-KYJYP-12*2.5、WDZCN-KYJYP-6*2.5、WDZCN-KYJY-3*2.5、WDZBN-YJY-4*16)), 生产厂为(无锡江南电缆有限公司), 厂址为(江苏省无锡市宜兴市官林镇新宜东路 53 号)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

35. (室外配管-室外 SC100)¹, 生产厂为(广州京华制管有限公司)², 厂址为(广东省广州市花都区花东镇大塘村)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

36. (室外配管-钢丝骨架复合管), 生产厂为(浙江中财管道科技股份有限公司), 厂址为(浙江省新昌县新昌大道东路 658 号)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

37. (阀门-暗杆闸阀 DN150、暗杆闸阀 DN100)¹, 生产厂为(上海锡高阀门制造有限公司)², 厂址为(上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

38. （室外配管-钢丝骨架复合管），生产厂为（浙江中财管道科技股份有限公司），厂址为（浙江省新昌县新昌大道东路 658 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

39. （室外配管-镀锌钢管 DN150、镀锌钢管 DN100）¹，生产厂为（广州京华制管有限公司）²，厂址为（广东省广州市花都区花东镇大塘村）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

40. （保温-管道保温(5cm 橡塑+铝皮) (DN150、DN100)），生产厂为（华美节能科技集团有限公司），厂址为（河北省大城县留各庄）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

41. （水泵接合器-消防水泵接合器 DN150、消防水泵接合器 DN100）¹，生产厂为（无锡河马消防器材集团有限公司）²，厂址为（江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

42. （防火门-双开木制防火门 1521、双开木制防火门 1221、单开木制防火门 1021），生产厂为（无锡万众消防设备有限公司），厂址为（无锡市锡山经济开发区东部园区安泰三路 1060 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

43. （五金件-防火门闭门器、防火门顺位器、防火锁、插销）¹，生产厂为（无锡蓝天电子股份有限公司）²，厂址为（无锡市惠山区洛社镇 312 国道张镇段）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

44. （配电箱-防火卷帘控制箱），生产厂为（正泰集团股份有限公司），厂址为（浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

45. （碳钢阀门-280℃防火阀、70℃防火阀）¹，生产厂为（绍兴上虞恒运通风设备有限公司）²，厂址为（浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村）。 / 的中

国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

46. (风管-玻璃钢风管、镀锌钢板风管)，生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

47. (风口-单层百叶风口(630*200、600*400、1600*500、400*200)、正压送风口1600*800)¹，生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)²，厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

48. (风管-防雨弯头)，生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

49. (配电箱-风机控制箱)¹，生产厂为(正泰集团股份有限公司)²，厂址为(浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

50. (支架-设备固定支架、风管固定支架)，生产厂为(马钢(集团)控股有限公司)，厂址为(马鞍山市雨山区九华西路8号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

51. (消声器 Φ 1000)¹，生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)²，厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

52. (减震装置-减震器)，生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

53. (软接-防火软接(700*700、600*600、 Φ 1000、300*220、 Φ 400、350*200、 Φ 900、270*270、 Φ 750))¹，生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)²，厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___/___的中国境内生产的组件成

本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

54. （碳钢阀门-手动对开多页调节阀（1000*500、500*320、1250*400、1000*320、800*320、1000*400）），生产厂为（绍兴上虞恒运通风设备有限公司），厂址为（浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

55. （风机-防排烟风机、防排烟风机 HTF8, 11KW、防排烟风机 SWF-6.5, 5.5KW）¹，生产厂为（绍兴上虞恒运通风设备有限公司）²，厂址为（浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

56. （碳钢阀门-风管止回阀Φ1000、Φ900），生产厂为（绍兴上虞恒运通风设备有限公司），厂址为（浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

金福南苑消防

57. （灯具-吊装双面疏散指示灯、安全出口灯）¹，生产厂为（广东敏华电器有限公司）²，厂址为（江门市荷塘镇为民闲步工业区）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

58. （灯具-吸顶声控应急照明灯），生产厂为（广东三雄极光照明股份有限公司），厂址为（广州市番禺区韦海路 225 号云筑商务园 3 号楼 701 房）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

59. （配线-应急照明线路）¹，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）²，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

60. (配管-含线盒)，生产厂为(广州京华制管有限公司)，厂址为(广东省广州市花都区花东镇大塘村)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

61. (消防主机-火灾报警联动主机)¹，生产厂为(尼特智能科技股份有限公司)²，厂址为(秦皇岛市海港区西港北路 66 号)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

62. (报警设备-感烟/感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓报警按钮、短路隔离器、输入输出模块、消防电话分机、火灾显示盘)，生产厂为(尼特智能科技股份有限公司)，厂址为(秦皇岛市海港区西港北路 66 号)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

63. (桥架-桥架盖板)¹，生产厂为(有能集团有限公司)²，厂址为(扬中市三茅街道三沙路 60-3 号)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

64. (控制电缆-铜芯控制电缆(WDZCN-KYJYP-4*2.5、WDZCN-KYJY-2*4、WDZCN-KYJY-6*2.5WDZCN-KYJY-18*2.5、WDZCN-KYJY-2*2.5、WDZCN-KYJY-8*2.5、WDZCN-KYJY-2*1.5、WDZCN-KYJY-5*2.5))，生产厂为(无锡江南电缆有限公司)，厂址为(江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

65. (灯具-疏散指示灯)¹，生产厂为(尼特智能科技股份有限公司)²，厂址为(秦皇岛市海港区西港北路 66 号)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

66. (报警设备-输入模块、消防广播)，生产厂为(尼特智能科技股份有限公司)，厂址为(秦皇岛市海港区西港北路 66 号)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

67. （灯具-双头应急灯、吊装双面疏散指示灯）¹，生产厂为（尼特智能科技股份有限公司）²，厂址为（秦皇岛市海港区西港北路 66 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

68. （配电箱-防火卷帘控制箱、喷淋泵控制柜），生产厂为（正泰集团股份有限公司），厂址为（浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

69. （箱内配件-有衬里消防水带 30m、消防水枪 DN65）¹，生产厂为（无锡河马消防器材集团有限公司）²，厂址为（江苏省无锡市江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

70. （灭火器-干粉灭火器），生产厂为（安徽火焰勇者消防科技有限公司），厂址为（安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇百旺路 6 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

71. （箱内配件-消火栓栓头(减压型)DN65、消火栓栓头）¹，生产厂为（无锡河马消防器材集团有限公司）²，厂址为（江苏省无锡市江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

72. （管道支架），生产厂为（马钢（集团）控股有限公司），厂址为（马鞍山市雨山区九华西路 8 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

73. （箱配件-消火栓箱门）¹，生产厂为（无锡河马消防器材集团有限公司）²，厂址为（江苏省无锡市江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

74. （阀门-暗杆闸阀 DN100），生产厂为（上海锡高阀门制造有限公司），厂址为（上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间）。 / 的中国境内

生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

75. (配电箱-稳压泵控制箱)¹，生产厂为(正泰集团股份有限公司)²，厂址为(浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

76. (消火栓-试验消火栓 800*650(含压力表排气阀))，生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)，厂址为(江苏省无锡市江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

77. (室外配管-室外 SC80)¹，生产厂为(广州京华制管有限公司)²，厂址为(广东省广州市花都区花东镇大塘村)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

78. (阀门-信号蝶阀 DN150)，生产厂为(上海锡高阀门制造有限公司)，厂址为(上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

79. (箱内配件-消火栓栓头(减压型)DN65)¹，生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)²，厂址为(江苏省无锡市江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

80. (阀门-消防蝶阀 DN100)，生产厂为(上海锡高阀门制造有限公司)，厂址为(上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

81. (保温-管道保温(5cm 橡塑+铝皮)DN100)¹，生产厂为(华美节能科技集团有限公司)²，厂址为(河北省大城县留各庄)。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

82. (消火栓-试验消火栓 800*650(含压力表排气阀))，生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)，厂址为(江苏省无锡市江阴市祝塘镇富顺村圩田村

88 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

83. (离心泵-消防稳压泵 XD3.6/1-25GDL)¹, 生产厂为(上海正泵实业(集团)有限公司)², 厂址为(上海市奉贤区芝江路 258 号 1 幢 1201 室)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

84. (箱内配件-消火栓栓头 DN65), 生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司), 厂址为(江苏省无锡市江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

85. (阀门-暗杆闸阀 DN150、暗杆闸阀 DN100)¹, 生产厂为(上海锡高阀门制造有限公司)², 厂址为(上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

86. (试水装置-末端试水装置 DN25), 生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司), 厂址为(江苏省无锡市江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

87. (箱内配件-消防水枪 DN65)¹, 生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)², 厂址为(江苏省无锡市江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

88. (水流指示器 DN150), 生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司), 厂址为(江苏省无锡市江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

89. (管配件-沟槽四通 DN100、沟槽三通 DN100、沟槽弯头 DN100、沟槽法兰 DN100)¹, 生产厂为(潍坊大发机械有限公司)², 厂址为(山东省昌邑市围

子镇北密村)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

90. (阀门-消音止回阀 DN100)，生产厂为(上海锡高阀门制造有限公司)，厂址为(上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

91. (管道支架)¹，生产厂为(马钢(集团)控股有限公司)²，厂址为(马鞍山市雨山区九华西路 8 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

92. (箱内配件-有衬里消防水带 30m)，生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)，厂址为(江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

93. (箱配件-消火栓箱门 1600*700)¹，生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)²，厂址为(江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

94. (报警装置-湿式报警阀组 DN150)，生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)，厂址为(江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

95. (灭火器-干粉灭火器)¹，生产厂为(安徽火焰勇者消防科技有限公司)²，厂址为(安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇百旺路 6 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

96. (阀门-法兰橡胶软接头 DN50)，生产厂为(上海锡高阀门制造有限公司)，厂址为(上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

97. （室外配管-钢丝骨架复合管 DN100）¹，生产厂为（浙江中财管道科技股份有限公司）²，厂址为（浙江省新昌县新昌大道东路 658 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

98. （管配件-沟槽卡箍 DN100、沟槽卡箍 DN136），生产厂为（潍坊大发机械有限公司），厂址为（山东省昌邑市围子镇北密村）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

99. （室外配管-室外 SC80）¹，生产厂为（广州京华制管有限公司）²，厂址为（广东省广州市花都区花东镇大塘村）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

100. （镀锌钢管-镀锌钢管 DN100、镀锌钢管 DN150），生产厂为（广州京华制管有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇大塘村）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

101. （防火门-双开木制防火门 1521、单开木制防火门 1021）¹，生产厂为（无锡万众消防设备有限公司）²，厂址为（无锡市锡山经济开发区东部园区安泰三路 1060 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

102. （五金件-防火门闭门器、防火门顺位器、防火锁），生产厂为（尼特智能科技股份有限公司），厂址为（秦皇岛市海港区西港北路 6 6 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

103. （配电箱-防火卷帘控制箱）¹，生产厂为（正泰集团股份有限公司）²，厂址为（浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

104. （风管-玻璃钢风管、镀锌钢板风管 δ 0.75~1.5），生产厂为（绍兴上虞恒运通风设备有限公司），厂址为（浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村）。

___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

105. (碳钢阀门-280℃防火阀)¹，生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)²，厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

106. (风机-防排烟风机)，生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

107. (风口-多页送风口(250+800)*470)¹，生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)²，厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

108. (风机-正压送风机 7.5kW)，生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

柏木南苑消防

109. (灯具-双头应急灯、安全出口灯、疏散指示灯)¹，生产厂为(广东敏华电器有限公司)²，厂址为(江门市荷塘镇为民闲步工业区)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

110. (配线-应急照明线路 WDN-BYJ-2.5)，生产厂为(无锡江南电缆有限公司)，厂址为(江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

111. (配管-(含线盒)JDG20)¹，生产厂为(广州京华制管有限公司)²，厂址为(广东省广州市花都区花东镇大塘村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

112. (报警设备-感烟/感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓报警按钮、短路隔离器、消防广播、输入输出模块、输入模块、多线模块、输出模块、消防电话分机、火灾显示盘)，生产厂为(无锡蓝天电子股份有限公司)，厂址为(江苏省无锡市惠山区洛社镇 312 国道旁张镇段)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

113. (配线-消防报警线路 WDZN-RYJS-2*1.5)¹，生产厂为(无锡江南电缆有限公司)²，厂址为(江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

114. (配管-(含线盒)JDG20)，生产厂为(广州京华制管有限公司)，厂址为(广东省广州市花都区花东镇大塘村)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

115. (桥架-桥架盖板 200*100、桥架盖板 300*100)¹，生产厂为(有能集团有限公司)²，厂址为(扬中市三茅街道三沙路 60-3 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

116. (消防主机-火灾报警联动主机)，生产厂为(无锡蓝天电子股份有限公司)，厂址为(江苏省无锡市惠山区洛社镇 312 国道旁张镇段)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

117. (端子箱-消防端子箱 300*200)¹，生产厂为(无锡蓝天电子股份有限公司)²，厂址为(江苏省无锡市惠山区洛社镇 312 国道旁张镇段)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

118. (控制电缆-铜芯控制电缆 WDZCN-KYJYP-10*2.5)，生产厂为(无锡江南电缆有限公司)，厂址为(江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

119. (箱配件-消火栓箱门 1800*700、消火栓箱门 800*650)¹, 生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)², 厂址为(江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

120. (箱内配件-有衬里消防水带 25m), 生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司), 厂址为(江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

121. (灭火器-干粉灭火器 MF/abc4)¹, 生产厂为(安徽火焰勇者消防科技有限公司)², 厂址为(安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇百旺路 6 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

122. (箱内配件-消防水枪 DN65、自救卷盘 25m、消火栓栓头 DN65、消火栓栓头(减压型)DN65), 生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司), 厂址为(江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

123. (保温-管道保温(5cm 橡塑+铝皮)DN50、DN100)¹, 生产厂为(华美节能科技集团有限公司)², 厂址为(河北省大城县留各庄)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

124. (管道支架), 生产厂为(马钢(集团)控股有限公司), 厂址为(马鞍山市雨山区九华西路 8 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

125. (管配件-沟槽卡箍 DN100)¹, 生产厂为(潍坊大发机械有限公司)², 厂址为(山东省昌邑市围子镇北密村)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

126. (阀门-暗杆闸阀 DN100), 生产厂为(上海锡高阀门制造有限公司), 厂址为(上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间)。/的中国境内

生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

127. （喷淋头-消防喷淋头 DN15）¹，生产厂为（无锡蓝天电子股份有限公司）²，厂址为（江苏省无锡市惠山区洛社镇 312 国道旁张镇段）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / ³。 / / 的 / / ⁴在中国境内生产。 / / 的 / / ⁵在中国境内完成。

128. （阀门-信号蝶阀 DN100），生产厂为（上海锡高阀门制造有限公司），厂址为（上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

129. （水流指示器 DN100）¹，生产厂为（无锡河马消防器材集团有限公司）²，厂址为（江 阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / ³。 / / 的 / / ⁴在中国境内生产。 / / 的 / / ⁵在中国境内完成。

130. （离心泵-消防稳压泵 XD4/1.1-32L），生产厂为（上海正泵实业（集团）有限公司），厂址为（上海市奉贤区芝江路 258 号 1 幢 1201 室）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

131. （阀门-消音止回阀 DN100、闸阀 DN50）¹，生产厂为（上海锡高阀门制造有限公司）²，厂址为（上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / ³。 / / 的 / / ⁴在中国境内生产。 / / 的 / / ⁵在中国境内完成。

132. （配管-(含线盒)RC32、(含线盒)RC0），生产厂为（广州京华制管有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇大塘村）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

133. （控制电缆-铜芯控制电缆（WDZCN-KYJY-4*4、WDZCN-KYJY-3*1.5））¹，生产厂为（无锡江南电缆有限公司）²，厂址为（江苏省无锡市宜兴市官林镇

新官东路 53 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

134. (离心泵-消火栓泵 XBD10/20-80L)，生产厂为(上海正泵实业(集团)有限公司)，厂址为(上海市奉贤区芝江路 258 号 1 幢 1201 室)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

135. (阀门-法兰橡胶软接头 DN200、法兰橡胶软接头 DN150、消音止回阀 DN150、Y 型过滤器 DN200)¹，生产厂为(上海锡高阀门制造有限公司)²，厂址为(上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

136. (管件-沟槽偏心大小头 DN150*100、沟槽偏心大小头 DN150*80)，生产厂为(潍坊大发机械有限公司)，厂址为(山东省昌邑市围子镇北密村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

137. (管配件-沟槽卡箍 DN200、沟槽卡箍 DN150、沟槽卡箍 DN80)¹，生产厂为(潍坊大发机械有限公司)²，厂址为(山东省昌邑市围子镇北密村)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

138. (阀门-明杆闸阀 DN200、明杆闸阀 DN150、暗杆闸阀 DN80)，生产厂为(上海锡高阀门制造有限公司)，厂址为(上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

139. (压力装置-压力比例混合装置罐 1.5m³ PHYM)¹，生产厂为(无锡河马消防器材集团有限公司)²，厂址为(江阴市祝塘镇富顺村圩田村 88 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

140. (镀锌钢管 DN150), 生产厂为(广州京华制管有限公司), 厂址为(广东省广州市花都区花东镇大塘村)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

141. (室外配管-钢丝骨架复合管 DN100)¹, 生产厂为(浙江中财管道科技股份有限公司)², 厂址为(浙江省新昌县新昌大道东路 658 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

142. (镀锌钢管 DN100), 生产厂为(广州京华制管有限公司), 厂址为(广东省广州市花都区花东镇大塘村)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

143. (阀门-暗杆闸阀 DN150、明杆闸阀 DN100)¹, 生产厂为(上海锡高阀门制造有限公司)², 厂址为(上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第三幢四层一车间)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

144. (室外配管-室外 SC80), 生产厂为(广州京华制管有限公司), 厂址为(广东省广州市花都区花东镇大塘村)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

145. (保温-管道保温(5cm 橡塑+铝皮)DN150)¹, 生产厂为(华美节能科技集团有限公司)², 厂址为(河北省大城县留各庄)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

146. (管道支架), 生产厂为(马钢(集团)控股有限公司), 厂址为(马鞍山市雨山区九华西路 8 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

147. (控制电缆-铜芯控制电缆(WDZCN-KYJY-16*2.5、WDZCN-KYJY-2*2.5、WDZCN-KYJYP-2*2.5))¹, 生产厂为(无锡江南电缆有限公司)², 厂址为(江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路 53 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /³。/的/⁴在中国境内生产。/的/⁵在中国境内完成。

148. (风机-防排烟机 HTFC-28, 15KW、防排烟机 HTFC-20, 11KW、防排烟机 HTFC-22, 18.5KW), 生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司), 厂址为(浙

江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

149. (碳钢阀门-风管止回阀 900*800、280℃防火阀 1250*400、280℃防火阀 1800*400、280℃防火阀 1600*400)¹, 生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)², 厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___的中国境内生产的组件成本占比≥___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

150. (风口-单层百叶风口 600*400), 生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司), 厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

151. (支架-设备固定支架、风管固定支架)¹, 生产厂为(马钢(集团)控股有限公司)², 厂址为(马鞍山市雨山区九华西路 8 号)。___的中国境内生产的组件成本占比≥___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

152. (软接-防火软接 850*850、防火软接 700*700、防火软接 700*700), 生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司), 厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

153. (碳钢阀门-手动对开多页调节阀 900*250)¹, 生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)², 厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___的中国境内生产的组件成本占比≥___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

154. (消声器-消声器 1250*400、消声器 1400*400、消声器 1800*400、消声器 1600*400), 生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司), 厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

155. (碳钢阀门-风管止回阀 754*665)¹, 生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)², 厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。___的中国境内生产的组件成本占比≥___³。___的___⁴在中国境内生产。___的___⁵在中国境内完成。

内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

156. (风管-玻璃钢风管、镀锌钢板风管 δ 0.75~1.5)，生产厂为(绍兴上虞恒运通风设备有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市上虞区曹娥街道丽樟村)。
___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

157. (防火门-双开木制防火门 1521、双开木制防火门 1221、单开木制防火门 1021)¹，生产厂为(无锡万众消防设备有限公司)²，厂址为(无锡市锡山经济开发区东部园区安泰三路 1060 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___³。___/___的___/___⁴在中国境内生产。___/___的___/___⁵在中国境内完成。

158. (五金件-防火门闭门器、防火门顺位器、防火锁、插销)，生产厂为(无锡蓝天电子股份有限公司)，厂址为(无锡市惠山区洛社镇 312 国道张镇段)。
___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）： 华仁建设集团有限公司

日期： 2026 年 8 月 1 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 《声明函》中标注“___/___”的地方无需填写。