

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（江苏金坛市政建设有限公司）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （PH水质分析仪 MQ-pH101）¹，生产厂为（国弘环保仪器（昆山）有限公司）²，厂址为（昆山市周市镇宋家港路 285 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

2. （高锰酸盐指数在线分析仪 XRP CODmn 2016），生产厂为（南京新锐鹏仪表科技有限公司），厂址为（溧水经济开发区曹吕路 9 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3. （氨氮水质分析仪 MKS-3001），生产厂为（江苏玖克森环保科技有限公司），厂址为（南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4. （总磷水质分析仪 MKS-3002），生产厂为（江苏玖克森环保科技有限公司），厂址为（南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5. （总氮水质分析仪 MKS-3003），生产厂为（江苏玖克森环保科技有限公司），厂址为（南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6. （地表水在线监测系统的采水单元），生产厂为（江苏金坛市政建设有限公司），厂址为（常州市金坛区华城中路 168 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

7. （地表水在线监测系统的配水及预处理单元），生产厂为（江苏金坛市政建设有限公司），厂址为（常州市金坛区华城中路 168

号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

8. (地表水在线监测系统的控制单元 CZ-03)，生产厂为(江苏玖克森环保科技有限公司)，厂址为(南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

9. (地表水在线监测系统的质控单元 QC-01)，生产厂为(江苏玖克森环保科技有限公司)，厂址为(南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

10. (地表水在线监测系统的数据采集与传输单元)，生产厂为(江苏玖克森环保科技有限公司)，厂址为(南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

11. (地表水在线监测系统的留样单元 LY-01)，生产厂为(江苏玖克森环保科技有限公司)，厂址为(南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

12. (地表水在线监测系统的视频监控 DS-2CD2225CV8-I)，生产厂为(杭州海康威视频数字技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

13. (地表水在线监测系统的辅助设施)，生产厂为(江苏金坛市政建设有限公司)，厂址为(常州市金坛区华城中路 168 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

14. (地表水在线监测系统的排水系统)，生产厂为(江苏金坛市政建设有限公司)，厂址为(常州市金坛区华城中路 168 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

15. (地表水在线监测系统的基础建设)，生产厂为(江苏金坛市政建设有限公司)，厂址为(常州市金坛区华城中路 168 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

16. (地下水自动采样器 CY-03)，生产厂为(江苏玖克森环保科技有限公司)，厂址为(南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

17. (地下水高锰酸盐指数在线分析仪 XRP CODmn 2016)，生产厂为(南京新锐鹏仪表科技有限公司)，厂址为(溧水经济开发区曹吕路 9 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

18. (地下水氨氮水质分析仪 MKS-3001)，生产厂为(江苏玖克森环保科技有限公司)，厂址为(南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

19. (石油烃类在线分析仪 MKS-3226)，生产厂为(江苏玖克森环保科技有限公司)，厂址为(南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

20. (地下水多参数 (pH 值参数、电导率自动分析仪、溶解氧分析仪、浊度自动分析仪、水温技术分析仪)水质在线分析仪 MQPC-10)，生产厂为(国弘环保仪器(昆山)有限公司)，厂址为(昆山市周市镇宋家港路 285 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

21. (地表水在线监测系统的配水和预处理单元)，生产厂为(江苏金坛市政建设有限公司)，厂址为(常州市金坛区华城中路 168 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

22. (地下水在线监测系统的控制单元 CZ-03)，生产厂为(江苏玖克森环保科技有限公司)，厂址为(南京市六合区龙池街道新集东

路 1179 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比
≥ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

23. (地下水在线监测系统的数据采集与传输单元), 生产厂为(江苏玖克森环保科技有限公司), 厂址为(南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比
≥ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

24. (地下水在线监测系统的质控单元 QC-01), 生产厂为(江苏玖克森环保科技有限公司), 厂址为(南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比
≥ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

25. (地下水在线监测系统的留样单元 LY-01), 生产厂为(江苏玖克森环保科技有限公司), 厂址为(南京市六合区龙池街道新集东路 1179 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比
≥ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

26. (地下水在线监测系统的辅助设施), 生产厂为(江苏金坛市政建设有限公司), 厂址为(常州市金坛区华城中路 168 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

27. (地下水在线监测系统的视频监控 DS-2CD2225CV8-I), 生产厂为(杭州海康威视频数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比
≥ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

28. (地下水在线监测系统的监测站房), 生产厂为(江苏金坛市政建设有限公司), 厂址为(常州市金坛区华城中路 168 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

29. (多普勒雨水流量计 GR-FDS800 ___), 生产厂为(河北泽润信息科技有限公司), 厂址为(保定市高开区励行街 666 号保定国家大学科技园科创分园 B6- 801)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

30. (智能远传水表 ZC-AWS-T3-1-DN100-YYN), 生产厂为 (大连卓川科技有限公司), 厂址为 (中国 (辽宁) 自由贸易试验区大连保税区海兴街 60- 1 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

31. (智能远传水表 ZC-AWS-T3-1-DN150-YYN), 生产厂为 (大连卓川科技有限公司), 厂址为 (中国 (辽宁) 自由贸易试验区大连保税区海兴街 60- 1 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

32. (智能远传水表 ZC-AWS-T3-1-DN200-YYN), 生产厂为 (大连卓川科技有限公司), 厂址为 (中国 (辽宁) 自由贸易试验区大连保税区海兴街 60- 1 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

33. (智能远传水表 ZC-AWS-T3-1-DN300-YYN), 生产厂为 (大连卓川科技有限公司), 厂址为 (中国 (辽宁) 自由贸易试验区大连保税区海兴街 60- 1 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

34. (智能远传水表 ZC-AWS-T3-1-DN400-YYN), 生产厂为 (大连卓川科技有限公司), 厂址为 (中国 (辽宁) 自由贸易试验区大连保税区海兴街 60- 1 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

35. (潜污泵 150WQ180-25-22), 生产厂为 (浙江宁民机电有限公司), 厂址为 (浙江省台州市温岭市大溪镇下员山村工业小区)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

36. (潜污泵 80WQ30-15-3), 生产厂为 (浙江宁民机电有限公司), 厂址为 (浙江省台州市温岭市大溪镇下员山村工业小区)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

37. (潜污泵 50WQ15-25-3), 生产厂为 (浙江宁民机电有限公司), 厂址为 (浙江省台州市温岭市大溪镇下员山村工业小

区)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

38. (潜污泵 80WQ50-20-7.5)，生产厂为(浙江宁民机电有限公司)，厂址为(浙江省台州市温岭市大溪镇下员山村工业小区)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

39. (潜污泵 100WQ70-25-11)，生产厂为(浙江宁民机电有限公司)，厂址为(浙江省台州市温岭市大溪镇下员山村工业小区)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

40. (潜污泵 150WQ160-70-90)，生产厂为(浙江宁民机电有限公司)，厂址为(浙江省台州市温岭市大溪镇下员山村工业小区)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

41. (潜污泵 150WQ200-60-75)，生产厂为(浙江宁民机电有限公司)，厂址为(浙江省台州市温岭市大溪镇下员山村工业小区)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

42. (PE 管 DN100,PN10)，生产厂为(连云港市浪腾塑料管材有限公司)，厂址为(江苏省连云港市灌云县小伊镇小伊村国土路 8 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

43. (PE 管 DN125,PN10)，生产厂为(连云港市浪腾塑料管材有限公司)，厂址为(江苏省连云港市灌云县小伊镇小伊村国土路 8 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

44. (PE 管 DN150,PN10)，生产厂为(连云港市浪腾塑料管材有限公司)，厂址为(江苏省连云港市灌云县小伊镇小伊村国土路 8 号)。___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

45. (PE 管 DN250,PN10)，生产厂为(连云港市浪腾塑料管材有限公司)，厂址为(江苏省连云港市灌云县小伊镇小伊村国土路 8 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

46. (PE 管 DN315,PN10)，生产厂为(连云港市浪腾塑料管材有限公司)，厂址为(江苏省连云港市灌云县小伊镇小伊村国土路 8 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

47. (PE 管 DN355,PN10)，生产厂为(连云港市浪腾塑料管材有限公司)，厂址为(江苏省连云港市灌云县小伊镇小伊村国土路 8 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

48. (滤石及安装)，生产厂为(江苏金坛市政建设有限公司)，厂址为(常州市金坛区华城中路 168 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

49. (GPU 服务器 SR658H V2)，生产厂为(联想(北京)有限公司)，厂址为(成都高新西区联想产业基地)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

50. (硬盘录像 DS-7732N-K4-V3)，生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

51. (硬盘 WD63HKVS-78)，生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

52. (对接主机 EG-SC-03)，生产厂为(深圳市倍控工控有限公司)，厂址为(深圳市龙华区龙华街道华联社区美兰工业区 2 栋

301-06 号室)。___/___的中国境内生产的组件成本占比
≥___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）：江苏金坛市政建设
有限公司

日期：2026 年 8 月 17 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 《声明函》中标注“___/___”的地方无需填写。