

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（核心交换机 MNB5700-48G4XG-HHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（汇聚交换机 MNB5700-16G8GC4XG-LHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（48 口千兆交换机 MNB5700-48EG6XG-EHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（48 口千兆交换机 MNB5700-48EG6XG-EHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（24 口千兆交换机 MNB5700-24EG4XG-EHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（24 口配线架（满配模块）AP-6-04-24X），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（配线理线架 AP-J-01-LG-12），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（网络双口插座 AP-M-04-2A），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（网络双口插座 AP-D-05TS），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（网络单口插座 AP-D-05TS），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（网络模块 AP-603X-180BU），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（安全网关及服务 定制），生产厂为（无锡明晰通信工程有限公司），厂址为（无锡市蜻蜓浜 5 号 160 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（单模模块 OM-SFP-10G-SMD-T31-20），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（单模模块 OM-SFP-G-SMD-T31-20），生产厂为（江苏恒信和安电子科

技有限公司)，厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（网络机柜 APS-HC60642UG-B/E），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（PDU APS-NP10C-8GB-KG1），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（8 口交换机 MIB12G-8EG2G-EHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（单模千兆模块 OM-SFP-G-SMD-T31-20），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（核心交换机 MNB5700-16EG8GC4XG-SHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（16 口交换机 MNB28G-24EG2G-EHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（8 口 POE 交换机 MIB12G-8EGP2EG1G-EHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产

品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

22. (光纤收发器 MIB12G-4E1F-EHW), 生产厂为(江苏恒信和安电子科技有限公司), 厂址为(常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (单模千兆模块 OM-SFP-G-SMD-T31-20), 生产厂为(江苏恒信和安电子科技有限公司), 厂址为(常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (球型摄像机 APG-IPSP-XA3433-FY), 生产厂为(上海集光安防科技股份有限公司), 厂址为(上海市闵行区新骏环路 760 号 8 幢 301 室)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (网络硬盘录像机 APG-NVR-7432-H), 生产厂为(上海集光安防科技股份有限公司), 厂址为(上海市闵行区新骏环路 760 号 8 幢 301 室)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (硬盘 定制), 生产厂为(无锡明晰通信工程有限公司), 厂址为(无锡市蜻蜓浜 5 号 160 室)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (电源 定制), 生产厂为(上海集光安防科技股份有限公司), 厂址为(上海市闵行区新骏环路 760 号 8 幢 301 室)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (监控及对讲管理软件 定制), 生产厂为(上海集光安防科技股份有限公司), 厂址为(上海市闵行区新骏环路 760 号 8 幢 301 室)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在

中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（单机芯人行通道闸 MA1-029-1），生产厂为（深圳市德立云物联网科技有限公司），厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 408）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（双机芯人行通道闸 MA1-029-2），生产厂为（深圳市德立云物联网科技有限公司），厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 408）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（P1.8 全彩 LED P1.86），生产厂为（北京唯真视界科技有限公司），厂址为（北京市昌平区科技园区东区产业基地景兴街 18 号院 4 号楼 4 层 401 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（LED 视频处理器 S-8），生产厂为（北京唯真视界科技有限公司），厂址为（北京市昌平区科技园区东区产业基地景兴街 18 号院 4 号楼 4 层 401 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（HDMI 视频线 HDMI-F20-2.0），生产厂为（上海成丰线缆有限公司），厂址为（上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

34.（LED 配电柜 PLC-10KW），生产厂为（无锡锐卓数码电子科技有限公司），厂址为（无锡市西新街 18-4-605）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（音箱 D-992A），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中

国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

36.（多媒体功放机 D-2050MF），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（终端 55AM077W），生产厂为（广州市鸿腾电器有限公司），厂址为（广州市花都区狮岭镇瑞边村西安社一小区 17 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

38.（接处警处理服务器 定制），生产厂为（无锡明晰通信工程有限公司），厂址为（无锡市蜻蜓浜 5 号 160 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

39.（接处警文档输出设备 C2W），生产厂为（浙江沧田智能信息科技有限公司），厂址为（浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道南星路 819 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

40.（接处警 350M 基地台 定制），生产厂为（无锡明晰通信工程有限公司），厂址为（无锡市蜻蜓浜 5 号 160 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

41.（接处警接处警应急备用电源及电池 定制），生产厂为（无锡明晰通信工程有限公司），厂址为（无锡市蜻蜓浜 5 号 160 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

42.（工具箱组 定制），生产厂为（无锡明晰通信工程有限公司），厂址为（无锡市蜻蜓浜 5 号 160 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的

（关键工序）在中国境内完成。

43.（火警调度电话 定制），生产厂为（无锡明晰通信工程有限公司），厂址为（无锡市蜻蜓浜 5 号 160 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

44.（终端 75AM077W），生产厂为（广州市鸿腾电器有限公司），厂址为（广州市花都区狮岭镇瑞边村西安社一小区 17 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

45.（主扩扬声器 WK-10），生产厂为（先歌音响（吉安）有限公司），厂址为（江西省吉安市吉安县凤凰工业园）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

46.（主扩扬声器双通道功率放大器 XR-800），生产厂为（先歌音响（吉安）有限公司），厂址为（江西省吉安市吉安县凤凰工业园）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

47.（扩声扬声器专用吊挂架 WK-AF），生产厂为（先歌音响（吉安）有限公司），厂址为（江西省吉安市吉安县凤凰工业园）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

48.（数字效果处理器 X-5），生产厂为（广州市韵乐电子有限公司），厂址为（广州市增城中新镇大田村中福北路 23 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

49.（无线手持麦克风 U-7600S），生产厂为（深圳市好兄弟电子有限公司），厂址为（深圳市深汕特别合作区鹅埠镇南门河路北侧、新田路东侧 BBS 科技文化产业园）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。

50. (19 英寸标准木质机柜 G26612)，生产厂为(沧州驰盛金属制品有限公司)，厂址为(河北省沧州市南皮县南皮镇侯九拨村)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

51. (执勤文化保障点播设备 Q22)，生产厂为(四川音创伟业科技股份有限公司)，厂址为(成都高新区益州大道中段 1886 号 1 栋 1 单元 20 层 1 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

52. (21.5 寸触控屏 21.5 寸)，生产厂为(四川音创伟业科技股份有限公司)，厂址为(成都高新区益州大道中段 1886 号 1 栋 1 单元 20 层 1 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

53. (智能终端 S98HB)，生产厂为(佛山视宇智能科技有限公司)，厂址为(广东省佛山市顺德区陈村镇弼教村广隆工业园区兴业十四路 6 号之二 A)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

54. (智能终端 S98HB)，生产厂为(佛山视宇智能科技有限公司)，厂址为(广东省佛山市顺德区陈村镇弼教村广隆工业园区兴业十四路 6 号之二 A)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

55. (无线投屏器 WFD0535G)，生产厂为(海备思(深圳)实业有限公司)，厂址为(深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路 117 号中安科技园 A 栋 1810)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

56. (高清激光投影 DP520)，生产厂为(英士毅丰科技(深圳)有限公司)，厂址为(深圳市南山区粤海街道南山科技园大冲商务中心 B 座 21 楼西 A007)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

57.（透声影院电影幕（根据现场定制）），生产厂为（无锡市银杏九洲电影机械科技有限公司），厂址为（无锡市滴翠路100号创意园10号楼806）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

58.（4K HDMI 光纤 HDMI-F20-2.0），生产厂为（上海成丰线缆有限公司），厂址为（上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

59.（4K 高清投屏器 4K），生产厂为（深圳奇机光电有限公司），厂址为（深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岗大道（坪地段）1034号A栋D26）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

60.（多功能信息接口 HQ-120），生产厂为（乐清市环球电工电器有限公司），厂址为（乐清市柳市镇东风工业区）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

61.（左右声道主扩扬声器 DELTA-X12），生产厂为（先歌音响（吉安）有限公司），厂址为（江西省吉安市吉安县凤凰工业园）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

62.（中置声道主扩扬声器 DELTA-X12），生产厂为（先歌音响（吉安）有限公司），厂址为（江西省吉安市吉安县凤凰工业园）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

63.（超低频扬声器 DELTA-X18B），生产厂为（先歌音响（吉安）有限公司），厂址为（江西省吉安市吉安县凤凰工业园）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

64.（左右声道环绕声扬声器 Programme X108），生产厂为（先歌音响（吉

安)有限公司),厂址为(江西省吉安市吉安县凤凰工业园)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

65.(左右声道主扩扬声器双通道功率放大器 XR-1500),生产厂为(先歌音响(吉安)有限公司),厂址为(江西省吉安市吉安县凤凰工业园)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

66.(中置声道主扩、超低频扬声器双通道功率放大器 XR-3500),生产厂为(先歌音响(吉安)有限公司),厂址为(江西省吉安市吉安县凤凰工业园)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

67.(左右声道环绕声扬声器双通道功率放大器 XR-800),生产厂为(先歌音响(吉安)有限公司),厂址为(江西省吉安市吉安县凤凰工业园)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

68.(7.1 声道数字影 K 解码器 DSP-9900),生产厂为(先歌音响(吉安)有限公司),厂址为(江西省吉安市吉安县凤凰工业园)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

69.(数字音频处理器 DPA-480P),生产厂为(广州声德电子有限公司),厂址为(广州高新技术产业开发区科学城神舟路 885 号 B 栋 4、5 层)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

70.(19 英寸标准机架式机柜 APS-HL60820-C),生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司),厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

71.(交换机 MIB12G-8EP1E-EHW),生产厂为(江苏恒信和安电子科技有限公司),厂址为(常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层)。(产品名称)的中

国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

72.（智能终端 S98HB），生产厂为（佛山视宇智能科技有限公司），厂址为（广东省佛山市顺德区陈村镇弼教村广隆工业园区兴业十四路 6 号之二 A）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

73.（无线投屏器 WFD0535G），生产厂为（海备思（深圳）实业有限公司），厂址为（深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路 117 号中安科技园 A 栋 1810）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

74.（专业音箱 D-917B），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

75.（专业功放 D-2211C），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

76.（调音台 D-TY144），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

77.（音频处理器 D-BL331），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

78.（电源管理器 D-158），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组

件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

79.(无线话筒 D-862DH),生产厂为(广州特控电子实业有限公司),厂址为(广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号(1#厂房)B 栋四楼 401)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

80.(话筒呼叫控制嵌入软件 V1.32),生产厂为(广州特控电子实业有限公司),厂址为(广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号(1#厂房)B 栋四楼 401)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

81.(无线话筒(一拖四) D-863DS),生产厂为(广州特控电子实业有限公司),厂址为(广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号(1#厂房)B 栋四楼 401)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

82.(话筒呼叫控制嵌入软件 V1.32),生产厂为(广州特控电子实业有限公司),厂址为(广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号(1#厂房)B 栋四楼 401)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

83.(无线话筒 D-862DS),生产厂为(广州特控电子实业有限公司),厂址为(广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号(1#厂房)B 栋四楼 401)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

84.(音箱 D-962),生产厂为(广州特控电子实业有限公司),厂址为(广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号(1#厂房)B 栋四楼 401)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

85.(功放 D-15006V),生产厂为(广州特控电子实业有限公司),厂址为(广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号(1#厂房)B 栋四楼 401)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

86.（调音台 D-TY144），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

87.（无缝高清矩阵切换器 D-7008AM），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

88.（HDMI 无缝高清输入卡 D-7004MI），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

89.（HDMI 无缝高清输出卡 D-7004MO），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

90.（机柜 APS-HL60620-G），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

91.（交换机 MIB12G-8EP1E-EHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

92.（视频会议终端套装 GROUP-550），生产厂为（深圳创美佳精密制品有限公司），厂址为（深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业园 0A-04 区 D 栋第一层 B）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

93. (HDCI 专用延长线 四代), 生产厂为(深圳创美佳精密制品有限公司), 厂址为(深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业园 0A-04 区 D 栋第一层 B)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

94. (摄像机立架 WF-717), 生产厂为(宁波伟峰影像设备集团有限公司), 厂址为(镇海骆驼街道慈海南路 1230 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

95. (电话会议室视频会议设备线缆、插件及管材附件 HDMI-F30-2.0), 生产厂为(上海成丰线缆有限公司), 厂址为(上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

96. (智能终端 S98HB), 生产厂为(佛山视宇智能科技有限公司), 厂址为(广东省佛山市顺德区陈村镇弼教村广隆工业园区兴业十四路 6 号之二 A)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

97. (无线投屏器 WFD0535G), 生产厂为(海备思(深圳)实业有限公司), 厂址为(深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路 117 号中安科技园 A 栋 1810)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

98. (天花喇叭 D-819E), 生产厂为(广州特控电子实业有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号(1#厂房)B 栋四楼 401)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

99. (专业功放 D-2211C), 生产厂为(广州特控电子实业有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号(1#厂房)B 栋四楼 401)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

100.（调音台 D-TY144），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

101.（音频处理器 D-BL331），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

102.（电源管理器 D-158），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

103.（无线话筒（一拖四）D-863DS），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

104.（话筒呼叫控制嵌入软件 V1.32），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

105.（机柜 APS-HL60620-G），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

106.（交换机 MIB12G-8EP1E-EHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

107.（无缝高清矩阵切换器 D-7008AM），生产厂为（广州特控电子实业有

限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号(1#厂房)B 栋四楼 401)。

(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

108. (HDMI 无缝高清输入卡 D-7004MI), 生产厂为(广州特控电子实业有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号(1#厂房)B 栋四楼 401)。

(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

109. (HDMI 无缝高清输出卡 D-7004MO), 生产厂为(广州特控电子实业有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号(1#厂房)B 栋四楼 401)。

(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

110. (机柜 APS-HL60620-G), 生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司), 厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。

(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

111. (交换机 MIB12G-8EP1E-EHW), 生产厂为(江苏恒信和安电子科技有限公司), 厂址为(常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

112. (视频会议终端套装 GROUP-550), 生产厂为(深圳创美佳精密制品有限公司), 厂址为(深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业园 0A-04 区 D 栋第一层 B)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

113. (HDCI 专用延长线 四代), 生产厂为(深圳创美佳精密制品有限公司), 厂址为(深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业园 0A-04 区 D 栋第一层 B)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

114. (摄像机立架 WF-717), 生产厂为(宁波伟峰影像设备集团有限公司),

厂址为（镇海骆驼街道慈海南路 1230 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

115.（电话会议室视频会议设备线缆、插件及管材附件 HDMI-F30-2.0），生产厂为（上海成丰线缆有限公司），厂址为（上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

116.（P1.2 全彩 LED P1.25），生产厂为（北京唯真视界科技有限公司），厂址为（北京市昌平区科技园区东区产业基地景兴街 18 号院 4 号楼 4 层 401 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

117.（16 网口 LED 拼接输出卡 LMP-LED/16），生产厂为（深圳市东明炬创电子有限公司），厂址为（深圳市龙华区观澜街道大和社区环观南路 105 号金雄达科技园 B 栋 4 楼、B 栋 6 楼、G 栋 2 楼）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

118.（HDMI 视频线 HDMI-F20-2.0），生产厂为（上海成丰线缆有限公司），厂址为（上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

119.（LED 配电柜 PLC-20KW），生产厂为（无锡锐卓数码电子科技有限公司），厂址为（无锡市西新街 18-4-605）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

120.（无线投屏器 Y-100），生产厂为（深圳市宝疆科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道海乐社区 39 区华丰新安青年创业孵化基地（二期）B 座 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。

121.（拼接处理器 LMP-0818/S），生产厂为（深圳市东明炬创电子有限公司），厂址为（深圳市龙华区观澜街道大和社区环观南路 105 号金雄达科技园 B 栋 4 楼、B 栋 6 楼、G 栋 2 楼）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

122.（HDMI 输入板 LMP-IUH/30），生产厂为（深圳市东明炬创电子有限公司），厂址为（深圳市龙华区观澜街道大和社区环观南路 105 号金雄达科技园 B 栋 4 楼、B 栋 6 楼、G 栋 2 楼）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

123.（HDMI 输入板 4K LMP-IUH/60），生产厂为（深圳市东明炬创电子有限公司），厂址为（深圳市龙华区观澜街道大和社区环观南路 105 号金雄达科技园 B 栋 4 楼、B 栋 6 楼、G 栋 2 楼）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

124.（HDMI 输出板 LMP-OUH/60），生产厂为（深圳市东明炬创电子有限公司），厂址为（深圳市龙华区观澜街道大和社区环观南路 105 号金雄达科技园 B 栋 4 楼、B 栋 6 楼、G 栋 2 楼）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

125.（24 口千兆交换机 MNB28G-24EG2G-EHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

126.（音箱 D-932），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

127.（专业音箱 D-932），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

128.（专业功放 D-2811C），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

129.（专业功放 D-2811C），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

130.（数字调音台 D-21MA-62T），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

131.（音频处理器 D-BL771），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

132.（电源管理器 D-158），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

133.（全数字会议系统主机 D-1200A），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

134.（数字会议系统 V1.0），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），

厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

135.（会议话筒处理器 D-9311JLN），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

136.（音频隔离器 D-AG22），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

137.（会议话筒 D-W912A），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

138.（全数字会议系统音频传输内嵌软件 V2.25），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

139.（会议话筒 D-W912AB），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

140.（全数字会议系统音频传输内嵌软件 V2.25），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

141.（发射器 D-W445），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

142.（充电箱 D-W671V），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

143.（交换机 MIB12G-8EP1E-EHW），生产厂为（江苏恒信和安电子科技有限公司），厂址为（常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

144.（服务器机柜 APS-HL61020-G），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

145.（PDU APS-NP10S-5GB08S），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

146.（视频会议终端套装 GROUP-550），生产厂为（深圳创美佳精密制品有限公司），厂址为（深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业园 0A-04 区 D 栋第一层 B）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

147.（HDCI 专用延长线 四代），生产厂为（深圳创美佳精密制品有限公司），厂址为（深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业园 0A-04 区 D 栋第一层 B）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

148.（摄像机立架 WF-717），生产厂为（宁波伟峰影像设备集团有限公司），厂址为（镇海骆驼街道慈海南路 1230 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

149.（电话会议室视频会议设备线缆、插件及管材附件 HDMI-F30-2.0），生产厂为（上海成丰线缆有限公司），厂址为（上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

150.（内置 MCU 多方通话许可（license）License Key），生产厂为（深圳创美佳精密制品有限公司），厂址为（深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业园 0A-04 区 D 栋第一层 B）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

151.（消防智能联动主机 XFLD-9030B），生产厂为（垚融（苏州）通讯科技有限公司），厂址为（苏州市相城区黄桥街道生田村工业坊路（越彬机械有限公司内二楼西侧））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

152.（智能联动控制主机 LDXZJ-B），生产厂为（垚融（苏州）通讯科技有限公司），厂址为（苏州市相城区黄桥街道生田村工业坊路（越彬机械有限公司内二楼西侧））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

153.（警情等级五色警灯 LDWS-B），生产厂为（垚融（苏州）通讯科技有限公司），厂址为（苏州市相城区黄桥街道生田村工业坊路（越彬机械有限公司内二楼西侧））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

154.（宣传倒计时终端 55AM077W），生产厂为（广州市鸿腾电器有限公司），厂址为（广州市花都区狮岭镇瑞边村西安社一小区 17 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

155.（终端安装架 定制），生产厂为（广州市鸿腾电器有限公司），厂址为（广州市花都区狮岭镇瑞边村西安社一小区 17 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

156.（消防智能联动辅机 XFLD-9030F），生产厂为（垚融（苏州）通讯科技有限公司），厂址为（苏州市相城区黄桥街道生田村工业坊路（越彬机械有限公司内二楼西侧））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

157.（宿舍及过道灯集控主机 LDJK-B），生产厂为（垚融（苏州）通讯科技有限公司），厂址为（苏州市相城区黄桥街道生田村工业坊路（越彬机械有限公司内二楼西侧））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

158.（室内警铃 6*BELL(150MM)），生产厂为（乐清市威廉顿电气有限公司），厂址为（浙江省温州市乐清市柳市镇长荣路 132 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

159.（室外警铃 12*BELL(30.48MM)），生产厂为（乐清市威廉顿电气有限公司），厂址为（浙江省温州市乐清市柳市镇长荣路 132 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

160.（室外音柱及功放 定制），生产厂为（广州特控电子实业有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇腾达东路 22 号（1#厂房）B 栋四楼 401）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键

组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

161.(消防车库专用终端 75AM077W),生产厂为(广州市鸿腾电器有限公司),厂址为(广州市花都区狮岭镇瑞边村西安社一小区 17 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

162.(备勤室、家属宿舍专用终端 55AM077W),生产厂为(广州市鸿腾电器有限公司),厂址为(广州市花都区狮岭镇瑞边村西安社一小区 17 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

163.(终端安装架 定制),生产厂为(广州市鸿腾电器有限公司),厂址为(广州市花都区狮岭镇瑞边村西安社一小区 17 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

164.(六类非屏蔽网线 AP-6-01-WD),生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司),厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

165.(光纤 AP-G-01-12WB-W),生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司),厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

166.(光纤 AP-G-01-24WB-W),生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司),厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

167.(光纤 AP-G-01-6WB-W),生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司),厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

168. (光纤配线架 AP-P-04-P-12A), 生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司), 厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

169. (光纤配线架 AP-P-04-P-24A), 生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司), 厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

170. (光纤终端盒 AP-P-04-P-8A), 生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司), 厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

171. (耦合器 AP-O-03-LC/LC-B2), 生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司), 厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

172. (尾纤 AP-GD-02-LC-B), 生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司), 厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

173. (光纤跳线 AP-GD-02-LC/LC-B2), 生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司), 厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

174. (电源线 RVV3*1.5), 生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司), 厂址为(安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

175. (信号线 RVV2*1.0), 生产厂为(安徽爱谱华顿电子科技有限公司),

厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

176.（信号线 RVV2*0.5），生产厂为（安徽爱谱华顿电子科技有限公司），厂址为（安徽省阜阳市颍泉区利辛路 208 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

177.（镀锌管 DN20），生产厂为（无锡金贝钢管有限公司），厂址为（无锡市惠山区钱桥街道金山路 22 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

178.（镀锌管 DN32），生产厂为（无锡金贝钢管有限公司），厂址为（无锡市惠山区钱桥街道金山路 22 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

179.（镀锌管 DN25），生产厂为（无锡金贝钢管有限公司），厂址为（无锡市惠山区钱桥街道金山路 22 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

180.（钢管 SC32），生产厂为（无锡金贝钢管有限公司），厂址为（无锡市惠山区钱桥街道金山路 22 号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

181.（室外管 定制），生产厂为（无锡明晰通信工程有限公司），厂址为（无锡市蜻蜓浜 5 号 160 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

182.（弱电箱 定制），生产厂为（无锡明晰通信工程有限公司），厂址为（无锡市蜻蜓浜 5 号 160 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

183.（无氧铜扬声器线缆 E3CVVJ $2 \times 1.5\text{mm}^2$ ），生产厂为（上海成丰线缆有限公司），厂址为（上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

184.（工程音频安装线缆 E3CVVJ $2 \times 2.5\text{mm}^2$ ），生产厂为（上海成丰线缆有限公司），厂址为（上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

185.（工程音频安装线缆 ACEYJP4 $4 \times 16/0.12+1$ ），生产厂为（上海成丰线缆有限公司），厂址为（上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

186.（成品跳线（XLR 平衡线）定制），生产厂为（上海成丰线缆有限公司），厂址为（上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

187.（音频连接线定制），生产厂为（上海成丰线缆有限公司），厂址为（上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

188.（音频连接线定制），生产厂为（上海成丰线缆有限公司），厂址为（上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

189.（音频扩声系统插件定制），生产厂为（深圳市艾维声电子科技有限公司），厂址为（深圳市福田区华强北街道荔村社区红荔路 2015 号群星广场 A 座、B 座、C 座 A3308）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规

定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

190.(多媒体插座 HQ-120),生产厂为(乐清市环球电工电器有限公司),厂址为(乐清市柳市镇东风工业区)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

191.(HDMI HD-001/15),生产厂为(上海成丰线缆有限公司),厂址为(上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

192.(HDMI HD-001/1),生产厂为(上海成丰线缆有限公司),厂址为(上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

193.(音频线 A3SVYJP4 2 $\times$ 7/0.26+1),生产厂为(上海成丰线缆有限公司),厂址为(上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

194.(其它附材 定制),生产厂为(深圳市艾维声电子科技有限公司),厂址为(深圳市福田区华强北街道荔村社区红荔路 2015 号群星广场 A 座、B 座、C 座 A3308)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

195.(辅材),生产厂为(无锡明晰通信工程有限公司),厂址为(无锡市蜻蜓浜 5 号 160 室)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律

责任。

公司（单位）名称（盖章）：无锡明晰通信工程有限公司

日期：2026 年 8 月 6 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 划删除线的地方无需填写。