

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （双轨无机复合特级防火卷帘），生产厂为（常州青石门业有限公司），厂址为（江苏省常州市武进区横山桥镇省庄村委省庄路25号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

2. （甲级钢质防火门），生产厂为（常州青石门业有限公司），厂址为（江苏省常州市武进区横山桥镇省庄村委省庄路25号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

3. （乙级钢质防火门），生产厂为（常州青石门业有限公司），厂址为（江苏省常州市武进区横山桥镇省庄村委省庄路25号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

4. （钢丝网骨架复合PE管），生产厂为（江苏灵格塑业有限公司），厂址为（江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐霞祥路10号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

5. （钢丝网骨架复合PE管），生产厂为（江苏灵格塑业有限公司），厂址为（江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐霞祥路10号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

6. （闸阀），生产厂为（上海标威实业有限公司），厂址为（浦东新区新场镇笋南路191号276室）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。



7. (水泵接合器)，生产厂为(上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

8. (消防水箱)，生产厂为(常州鸿睿祥环境科技有限公司)，厂址为(常州市武进区牛塘镇新高路 18 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

9. (止回阀)，生产厂为(上海标威实业有限公司)，厂址为(浦东新区新场镇笋南路 191 号 276 室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

10. (止回阀)，生产厂为(上海标威实业有限公司)，厂址为(浦东新区新场镇笋南路 191 号 276 室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

11. (锂电池专用灭火器)，生产厂为(山东镒安东霖防火设备有限公司)，厂址为(山东省德州市庆云县经济开发区金山路北侧，小森精工以西)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

12. (电动车棚专用绝缘火钩)，生产厂为(常州龙嘉消防安全技术工程有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区湖塘镇淹城中路 85 号环太湖艺术城三区 1 幢 4 号 445 室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

13. (镀锌钢管)，生产厂为(江苏凯靖管业有限公司)，厂址为(江苏省泰州市靖江市开发区城南园区中圩路 1 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

14. (镀锌钢管)，生产厂为(江苏凯靖管业有限公司)，厂址为(江苏省泰州市靖江市开发区城南园区中圩路 1 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

15. (明装镀锌管道)，生产厂为(江苏凯靖管业有限公司)，厂址为(江苏省泰州市靖江市开发区城南园区中圩路 1 号)。(/)的中国境内生产的组

件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

16. (管道保温)，生产厂 1 为 (安徽一橡高分子材料有限公司)，厂址为 (安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区白石涧路与太湖路交叉口)。生产厂 2 为 (无锡东南盛达铝业有限公司)，厂址为 (无锡市惠山区洛神路 3 号汇坚仓储中心 2-43 号(西站物流园区))。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

17. (支架)，生产厂为 (常州龙嘉消防安全技术工程有限公司)，厂址为 (江苏省常州市武进区湖塘镇淹城中路 85 号环太湖艺术城三区 1 幢 4 号 445 室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

18. (油漆)，生产厂为 (常州光辉化工有限公司)，厂址为 (江苏省常州市新北区玉龙北路 678 号)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

19. (排污泵)，生产厂为 (上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为 (浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

20. (闸阀)，生产厂为 (上海标威实业有限公司)，厂址为 (浦东新区新场镇笋南路 191 号 276 室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

21. (闸阀)，生产厂为 (上海标威实业有限公司)，厂址为 (浦东新区新场镇笋南路 191 号 276 室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

22. (蝶阀)，生产厂为 (上海标威实业有限公司)，厂址为 (浦东新区新场镇笋南路 191 号 276 室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

23. (信号蝶阀)，生产厂为(南安市泉南消防阀门有限公司)，厂址为(福建省南安市美林街道办事处白沙村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

24. (水流指示器)，生产厂为(南安市泉南消防阀门有限公司)，厂址为(福建省南安市美林街道办事处白沙村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

25. (液位显示)，生产厂为(兴化市铭威仪表有限公司)，厂址为(江苏省泰州市兴化市张郭镇赵万村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

26. (喷淋末端排水装置)，生产厂为(常水科技集团有限公司)，厂址为(江苏省常州市天宁区大明北路 1738 号 中交·智荟港产业园 3 栋)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

27. (喷淋头)，生产厂为(南安市泉南消防阀门有限公司)，厂址为(福建省南安市美林街道办事处白沙村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

28. (消火栓箱)，生产厂为(南安市泉南消防阀门有限公司)，厂址为(福建省南安市美林街道办事处白沙村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

29. (消防栓头)，生产厂为(南安市泉南消防阀门有限公司)，厂址为(福建省南安市美林街道办事处白沙村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

30. (水枪水带)，生产厂为(南安市泉南消防阀门有限公司)，厂址为(福建省南安市美林街道办事处白沙村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

31. (灭火器)，生产厂为(浙江海微应急装备有限公司)，厂址为(浙江省衢州市江山市贺村镇金丰路 4-2 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

32. (灭火器(含灭火器箱))，生产厂为(浙江海微应急装备有限公司)，厂址为(浙江省衢州市江山市贺村镇金丰路4-2号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

33. (灭火器箱)，生产厂为(浙江海微应急装备有限公司)，厂址为(浙江省衢州市江山市贺村镇金丰路4-2号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。


34. (消防电源控制箱)，生产厂为(上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

35. (智能应急照明电源箱)，生产厂为(江门劳士国际电气有限公司)，厂址为(广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

36. (智能应急照明灯具)，生产厂为(江门劳士国际电气有限公司)，厂址为(广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

37. (智能疏散出口标志灯)，生产厂为(江门劳士国际电气有限公司)，厂址为(广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

38. (智能安全出口标志灯)，生产厂为(江门劳士国际电气有限公司)，厂址为(广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。



39. (强电桥架)，生产厂为(江苏山鹏电气有限公司)，厂址为(江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 16 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

40. (紧定管)，生产厂为(江苏山鹏电气有限公司)，厂址为(江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 16 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

41. (电线)，生产厂为(江苏新金牛线缆有限公司)，厂址为(江苏省常州市新北区奔牛镇东桥村委埂东村 102 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

42. (电缆)，生产厂为(江苏新金牛线缆有限公司)，厂址为(江苏省常州市新北区奔牛镇东桥村委埂东村 102 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

43. (电缆)，生产厂为(江苏新金牛线缆有限公司)，厂址为(江苏省常州市新北区奔牛镇东桥村委埂东村 102 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

44. (电缆)，生产厂为(江苏新金牛线缆有限公司)，厂址为(江苏省常州市新北区奔牛镇东桥村委埂东村 102 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

45. (电缆)，生产厂为(江苏新金牛线缆有限公司)，厂址为(江苏省常州市新北区奔牛镇东桥村委埂东村 102 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

46. (电缆)，生产厂为(江苏新金牛线缆有限公司)，厂址为(江苏省常州市新北区奔牛镇东桥村委埂东村 102 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

47. (安全出口)，生产厂为(江门劳士国际电气有限公司)，厂址为(广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

48. (疏散指示)，生产厂为(江门劳士国际电气有限公司)，厂址为(广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

49. (应急照明灯)，生产厂为(江门劳士国际电气有限公司)，厂址为(广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

50. (消防报警控制器)，生产厂为(常州龙嘉消防安全技术工程有限公司)，厂址为(江苏省常州市武进区湖塘镇淹城中路 85 号环太湖艺术城三区 1 幢 4 号 445 室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

51. (镀锌铁皮风管)，生产厂为(山东莱科通风设备有限公司)，厂址为(山东省德州市武城县鲁权屯镇腾龙大街与金光大道交叉口西 200 米路北)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

52. (镀锌铁皮风管)，生产厂为(山东莱科通风设备有限公司)，厂址为(山东省德州市武城县鲁权屯镇腾龙大街与金光大道交叉口西 200 米路北)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

53. (镀锌铁皮风管)，生产厂为(山东莱科通风设备有限公司)，厂址为(山东省德州市武城县鲁权屯镇腾龙大街与金光大道交叉口西 200 米路北)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

54. (风管刷漆)，生产厂为(山东莱科通风设备有限公司)，厂址为(山东省德州市武城县鲁权屯镇腾龙大街与金光大道交叉口西 200 米路北)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

55. (风管刷漆)，生产厂为(山东莱科通风设备有限公司)，厂址为(山东省德州市武城县鲁权屯镇腾龙大街与金光大道交叉口西 200 米路北)。(/)



的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

56. (防火阀)，生产厂为(山东莱科通风设备有限公司)，厂址为(山东省德州市武城县鲁权屯镇腾龙大街与金光大道交叉口西 200 米路北)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

57. (防火阀)，生产厂为(山东莱科通风设备有限公司)，厂址为(山东省德州市武城县鲁权屯镇腾龙大街与金光大道交叉口西 200 米路北)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

58. (双速排烟风机)，生产厂为(山东莱科通风设备有限公司)，厂址为(山东省德州市武城县鲁权屯镇腾龙大街与金光大道交叉口西 200 米路北)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

59. (风机控制柜)，生产厂为(山东莱科通风设备有限公司)，厂址为(山东省德州市武城县鲁权屯镇腾龙大街与金光大道交叉口西 200 米路北)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

60. (流量开关)，生产厂为(上海标威实业有限公司)，厂址为(浦东新区新场镇笋南路 191 号 276 室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

61. (流量开关)，生产厂为(上海标威实业有限公司)，厂址为(浦东新区新场镇笋南路 191 号 276 室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

62. (PE 塑料穿线管)，生产厂为(江阴市通瑞塑业有限公司)，厂址为(江阴市徐霞客镇金凤村周家村 76 号)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

63. (消火栓泵)，生产厂为(上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。 (/) 的中国境内

生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

64. (消火栓控制柜)，生产厂为(上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

65. (喷淋稳压多级泵)，生产厂为(上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

66. (气压罐)，生产厂为(上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

67. (基础附件)，生产厂为(上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

68. (喷淋控制柜)，生产厂为(上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

69. (稳压多级泵)，生产厂为(上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

70. (气压罐)，生产厂为(上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。 (/) 的中国境内生



产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

71. (基础附件)，生产厂为(上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

72. (稳压控制柜)，生产厂为(上海诚果泵阀制造有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县瓯北街道上海诚果泵阀制造有限公司)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

73. (镀锌钢管)，生产厂为(江苏凯靖管业有限公司)，厂址为(江苏省泰州市靖江市开发区城南园区中圩路1号)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

74. (镀锌钢管)，生产厂为(江苏凯靖管业有限公司)，厂址为(江苏省泰州市靖江市开发区城南园区中圩路1号)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

75. (明杆闸阀)，生产厂为(上海标威实业有限公司)，厂址为(浦东新区新场镇笋南路191号276室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

76. (Y型过滤器)，生产厂为(上海标威实业有限公司)，厂址为(浦东新区新场镇笋南路191号276室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

77. (流量开关)，生产厂为(上海标威实业有限公司)，厂址为(浦东新区新场镇笋南路191号276室)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

78. (压力开关)，生产厂为(南安市泉南消防阀门有限公司)，厂址为(福建省南安市美林街道办事处白沙村)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/)的 (/) 在中国境内生产。 (/)的 (/) 在中国境内完成。

79. (液位显示装置)，生产厂为(兴化市铭威仪表有限公司)，厂址为(江苏省泰州市兴化市张郭镇赵万村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

80. (电缆)，生产厂为(江苏新金牛线缆有限公司)，厂址为(江苏省常州市新北区奔牛镇东桥村委埂东村 102 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

81. (电缆)，生产厂为(江苏新金牛线缆有限公司)，厂址为(江苏省常州市新北区奔牛镇东桥村委埂东村 102 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

82. (槽钢)，生产厂为(江苏凯靖管业有限公司)，厂址为(江苏省泰州市靖江市开发区城南园区中圩路 1 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：常州龙嘉消防安全技术工程有限公司

日期：2026 年 6 月 22 日



-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 用斜线划除的地方无需填写。