

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 全自动切换柜及汇流排组（型号：5718DMX-2*2-1），生产厂为捷锐企业（上海）有限公司²，厂址为上海市松江区文吉路499号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

2. 高效汽化器（型号：QQN-50/4.0），生产厂为苏州新锐低温设备有限公司，厂址为苏州市吴中区胥口镇惠安路199号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3. 不锈钢分气缸（型号：SL-F），生产厂为安徽申隆机械制造科技有限公司，厂址为安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤宁现代产业园片区。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4. 油润滑旋片式真空泵（型号：HQYLM-150D），生产厂为深圳市汉起科技有限公司，厂址为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华盛路华盛工业区139号1层。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5. 电控柜（型号：HQBZG），生产厂为深圳市汉起科技有限公司，厂址为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华盛路华盛工业区139号1层。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6. 机房配线配管，配线生产厂为无锡市金东昊电缆有限公司，厂址为宜兴市官林镇洧渎路10号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。配管生产厂为文安县华朔金属制品有限公司，厂址为文安县大围河乡西桥村。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

7. 真空罐（型号：SL-G），生产厂为安徽申隆机械制造科技有限公司，厂址为安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤宁现代产业园片区。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

8. 吸引分气缸（型号：SL-F），生产厂为生产厂为安徽申隆机械制造科技有限公司，厂址为安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤宁现代产业园片区。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

9. 细菌过滤器（型号：HQGLV-200），生产厂为深圳市汉起科技有限公司，厂址为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华盛路华盛工业区 139 号 1 层。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

10. 排气高温灭菌器（型号：HQBLD-300），生产厂为深圳市汉起科技有限公司，厂址为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华盛路华盛工业区 139 号 1 层。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

11. 真空负压站管道及配件，不锈钢管及配件生产厂为江苏龙胜不锈钢有限公司，厂址为盐城市大丰区经济开发区张謇西路 186 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。阀门生产厂为上海一搏阀门有限公司，厂址为上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

12. 废气排放管（型号：Φ57×3.0），生产厂为江苏龙胜不锈钢有限公司，厂址为盐城市大丰区经济开发区张謇西路 186 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

13. 医用级紫铜（型号：TP2 Φ67×2.0），生产厂为青岛宏泰金属制品有限公司，厂址为青岛平度市同和街道办事处驻地。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

14. 医用级紫铜（型号：TP2 Φ54×2.0），生产厂为青岛宏泰金属制品有限公司，厂址为青岛平度市同和街道办事处驻地。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

15. 医用级紫铜（型号：TP2 Φ42×1.5），生产厂为青岛宏泰金属制品有限公司，厂址为青岛平度市同和街道办事处驻地。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

16. 医用级紫铜（型号：TP2 Φ28×1.2），生产厂为青岛宏泰金属制品有限公司，厂址为青岛平度市同和街道办事处驻地。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

17. 医用级紫铜（型号：TP2 Φ18×1.0），生产厂为青岛宏泰金属制品有限公司，厂址为青岛平度市同和街道办事处驻地。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

18. 医用级紫铜（型号：TP2 Φ10×1.0），生产厂为青岛宏泰金属制品有限公司，厂址为青岛平度市同和街道办事处驻地。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

19. 医用级紫铜（型号：TP2 Φ8×1.0），生产厂为青岛宏泰金属制品有限公司，厂址为青岛平度市同和街道办事处驻地。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

20. 挖沟槽土方生产厂为山东康诚医用设备工程有限公司，厂址为肥城市仪阳高新技术开发区仪兴路08号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

21. 回填方，生产厂为山东康诚医用设备工程有限公司，厂址为肥城市仪阳高新技术开发区仪兴路08号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

22. 余方弃置，生产厂为山东康诚医用设备工程有限公司，厂址为肥城市仪阳高新技术开发区仪兴路08号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

23. 垫层，生产厂为山东康诚医用设备工程有限公司，厂址为肥城市仪阳高新技术开发区仪兴路08号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

24. 配管（镀锌钢管 型号：DN100），生产厂为江苏凯靖管业有限公司，厂址为靖江市开发区城南园区中圩路1号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

25. 配管（镀锌钢管 型号：DN65），生产厂为江苏凯靖管业有限公司，厂址为靖江市开发区城南园区中圩路1号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

26. 配管（镀锌钢管 型号：DN50），生产厂为江苏凯靖管业有限公司，厂址为靖江市开发区城南园区中圩路1号。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

27. 配管（PVC 管 型号：dn75），生产厂为苏州市喜盛塑胶有限公司，厂址为苏州市相城区黄埭镇东桥人民西路57号一楼。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

28. 配管（PVC 管 型号：dn50），生产厂为苏州市喜盛塑胶有限公司，厂址为苏州市相城区黄埭镇东桥人民西路57号一楼。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

29. 配管（PVC 管 型号：dn40），生产厂为苏州市喜盛塑胶有限公司，厂址为苏州市相城区黄埭镇东桥人民西路57号一楼。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

30. 套管（焊接钢管 型号：DN100），生产厂为江苏凯靖管业有限公司，厂址为靖江市开发区城南园区中圩路1号。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

31. 套管（焊接钢管 型号：DN65），生产厂为江苏凯靖管业有限公司，厂址为靖江市开发区城南园区中圩路1号。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

32. 套管（焊接钢管 型号：DN50），生产厂为江苏凯靖管业有限公司，厂址为靖江市开发区城南园区中圩路1号。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

33. 管架制作安装，生产厂为任丘市景旺钢铁有限公司，厂址为任丘市议论堡乡东张各庄村。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

34. 二级减压箱（型号：AVB-R07），生产厂为捷锐企业（上海）有限公司²，厂址为上海市松江区文吉路499号。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

35. 区域阀门箱（型号：ZVB-2G），生产厂为捷锐企业（上海）有限公司²，厂址为上海市松江区文吉路 499 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

36. 氧气流量计（型号：MF5212-E-Q-400-D），生产厂为矽翔微机电系统(成都)有限公司，厂址为四川省成都市双流区黄甲街道付家街 388 号成都屏芯智能智造基地 B09 号楼。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

37. 病房维修阀（型号：Φ8），生产厂为余姚市宇峰医疗器械有限公司，厂址为浙江省余姚市泗门镇四海大道 168 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

38. 二气压力报警器（型号：GM100M-AR-2(OV)），生产厂为捷锐企业（上海）有限公司²，厂址为上海市松江区文吉路 499 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

39. 医疗设备带（型号：定制），生产厂为山东康诚医用设备工程有限公司，厂址为肥城市仪阳高新技术开发区仪兴路 08 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

40. 铝合金小罩（型号：定制），生产厂为山东康诚医用设备工程有限公司，厂址为肥城市仪阳高新技术开发区仪兴路 08 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

41. 氧气终端（型号：80316010+80316022），生产厂为德格尔森科技(上海)有限公司，厂址为中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

42. 吸引终端（型号：80316210+80316222），生产厂为德格尔森科技(上海)有限公司，厂址为中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

43. 防尘罩，生产厂为日照鼎盛医疗器械有限公司，厂址为山东省日照市东港石臼街道海曲东路南、绿舟路西天德海景城 001 幢 01 单元 2316 办公。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

44. 插座（型号：B2 系列），生产厂为温州戈顿电气有限公司，厂址为浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海十二路 306 号 4 号楼 3 楼东首。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

45. 照明开关（型号：L1 系列），生产厂为温州戈顿电气有限公司，厂址为浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海十二路 306 号 4 号楼 3 楼东首。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

46. 荧光灯（型号：JH-4），生产厂为无锡久禾照明灯具有限公司，厂址为无锡惠山经济开发区华清创智园 7-401。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

47. 配线（型号：ZRBV-2.5），生产厂为无锡市金东昊电缆有限公司，厂址为宜兴市官林镇洵渎路 10 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

48. 服务器（型号：2288H V6），生产厂为江苏尧塔科技有限公司，厂址为江苏省南京市秦淮区红花街道双龙街 2 号 1 号楼 2 单元 6 楼。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

49. 智能护理通讯系统软件（型号：MC-BFHJ V2.0），生产厂为合肥明创电子科技有限公司，厂址为安徽省合肥市庐阳区蒙城路 105 号环贸大厦 1106。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

50. 信息交换管理主机（型号：MC-BFSW-Z1），生产厂为合肥明创电子科技有限公司，厂址为安徽省合肥市庐阳区蒙城路 105 号环贸大厦 1106。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

51. IP 网络医护主机（型号：MC-BFHST-A1），生产厂为合肥明创电子科技有限公司，厂址为安徽省合肥市庐阳区蒙城路 105 号环贸大厦 1106。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

52. 门口分机（型号：MC-BFMKP-A1），生产厂为合肥明创电子科技有限公司，厂址为安徽省合肥市庐阳区蒙城路 105 号环贸大厦 1106。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

53. 床头分机（型号：MC-BFCT-A1），生产厂为合肥明创电子科技有限公司，厂址为安徽省合肥市庐阳区蒙城路 105 号环贸大厦 1106。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

54. 卫生间分机（型号：MC-JJIAN-Z1），生产厂为合肥明创电子科技有限公司，厂址为安徽省合肥市庐阳区蒙城路 105 号环贸大厦 1106。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

55. 走廊点阵屏（型号：MC-ZL32P），生产厂为合肥明创电子科技有限公司，厂址为安徽省合肥市庐阳区蒙城路 105 号环贸大厦 1106。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

56. 信息看板（型号：MC-D55XS），生产厂为合肥明创电子科技有限公司，厂址为安徽省合肥市庐阳区蒙城路 105 号环贸大厦 1106。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

57. 单口 86 型信息面板（型号：86 型），生产厂为温州戈顿电气有限公司，厂址为浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海十二路 306 号 4 号楼 3 楼东首。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

58. 六类非屏蔽双绞线（型号：JSH-9540N），生产厂为江苏锦韶华线缆有限公司，厂址为扬州市广陵区头桥镇国玉村玉城壹组。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

59. 信号线（型号：ZR-RVV2*1.5mm²），生产厂为无锡市金东昊电缆有限公司，厂址为宜兴市官林镇浒渎路 10 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

60. 镀锌电线管（型号：JDG20），生产厂为文安县华朔金属制品有限公司，厂址为文安县大围河乡西桥村。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

61. 剔槽，生产厂为山东康诚医用设备工程有限公司，厂址为肥城市仪阳高新技术开发区仪兴路 08 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

62. 灯头盒（型号：86 型），生产厂为文安县华朔金属制品有限公司，厂址为文安县大围河乡西桥村。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

63. 开关盒（型号：86 型），生产厂为文安县华朔金属制品有限公司，厂址为文安县大围河乡西桥村。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

64. 支架（型号：8#），生产厂为邯郸市永年区巨凯紧固件制造有限公司，厂址为河北省邯郸市永年区西苏乡赵固村南。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

65. 医用级紫铜管（型号：Φ35×1.5），生产厂为青岛宏泰金属制品有限公司，厂址为青岛平度市同和街道办事处驻地。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

66. 医用级紫铜管（型号：Φ12×1.0），生产厂为青岛宏泰金属制品有限公司，厂址为青岛平度市同和街道办事处驻地。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（盖章）：

日期：2026 年 08 月 31 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。