

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （电子内窥镜处理器 EP-8000）<sup>1</sup>，生产厂为（苏州富士胶片映像机器有限公司）<sup>2</sup>，厂址为（苏州市苏州新区长江路 138 号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  （/）<sup>3</sup>。（/）的（/）<sup>4</sup>在中国境内生产。（/）的（/）<sup>5</sup>在中国境内完成。

2. （电子上消化道内窥镜 EG-840T）<sup>1</sup>，生产厂为（苏州富士胶片映像机器有限公司）<sup>2</sup>，厂址为（苏州市苏州新区长江路 138 号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  （/）<sup>3</sup>。（/）的（/）<sup>4</sup>在中国境内生产。（/）的（/）<sup>5</sup>在中国境内完成。

3. （电子上消化道内窥镜 EG-760R）<sup>1</sup>，生产厂为（苏州富士胶片映像机器有限公司）<sup>2</sup>，厂址为（苏州市苏州新区长江路 138 号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  （/）<sup>3</sup>。（/）的（/）<sup>4</sup>在中国境内生产。（/）的（/）<sup>5</sup>在中国境内完成。

4. （电子下消化道内窥镜 EC-760R-V/M）<sup>1</sup>，生产厂为（苏州富士胶片映像机器有限公司）<sup>2</sup>，厂址为（苏州市苏州新区长江路 138 号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  （/）<sup>3</sup>。（/）的（/）<sup>4</sup>在中国境内生产。（/）的（/）<sup>5</sup>在中国境内完成。

5. （医用显示器 32 寸）<sup>1</sup>，生产厂为（索尼（中国）有限公司）<sup>2</sup>，厂址为（/）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  （/）<sup>3</sup>。（/）的（/）<sup>4</sup>在中国境内生产。（/）的（/）<sup>5</sup>在中国境内完成。

6. （内镜清洗工作站 DK-NQG-6000）<sup>1</sup>，生产厂为（泰迪康医疗科技（江苏）有限公司）<sup>2</sup>，厂址为（泰州市高港区白马镇金马东街 1 号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  （/）<sup>3</sup>。（/）的（/）<sup>4</sup>在中国境内生产。（/）的（/）<sup>5</sup>在中国境内完成。

7. （全自动清洗工作站 DK-NQX-A）<sup>1</sup>，生产厂为（泰迪康医疗科技（江苏）有限公司）<sup>2</sup>，厂址为（泰州市高港区白马镇金马东街 1 号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  （/）<sup>3</sup>。（/）的（/）<sup>4</sup>在中国境内生产。（/）的（/）<sup>5</sup>在中国境内完成。

8. （纯水机 DKRO-C150）<sup>1</sup>，生产厂为（泰迪康医疗科技（江苏）有限公司）<sup>2</sup>，厂址为（泰州市高港区白马镇金马东街 1 号）。（/）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  （/）<sup>3</sup>。（/）的（/）<sup>4</sup>在中国境内生产。（/）的（/）<sup>5</sup>在中国境内完成。

9. （转运车 DK-Y02）<sup>1</sup>，生产厂为（泰迪康医疗科技（江苏）有限公司）<sup>2</sup>，厂址为（泰州市高港

区白马镇金马东街 1 号)。( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )<sup>3</sup>。( / ) 的 ( / )<sup>4</sup>在中国境内生产。( / ) 的 ( / )<sup>5</sup>在中国境内完成。

10. (储镜柜 DK-SU02)<sup>1</sup>, 生产厂为(泰迪康医疗科技(江苏)有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为(泰州市高港区白马镇金马东街 1 号)。( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )<sup>3</sup>。( / ) 的 ( / )<sup>4</sup>在中国境内生产。( / ) 的 ( / )<sup>5</sup>在中国境内完成。

11. (治疗床 DK-C03)<sup>1</sup>, 生产厂为(泰迪康医疗科技(江苏)有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为(泰州市高港区白马镇金马东街 1 号)。( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )<sup>3</sup>。( / ) 的 ( / )<sup>4</sup>在中国境内生产。( / ) 的 ( / )<sup>5</sup>在中国境内完成。

12. (不锈钢治疗车 DK-SCG11)<sup>1</sup>, 生产厂为(泰迪康医疗科技(江苏)有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为(泰州市高港区白马镇金马东街 1 号)。( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )<sup>3</sup>。( / ) 的 ( / )<sup>4</sup>在中国境内生产。( / ) 的 ( / )<sup>5</sup>在中国境内完成。

13. (图文报告工作站电脑联想开天系列)<sup>1</sup>, 生产厂为(联想开天科技有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为( / )。( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )<sup>3</sup>。( / ) 的 ( / )<sup>4</sup>在中国境内生产。( / ) 的 ( / )<sup>5</sup>在中国境内完成。

14. (彩色激光打印机惠普 M 系列)<sup>1</sup>, 生产厂为(捷普电子(广州)有限公司第一分公司)<sup>2</sup>, 厂址为( / )。( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )<sup>3</sup>。( / ) 的 ( / )<sup>4</sup>在中国境内生产。( / ) 的 ( / )<sup>5</sup>在中国境内完成。

15. (送气装置 JC-AD001)<sup>1</sup>, 生产厂为(江苏聚晨医学科技有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为(南京市江宁区麒麟街道开城路 10 号)。( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )<sup>3</sup>。( / ) 的 ( / )<sup>4</sup>在中国境内生产。( / ) 的 ( / )<sup>5</sup>在中国境内完成。

16. (送水装置 JC-WD001)<sup>1</sup>, 生产厂为(江苏聚晨医学科技有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为(南京市江宁区麒麟街道开城路 10 号)。( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )<sup>3</sup>。( / ) 的 ( / )<sup>4</sup>在中国境内生产。( / ) 的 ( / )<sup>5</sup>在中国境内完成。

17. (PACS 接口费用)<sup>1</sup>, 生产厂为( / )<sup>2</sup>, 厂址为( / )。( / ) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  ( / )<sup>3</sup>。( / ) 的 ( / )<sup>4</sup>在中国境内生产。( / ) 的 ( / )<sup>5</sup>在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标人名称(盖章): 南通凯瑞医疗科技有限公司

日 期: 2026 年 9 月 15 日

- 
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
  2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
  3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
  4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
  5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
  6. 用斜线划除的地方无需填写。