交叉口现状

根据2025年6月20日方案设计审查意见,本次委托测量单位对汀溪线与交叉口现状标高进行补充测量。测量结果如下:直别公路交叉口东侧搭接沥青长度为24.08m,搭接处纵坡为5.44%;直别公路交叉口西侧搭接沥青长度为38m,搭接处纵坡为1.85%。

根据《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)第10.2.2条:

- 10.2.2 纵面线形设计应符合下列规定:
 - 1 平面交叉范围内,两相交公路的纵面宜平缓。纵面线形应满足停车视距的要求。
- 2 主要公路在交叉范围内的纵坡应在 0.15% ~3% 的范围内; 次要公路紧接交叉的引道部分应以 0.5% ~2% 的上坡通往交叉。
- 3 主要公路在交叉范围内的圆曲线设置超高时,次要公路的纵坡应服从主要公路的横坡。

现状交叉口东侧纵坡为5.44%,不满足规范要求;现状交叉口西侧纵坡为1.85%,



交叉口东侧现状照片




交叉口西侧现状照片

改造方案

本次对直别公路交叉口东侧纵断面进行优化,改造长度 约40m,改造后纵坡为2.0%,最大抬高高度28.2cm。

调坡段路面结构



该改造方案需增加建安费约5.35万元。

