

9.2、《关于符合本国产品标准的声明函》

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （消防头盔、FTK-B/A）¹，生产厂为（梅思安(中国)安全设备有限公司）²，厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区瑞恩巷8号）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （消防员灭火防护头套、RMT-MC），生产厂为（热视际河北科技有限公司），厂址为（河北香河经济开发区运河大道东侧安晟街北侧运泰路西侧机器人产业港1期C5楼4层）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （消防手套、2-H），生产厂为（热视际河北科技有限公司），厂址为（河北香河经济开发区运河大道东侧安晟街北侧运泰路西侧机器人产业港1期C5楼4层）。（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （消防员灭火防护靴、RJX-255B），生产厂为（天津滨海新区泽安泰消防技术有限公司），厂址为（天津滨海民营经济成长示范基地创意中心A座1912室001号）。（产品名称4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称4）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称4）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （消防安全腰带、FZL-YD-A），生产厂为（黄山博盛消防装备有限公司），厂址为（安徽省黄山市屯溪区九龙工业园翠薇路2号）。（产品名称5）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称5）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称5）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （绳包、ZJT8/16-MJK（II）），生产厂为（江苏曼杰克有限公司），厂址为（建湖县恒济镇神力路1号）。（产品名称6）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称6）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称6）的（关键工序）在中国境内完成。

7. （正压式消防空气呼吸器、M8-1800），生产厂为（梅思安(中国)安全设备有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区瑞恩巷8号）。（产品名称7）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称7）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称7）的（关键工序）在中国境内完成。

8. （消防员呼救器、RHJ800），生产厂为（南京耀泽电子科技有限公司），厂址为（南京市麒麟科技创新园麒麟人工智能产业园A7楼1110-1116室）。（产品名称8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称8）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称8）的（关键工序）在中国境内完成。

9. (安全钩、FZL-G-Q-RM34A TL), 生产厂为(浙江盛邦安防有限公司), 厂址为(乐清市北白象镇金炉村)。(产品名称9)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称9)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称9)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (消防轻型安全绳、FZL-S-Q9.5), 生产厂为(黄山博盛消防装备有限公司), 厂址为(安徽省黄山市屯溪区九龙工业园翠薇路2号)。(产品名称10)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称10)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称10)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (消防腰斧、RYFY-Q285), 生产厂为(黄山博盛消防装备有限公司), 厂址为(安徽省黄山市屯溪区九龙工业园翠薇路2号)。(产品名称11)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称11)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称11)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (消防员灭火防护服、ZFMH-ZR 0A (DRD)), 生产厂为(上海赞瑞实业有限公司), 厂址为(上海市浦东新区沈梅路123弄31号)。(产品名称12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称12)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称12)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (佩戴式胸前照明灯、FD-FBSI600/BHL7627), 生产厂为(华亮照明科技有限公司), 厂址为(江西省九江市经开区城西港区港城大道以南、港兴路以北、余水路以东、江一路以西)。(产品名称13)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称13)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称13)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (过滤式消防自救呼吸器、TZL30C), 生产厂为(江山市旺安消防科技有限公司), 厂址为(浙江省衢州市江山市贺村镇莲华山大道45号贺达园9幢202室)。(产品名称14)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称14)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称14)的(关键工序)在中国境内完成。

15. (灭火器、MF/ABCE4), 生产厂为(江山市江郎峰消防设备有限公司), 厂址为(浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤头岗自然村50号)。(产品名称15)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称15)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称15)的(关键工序)在中国境内完成。

16. (多功能水枪、QLD6.0/8III-B), 生产厂为(浙江万里达消防器材有限责任公司), 厂址为(浙江省杭州市临平区塘栖镇康信路599号1幢101室)。(产品名称16)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称16)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称16)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (直流水枪、QZG3.5/7.5), 生产厂为(宁波鸿耀消防科技有限公司), 厂址为(浙江省宁波市余姚市河姆渡镇小泾浦村河姆渡东路125-2号)。(产品名称17)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称17)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称17)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (三分分水器、FIII80/65×3-2.5K), 生产厂为(宁波鸿耀消防科技有限公司), 厂址为(浙江省宁波市余姚市河姆渡镇小泾浦村河姆渡东路125-2号)。(产品名称18)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称18)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称18)的(关键工序)在中国境内完成。

在中国境内完成。

19. (65 转 40 分水器、FII65/40×2-2.5K)，生产厂为(宁波鸿耀消防科技有限公司)，厂址为(浙江省宁波市余姚市河姆渡镇小泾浦村河姆渡东路 125-2 号)。(产品名称 19)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称 19)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 19)的(关键工序)在中国境内完成。

20. (手抬机动消防泵、ZE500A)，生产厂为(利东消防器材(深圳)有限公司)，厂址为(深圳市龙华区观湖街道新田社区公坑廊工业区 36 号 101)。(产品名称 20)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称 20)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 20)的(关键工序)在中国境内完成。

21. (移动式消防炮、PSY6/30W-SX-B)，生产厂为(高邮市盛鑫消防科技有限公司)，厂址为(高邮市三垛镇工业集中区)。(产品名称 21)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称 21)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 21)的(关键工序)在中国境内完成。

22. (碳纤维 6 米拉梯、TEQ6-A)，生产厂为(吉林依华碳纤维制品有限公司)，厂址为(吉林省梅河口市黑山头镇团结村(村委会西侧 500 米))。(产品名称 22)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称 22)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 22)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (消火栓扳手、集成消火栓扳手)，生产厂为(南京锐拓应急装备科技有限公司)，厂址为(中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 2569 室)。(产品名称 23)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称 23)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 23)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (65×20M 水带、16-65-20)，生产厂为(扬州市伟业消防器材有限公司)，厂址为(宝应县鲁垛镇锦绣创业园)。(产品名称 24)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称 24)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 24)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (80×20M 水带、16-80-20)，生产厂为(扬州市伟业消防器材有限公司)，厂址为(宝应县鲁垛镇锦绣创业园)。(产品名称 25)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称 25)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 25)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (65×20M 高压水带、20-65-20)，生产厂为(扬州市伟业消防器材有限公司)，厂址为(宝应县鲁垛镇锦绣创业园)。(产品名称 26)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称 26)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 26)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (40 水带、16-40-20)，生产厂为(扬州市伟业消防器材有限公司)，厂址为(宝应县鲁垛镇锦绣创业园)。(产品名称 27)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称 27)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 27)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (40 水枪、QLD6.0/4III-D)，生产厂为(浙江万里达消防器材有限责任公司)，厂址为(浙江省杭州市临平区塘栖镇康信路 599 号 1 幢 101 室)。(产品名称 28)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称 28)

的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称1)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

29. ~~(异型异径接口、套组)~~，生产厂为~~(宁波鸿耀消防科技有限公司)~~，厂址为~~(浙江省宁波市余姚市河姆渡镇小泾浦村河姆渡东路125-2号)~~。~~(产品名称29)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称29)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称29)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

30. ~~(水带背包、43*27*53mm)~~，生产厂为~~(嘉兴安联消防科技有限公司)~~，厂址为~~(浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园34幢1040号)~~。~~(产品名称30)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称30)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称30)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

31. ~~(救生照明线、JZ100Z-CS)~~，生产厂为~~(浙江光塔安全科技有限公司)~~，厂址为~~(浙江省杭州市萧山区新街街道鸿兴路158号1幢长三角国际珠宝产业园15楼1501-1室)~~。~~(产品名称31)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称31)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称31)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

32. ~~(单杠梯、TDZ3)~~，生产厂为~~(黄山博盛消防装备有限公司)~~，厂址为~~(安徽省黄山市屯溪区九龙工业园翠薇路2号)~~。~~(产品名称32)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称32)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称32)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

33. ~~(挂钩梯、TGL4)~~，生产厂为~~(聊城海子消防装备有限公司)~~，厂址为~~(山东省聊城市旅游度假区于集镇工业园7号)~~。~~(产品名称33)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称33)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称33)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

34. ~~(激流救生衣、JJSY150)~~，生产厂为~~(东台市恒源救生设备有限公司)~~，厂址为~~(东台市东台镇电子商务产业园龙腾东路12号昌盛工业园区4#)~~。~~(产品名称34)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称34)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称34)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

35. ~~(漏电探测棒、LSJ-TAC II)~~，生产厂为~~(北京朗森基科技发展有限公司)~~，厂址为~~(北京市丰台区航丰路1号院5号楼3至17层301内4层513室)~~。~~(产品名称35)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称35)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称35)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

36. ~~(测温仪、KM-IT1100)~~，生产厂为~~(深圳市卡测科技有限公司)~~，厂址为~~(深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路52号恒昌荣(星辉)科技园3栋401(401-404))~~。~~(产品名称36)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称36)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称36)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

37. ~~(断线钳、铁锤、撬棒、消防斧等简易破拆工具、JFJYDXQ、JFBJC、JFXFTT-C超重型、JFP910)~~，生产厂为~~(山东金釜工具股份有限公司)~~，厂址为~~(乐陵市五金工具产业园)~~。~~(产品名称37)~~的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ~~(规定比例)~~。~~(产品名称37)~~的~~(关键组件)~~在中国境内生产。~~(产品名称37)~~的~~(关键工序)~~在中国境内完成。

名称 37) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

38. (多功能挠钩、NG13), 生产厂为 (日照威盾安全设备有限公司), 厂址为 (日照市经济开发区连云港路西段东南李工业园)。(产品名称 38) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 38) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 38) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

39. (防盗门破拆工具组、定制), 生产厂为 (苏州崇利峰机电工程有限公司), 厂址为 (苏州市高新区塔园路 379 号盛运大厦 1 幢 6 楼 607-98)。(产品名称 39) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 39) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 39) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

40. (金属切割机、K1270), 生产厂为 (富世华建筑产品(厦门)有限公司), 厂址为 (厦门市海沧区新阳街道新嘉路 38 号浩利稳工业园 3 号厂房)。(产品名称 40) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 40) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 40) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

41. (机动链锯、555), 生产厂为 (富世华(上海)管理有限公司), 厂址为 (上海市长宁区金钟路 788 号 D 栋 7 楼 03、04、05 单元)。(产品名称 41) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 41) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 41) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

42. (手动破拆工具、T1), 生产厂为 (荷马特液压设备(苏州)有限公司), 厂址为 (吴江经济技术开发区庞金路 1801 号)。(产品名称 42) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 42) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 42) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

43. (电动液压破拆工具组、电动液压剪切器 GYDIQ-FT-(35)/165、电动液压剪扩器 DGYJK/330、电动液压撑顶器 GYDCD-FT/180SL、电动扩张器 GYDK-FT/650), 生产厂为 (上海泉云实业有限公司), 厂址为 (上海市松江区思贤路 3655 号 7 幢 103-1 室)。(产品名称 43) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 43) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 43) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

44. (小型热成像仪、IT-100), 生产厂为 (北京朗森基科技发展有限公司), 厂址为 (北京市丰台区航丰路 1 号院 5 号楼 3 至 17 层 301 内 4 层 513 室)。(产品名称 44) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 44) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 44) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

45. (警戒带、定制), 生产厂为 (苏州崇利峰机电工程有限公司), 厂址为 (苏州市高新区塔园路 379 号盛运大厦 1 幢 6 楼 607-98)。(产品名称 45) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 45) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 45) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

46. (锥形事故标志柱/警戒标志杆、定制), 生产厂为 (苏州崇利峰机电工程有限公司), 厂址为 (苏州市高新区塔园路 379 号盛运大厦 1 幢 6 楼 607-98)。(产品名称 46) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 46) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 46) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

47. (扩音器、CR-87), 生产厂为 (浙江大厚电子有限公司), 厂址为 (浙

江省金华市义乌市廿三里街道康民路 665 号 3 栋 3 楼)。(产品名称 47)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 47)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 47)的(关键工序)在中国境内完成。

48. (车载电台、PM790), 生产厂为(北京中兴高达通信技术有限公司), 厂址为(北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 6 层 601-8(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团))。(产品名称 48)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 48)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 48)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (防爆手持电台、PH690), 生产厂为(北京中兴高达通信技术有限公司), 厂址为(北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 6 层 601-8(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团))。(产品名称 49)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 49)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 49)的(关键工序)在中国境内完成。

50. (公网电台、YM-Q68 双模), 生产厂为(泉州市耀茂通信设备有限公司), 厂址为(福建省泉州南安市霞美镇光电信息产业基地顺和路 15 号)。(产品名称 50)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 50)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 50)的(关键工序)在中国境内完成。

51. (静音发电机、DS2000iE), 生产厂为(道仕(苏州)科技发展有限公司), 厂址为(苏州市吴江区江陵街道庞金路 688 号)。(产品名称 51)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 51)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 51)的(关键工序)在中国境内完成。

52. (手提式照明灯、FD-FBSI300/RJW7109B), 生产厂为(海洋王照明科技股份有限公司), 厂址为(深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 B 栋一层)。(产品名称 52)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 52)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 52)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章) 苏州崇利峰机电工程有限公司

日期: 2026 年 8 月 12 日

1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。
6. 用斜线划除的地方无需填写。