

5.2 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （执法办案综合管理平台 ICMS）¹，生产厂为（苏州科达科技股份有限公司）²，厂址为（江苏省苏州高新区金山路 131 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

2. （视频管理平台 KDM2801H），生产厂为（苏州科达科技股份有限公司），厂址为（江苏省苏州高新区金山路 131 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3. （3D 地图建模 PLA-Dservice-M01），生产厂为（苏州科达科技股份有限公司），厂址为（江苏省苏州高新区金山路 131 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4. （视频轨迹跟踪定位 KVMS3000-VTPS），生产厂为（苏州科达科技股份有限公司），厂址为（江苏省苏州高新区金山路 131 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5. （轨迹刻画摄像机 IPC2833 ），生产厂为（苏州科达科技股份有限公司），厂址为（江苏省苏州高新区金山路 131 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6. （视频存储设备 VS480E），生产厂为（苏州科达科技股份有限公司），厂址为（江苏省苏州高新区金山路 131 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

7. (硬盘 16T)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

8. (固态硬盘 480G)，生产厂为(浪潮电子信息产业股份有限公司)，厂址为(山东省济南市高新区草山岭南路 801 号 9 层东侧)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

9. (智能分析管理 IAMS1500)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

10. (拾音器 SY301)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

11. (信息交互终端 M30-SKEDA)，生产厂为(福建捷宇电脑科技有限公司)，厂址为(福建省福州市仓山区建新镇西三环 19 号 D2 号楼 19-20 层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

12. (业务机框 KDM201-SH-F)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

13. (融媒体处理器 KIMP-1000-MC-AXK32ZF)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

14. (综合安防 SIMS2000-FZ-HG)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

15. (国密人脸门禁 KSCA122-LN-FC)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。/的中国境内生产的组件

成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

16. (单门电磁锁 YM-280N(LED))，生产厂为(深圳市意林电锁有限公司)，厂址为(深圳市福田区泰然九路海松大厦 A 座 1605 室)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

17. (电磁锁支架 (ZL 型) MBK-280NZL)，生产厂为(深圳市意林电锁有限公司)，厂址为(深圳市福田区泰然九路海松大厦 A 座 1605 室)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

18. (双门电磁锁 YM-280ND(LED))，生产厂为(深圳市意林电锁有限公司)，厂址为(深圳市福田区泰然九路海松大厦 A 座 1605 室)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

19. (电磁锁支架 MBK-280NDZL)，生产厂为(深圳市意林电锁有限公司)，厂址为(深圳市福田区泰然九路海松大厦 A 座 1605 室)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

20. (双门门禁控制器 (互锁) PLA-MJKZ-1102)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

21. (双门门禁电源箱 KD-MJDY-1101)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

22. (审讯主机 SVR2832)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

23. (审讯客户端 D3890)，生产厂为(紫光计算机科技有限公司)，厂址为(北京市朝阳区启阳路 4 号中轻大厦 A 座 8 层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

24. (LED 电子门牌 CH32128RGY)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

25. (手持式毛发毒品检测仪 XJZJ-1000A)，生产厂为(小警之家(天津)科技有限公司)，厂址为(天津滨海高新区塘沽海洋科技园创想城东区 8-1-201)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

26. (人证核验终端 KSCA121-ANW-FID-DB)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

27. (集中刻录主机 P2120U)，生产厂为(北京迪美视科技有限公司)，厂址为(北京市海淀区上地信息路 2 号 1 号楼 16 层 16A 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

28. (刻录终端 D3890)，生产厂为(紫光计算机科技有限公司)，厂址为(北京市朝阳区启阳路 4 号中轻大厦 A 座 8 层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

29. (伤痕抓拍摄像机 F3-D0-A060128)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

30. (信息采集终端 M428)，生产厂为(联想集团有限公司)，厂址为(北京市海淀区西北旺东路 10 号院 2 号楼)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

31. (入区显示 100A5Q-S)，生产厂为(海信集团有限公司)，厂址为(青岛市市南区东海西路 17 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

32. (开门按钮)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

33. (智能双面随身物品柜主柜 WPG-15G(L)L-10B(S))，生产厂为(浙江福源智能科技有限公司)，厂址为(浙江省嘉兴市海宁市长安镇栋梁路 73 号 16 幢 4 楼)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

34. (智能双面随身物品柜副柜 WPG-16B(S))，生产厂为(浙江福源智能科技有限公司)，厂址为(浙江省嘉兴市海宁市长安镇栋梁路 73 号 16 幢 4 楼)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

35. (案卷管理柜主柜 PLA-SWZ24TF-7GKS)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

36. (案卷管理柜副柜 PLA-SWF24TF)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

37. (智能涉案财物保管柜主柜 PLA-SWZ24TF-7GKS)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

38. (智能涉案财物保管副柜 PLA-SWF24TF)，生产厂为(苏州科达科技股份有限公司)，厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。 / 的中国境内生产

的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

39. (案卷管理模块 TX-G1000-L), 生产厂为(苏州科达科技股份有限公司), 厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

40. (涉案财物管理模块 TX-R1000-L), 生产厂为(苏州科达科技股份有限公司), 厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

41. (解码平台 KDM201-SH-F), 生产厂为(苏州科达科技股份有限公司), 厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

42. (解码器 KDM201-D02P), 生产厂为(苏州科达科技股份有限公司), 厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

43. (编码器 KDM201-C01HS), 生产厂为(苏州科达科技股份有限公司), 厂址为(江苏省苏州高新区金山路 131 号)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

44. (远程协作平台 JA 智能远程询问系统 v1.0), 生产厂为(江苏杰安信息科技有限公司), 厂址为(常州市新北区薛家镇顺园路 6 号 5 幢)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

45. (互联网应用定制), 生产厂为(江苏杰安信息科技有限公司), 厂址为(常州市新北区薛家镇顺园路 6 号 5 幢)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

46. (远程协作终端 D3890), 生产厂为(紫光计算机科技有限公司), 厂址为(北京市朝阳区启阳路 4 号中轻大厦 A 座 8 层)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

47. (高清摄像机 MM104)，生产厂为(得力集团)，厂址为(浙江省宁波市宁海县得力工业园)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

48. (音响 SE-209)，生产厂为(先科集团)，厂址为(深圳市福田区华强北街道深南中路 3024 号航空大厦 4 层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

日期：2026 年 9 月 4 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 《声明函》中标注“/”的地方无需填写。