

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

艺术教室

1.（奥尔夫打击乐器）1，生产厂为（廊坊市永贺乐器股份有限公司）2，厂址为（廊坊市安次区杨税务乡和平村）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）3.（ / ）的（ / ）4在中国境内生产。（ / ）的（ / ）5在中国境内完成。

户外骑行

1.（儿童三轮车—小号，型号：CJ66），生产厂为（永嘉县晨教儿童用品有限公司），厂址为（永嘉县桥下镇小京岙村）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

2.（儿童三轮车—大号，型号：CJ88），生产厂为（永嘉县晨教儿童用品有限公司），厂址为（永嘉县桥下镇小京岙村）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

3.（儿童双人车，型号：CJ55），生产厂为（永嘉县晨教儿童用品有限公司），厂址为（永嘉县桥下镇小京岙村）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

4.（儿童三人兜风车，型号：CJ77），生产厂为（永嘉县晨教儿童用品有限公司），厂址为（永嘉县桥下镇小京岙村）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

5.（出入口斜坡），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司）厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

6.（沙滩道，型号：本项目定制），生产厂为（浙江瓯趣游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇垟垟工业区（浙江益群游乐设备有限公司内））。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

7.（减速道，型号：本项目定制），生产厂为（浙江瓯趣游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇垟垟工业区（浙江益群游乐设备有限公司内））。（ / ）的

公司地址:无锡市梁溪区广益路 309 号 1001

中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

8.（左右坡道，型号：本项目定制），生产厂为（浙江瓯趣游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇垟垆工业区（浙江益群游乐设备有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

9.（拱桥道，型号：本项目定制），生产厂为（浙江瓯趣游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇垟垆工业区（浙江益群游乐设备有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

10.（隧道，型号：本项目定制），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

11.（户外洗车隧道 A，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

12.（户外亭子，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

13.（户外亭子顶棚（公交车站），型号：HW1-S024-V01-DP1），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

14.（户外亭子顶棚（停车场），型号：HW1-S024-V01-DP3），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

15.（户外充电装置，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

16. (交通号志组, 型号: GP2-T030), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

17. (扮演服套装—警察, 型号: CW6-3BY2021), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

18. (扮演服套装—医生, 型号: CY18-3BY2020), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

19. (扮演服套装—消防员, 型号: CK6-3BY2024), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

户外扮演

1. (户外小吃部, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

2. (户外露营车, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

3. (外卖店厨房, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

4. (户外贩卖台, 型号: HW1-S022), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

5. (户外厨房柜, 型号: HW1-S016-V03), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司),

公司地址:无锡市梁溪区广益路 309 号 1001

厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

6.（户外餐桌布，型号：本项目定制），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

9.（户外亭子，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

10.（户外亭子顶棚（厨房），型号：HW1-S024-V01-DP2），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

13.（户外彩虹屋，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

15.（屋顶，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

16.（户外蜗牛小屋，型号：HW1-S243），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

17.（不锈钢锅具 8 件套，型号：CS10-3BY3004），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

18.（蔬菜农场，型号：CG5-3BY4004），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）

在中国境内完成。

19. (西点厨具组, 型号: 3145G), 生产厂为(东莞大伟成记玩具有限公司), 厂址为(广东省东莞市黄江镇黄江北三街1号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

20. (仿真水果机, 型号: CH11-3BY3017), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

21. (搅拌机, 型号: CH11-3BY3016), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

22. (仿真大咖啡机, 型号: CH11-3BY3013), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

23. (异国食物组, 型号: CY27-3BY3029), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

24. (餐具模拟颜色41件套网袋, 型号: E10-E37N), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

25. (煎饼叠叠乐, 型号: N1-EI-3025), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

26. (科技收款机II代, 型号: CC7-H338), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)

在中国境内完成。

户外种植养殖

1. (方形围栏组合, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

2. (方形种植圃组合, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

3. (育苗罩, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

4. (动物之家, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

5. (手持放大镜, 型号: E10-S18), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

6. (虫虫之家手提盒, 型号: CY25-1806), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

7. (生物观察箱, 型号: N1-EI-5095), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

8. (麻绳, 型号: CC1-3MG5069), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

9. (昆虫采集夹, 型号: CA17-3KX2011), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司),

公司地址:无锡市梁溪区广益路 309 号 1001

厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

10.（捕虫网，型号：CX25-6601），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

11.（花洒水壶，型号：CC3-3HWYZ1001A），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

12.（欢乐小水桶，型号：CC3-3HWYZ1002A），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

13.（挂勾式花盆组，型号：CJ7-3HWYZ2001），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

14.（园艺工具 4 件组-10 组，型号：CH4-3HWYZ2002），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

户外沙水

1.（户外沙水探趣组（整套购置），型号：CSS-JQ-V02），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

1（沙耙套装，型号：WY43-15248），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在

中国境内完成。

2 (沙滩中号铲套装 , 型号: WY43-15255), 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

3 (水舀器 , 型号: WJ33-3SS2006), 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

4 (水桶, 型号: E10-3SS2002), 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

5 (接水盒一低 , 型号: KB1-TR011S-01), 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

6 (沙筛 6 件套, 型号: WY43-15244), 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

7 (沙漏, 型号: E10-3SS2001), 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

8 (透明细圆直管 50*98, 型号: WJ-QT-786), 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

9 (透明细圆直管 50*980, 型号: WJ-QT-782), 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。() 的中国境

内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

10（透明细圆直管 50*198，型号：WJ-QT-780），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

11（透明细圆直管 50*298，型号：WJ-QT-781），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

12（多孔透明细圆直管 50*298，型号：WJ-QT-784），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

13（透明粗圆直管 75*980，型号：WJ-QT-783），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

14（软管 50*980，型号：WJ-QT-785），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

15（剖面直管 107*980mm，型号：WJ-JU-952），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

16（剖面直管 75*980mm，型号：WJ-JU-953），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

17（组合墙单元，型号：HW1-S1A053），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），

公司地址:无锡市梁溪区广益路 309 号 1001

厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

18（经典水架—单片底座，型号：WJ-JU-954），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

19（经典水架—单片连接件，型号：WJ-JU-955），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

20（城堡水架—四方底座，型号：WJ-JU-956），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

21（城堡水架—四方连接件，型号：WJ-JU-958），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

22（城堡十字支架—转角，型号：WJ-JU-961），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

23（T 字型转弯道，型号：WJ-JU-960），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

24（城堡水架—四方顶盖，型号：WJ-JU-957），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

25 (卡槽 -50 管(L70XH140XW150), 型号: WJ-JU-837-12), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。()/ ()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()/ ()。 ()/ ()的 ()/ ()在中国境内生产。()/ ()的 ()/ ()在中国境内完成。

26 (90° 弯头 (50) , 型号: WJ-QT-787), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。()/ ()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()/ ()。 ()/ ()的 ()/ ()在中国境内生产。()/ ()的 ()/ ()在中国境内完成。

27 (90° 弯头 (75) , 型号: WJ-QT-788), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。()/ ()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()/ ()。 ()/ ()的 ()/ ()在中国境内生产。()/ ()的 ()/ ()在中国境内完成。

28 (变径直通 (75/50) , 型号: WJOT-797-WFYQ), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。()/ ()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()/ ()。 ()/ ()的 ()/ ()在中国境内生产。()/ ()的 ()/ ()在中国境内完成。

29 (变径直通 (95/50) , 型号: WJ-QT-2153-12), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。()/ ()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()/ ()。 ()/ ()的 ()/ ()在中国境内生产。()/ ()的 ()/ ()在中国境内完成。

30 (变径接头, 型号: WJ-JU-949), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。()/ ()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()/ ()。 ()/ ()的 ()/ ()在中国境内生产。()/ ()的 ()/ ()在中国境内完成。

31 (直通接头 (75) , 型号: WJ-QT-808), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。()/ ()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()/ ()。 ()/ ()的 ()/ ()在中国境内生产。()/ ()的 ()/ ()在中国境内完成。

32 (45° 弯头 (50), 型号: WJ-QT-789), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。()/ ()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()/ ()。 ()/ ()的 ()/ ()在中国境内生产。()/ ()的 ()/ ()

在中国境内完成。

33 (45° 弯头 (75) , 型号: WJ-QT-790) , 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司) , 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层) 。 (___/___) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (___/___) 。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内生产。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内完成。

34 (等径三通 (50) , 型号: WJ-QT-791) , 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司) , 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层) 。 (___/___) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (___/___) 。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内生产。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内完成。

35 (等径三通 (75) , 型号: WJ-QT-807) , 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司) , 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层) 。 (___/___) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (___/___) 。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内生产。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内完成。

36 (阀门 , 型号: WJ-JU-950) , 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司) , 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层) 。 (___/___) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (___/___) 。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内生产。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内完成。

37 (管帽 50mm , 型号: WJ-QT-2148-12) , 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司) , 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层) 。 (___/___) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (___/___) 。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内生产。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内完成。

38 (阻流片 , 型号: WJ-JU-959) , 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司) , 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层) 。 (___/___) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (___/___) 。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内生产。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内完成。

39 (水车 , 型号: WJ-QT-776) , 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司) , 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层) 。 (___/___) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (___/___) 。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内生产。 (___/___) 的 (___/___) 在中国境内完成。

40 (水涡轮, 型号: WJ-JU-1083-3546C) , 生产厂为 (上海华森葳教育用品有限公司) , 厂址为 (上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层) 。 (___/___) 的中国境内生产的

公司地址:无锡市梁溪区广益路 309 号 1001

组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

41（小船，型号：WJ-JU-839-03），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

42（实心小球，型号：WJ-QT-778），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

43（空心小球，型号：WJ-QT-799），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

44（挖掘机，型号：WD17-DX-88750B），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

45（推土机，型号：WD17-DX-88750C），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

46（翻斗车，型号：CJ20-3SS3007），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

47（量杯，型号：E10-3SS2003），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

48（动物沙模，型号：E10-3SS3001），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），

公司地址:无锡市梁溪区广益路 309 号 1001

厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

49（城堡沙模套装，型号：WG10-849A-1），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

50（收纳筐，型号：CHW-SSSN01），生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

2.（玩沙圆桌，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

3.（玩沙摩天轮，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

4.（玩沙漏斗，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

5.（玩沙滑滑梯，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

6.（趣味玩沙天平，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

户外建构

1.（空中运动平衡障碍游戏套装（整套购置），型号：BMA02001），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

1(平衡障碍桩)，属于(工业(制造业))行业；，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

2(平衡固定盖)，属于(工业(制造业))行业；，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

3(平衡桩锁扣)，属于(工业(制造业))行业；，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

4(平衡1号板)，属于(工业(制造业))行业；，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

5(平衡2号板)，属于(工业(制造业))行业；，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

2.(趣搭积木游戏套装(整套购置)，型号：BMC02005)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

基础材料类

1(1x1 单元板)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

2(1x2 单元板)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

3 (1x3 单元板) , 生产厂为 (浙江贝玛教育科技有限公司) , 厂址为 (浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

4 (1x4 单元板) , 生产厂为 (浙江贝玛教育科技有限公司) , 厂址为 (浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

5 (1/2 单元块) , 生产厂为 (浙江贝玛教育科技有限公司) , 厂址为 (浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

6 (1x1 单元块) , 生产厂为 (浙江贝玛教育科技有限公司) , 厂址为 (浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

7 (1x2 单元块) , 生产厂为 (浙江贝玛教育科技有限公司) , 厂址为 (浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

8 (2x1 单元块) , 生产厂为 (浙江贝玛教育科技有限公司) , 厂址为 (浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

9 (1x3 单元块) , 生产厂为 (浙江贝玛教育科技有限公司) , 厂址为 (浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

10 (1x4 单元块) , 生产厂为 (浙江贝玛教育科技有限公司) , 厂址为 (浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

11 (2x2 单元块) , 生产厂为 (浙江贝玛教育科技有限公司) , 厂址为 (浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

12 (1x1 三角块) , 生产厂为 (浙江贝玛教育科技有限公司) , 厂址为 (浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

13 (2x2 三角块) , 生产厂为 (浙江贝玛教育科技有限公司) , 厂址为 (浙江省缙

云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

14 (1x2 三角块) , 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

15 (1x1 扇形) , 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()
的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

16 (1x2 半圆形) , 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

17 (2x2 L 型) , 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()
的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

18 (2x3 L 型) , 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()
的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

19 (2x3 凸型) , 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()
的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

20 (1x3 拱形) , 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()
的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

21 (1x1 方砖) , 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()
的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

22 (1x2 长砖) , 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()
的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

23 (积木连接扣) , 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。

(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

24 (组合管)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

25 (组合管)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

26 (组合管)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

27 (中号端盖)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

28 (中号连接器包胶球)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

29 (自主游戏车后轮(中号))，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

30 (中号滑轮)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

场景材料类

1 (方形印刷牌)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

2 (圆形印刷牌)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

3 (八边形印刷牌)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。

(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

4 (游戏绳)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

5 (布)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

7 (布)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

3. (户外创意建构游戏套装(整套购置)，型号：BMC02001)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

一、 操作材料类

1 (圆环)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

2 (三孔长条)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

3 (四孔长条)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

4 (五孔长条)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

5 (七孔长条)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的 (/) 在中国境内生产。(/) 的 (/) 在中国境内完成。

6 (九孔长条)，生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司)，厂址为(浙江省缙云县

新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

7(小圆弧片), 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

8(半圆弧片), 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

9(长圆弧片), 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

10(十字片), 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

11(X 字片), 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

12(方形片), 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

13(六孔片), 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

14(三角片), 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

15(大三角片), 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

16(二孔片), 生产厂为(浙江贝玛教育科技有限公司), 厂址为(浙江省缙云县新建镇洋山工业小区 5 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

17（小齿片），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

18（大齿片），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

19（3x4长片），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

20（3x5长片），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

21（2x4长片）生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

22（2x5长片），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

二、工具辅料类

1（短螺丝），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

2（长螺丝），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

3（螺母），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）的（ / / ）在中国境内生产。（ / / ）的（ / / ）在中国境内完成。

4（小方块），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / / ）。（ / / ）

的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

5（ 车轮 ），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

6（ 滑轮 ），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

7（ 端盖 ），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

8（ 38 组合管 180 ），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

9（ 38 组合管 299 ），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

10（ 38 组合管 468 ），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

11（ 38 组合管 707 ），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

12（ 绳索 ），生产厂为（浙江贝玛教育科技有限公司），厂址为（浙江省缙云县新建镇洋山工业小区5号）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

4.（ 砖筑大师（整套购置） ），生产厂为（厦门易智教育科技有限公司），厂址为（厦门市湖里区悦华路143-3号402室之二）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

1（ 长方形砖块 ），生产厂为（厦门易智教育科技有限公司），厂址为（厦门市湖里区悦华路143-3号402室之二）。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

2 (长方形砖块) , 生产厂为 (厦门易智教育科技有限公司) , 厂址为 (厦门市湖里区悦华路 143-3 号 402 室之二) 。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/) 。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

3 (脏脏粉一长方形砖块) , 生产厂为 (厦门易智教育科技有限公司) , 厂址为 (厦门市湖里区悦华路 143-3 号 402 室之二) 。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/) 。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

4 (大三角形) , 生产厂为 (厦门易智教育科技有限公司) , 厂址为 (厦门市湖里区悦华路 143-3 号 402 室之二) 。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/) 。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

5 (拼图砖) , 生产厂为 (厦门易智教育科技有限公司) , 厂址为 (厦门市湖里区悦华路 143-3 号 402 室之二) 。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/) 。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

6 (圆弧砖) , 生产厂为 (厦门易智教育科技有限公司) , 厂址为 (厦门市湖里区悦华路 143-3 号 402 室之二) 。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/) 。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

7 (三角形砖块) , 生产厂为 (厦门易智教育科技有限公司) , 厂址为 (厦门市湖里区悦华路 143-3 号 402 室之二) 。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/) 。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

8 (正方形砖块) , 生产厂为 (厦门易智教育科技有限公司) , 厂址为 (厦门市湖里区悦华路 143-3 号 402 室之二) 。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/) 。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

9 (瓦片) , 生产厂为 (厦门易智教育科技有限公司) , 厂址为 (厦门市湖里区悦华路 143-3 号 402 室之二) 。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/) 。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

10 (长方形大砖) , 生产厂为 (厦门易智教育科技有限公司) , 厂址为 (厦门市湖里区悦华路 143-3 号 402 室之二) 。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/) 。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

11 (连接插扣) , 生产厂为 (厦门易智教育科技有限公司) , 厂址为 (厦门市湖里区悦华路 143-3 号 402 室之二) 。 (/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/) 。 (/) 的 (/) 在中国境内生产。 (/) 的 (/) 在中国境内完成。

户外大型玩具

1. (筒滑, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

2. (木屋, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

3. (廊道, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

4. (楼梯, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

5. (蜘蛛网, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

6. (双层平台, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

7. (攀爬桥, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

8. (爬笼, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

的（ / ）在中国境内完成。

9.（造型木屋，型号：本项目定制），生产厂为（浙江麦多乐游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村（永嘉县希幼乐玩具有限公司内））。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

10.（斜坡多功能攀爬，型号：本项目定制），生产厂为（浙江麦多乐游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村（永嘉县希幼乐玩具有限公司内））。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

11.（网桥，型号：本项目定制），生产厂为（浙江麦多乐游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村（永嘉县希幼乐玩具有限公司内））。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

12.（大型圆形平台，型号：本项目定制），生产厂为（浙江麦多乐游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村（永嘉县希幼乐玩具有限公司内））。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

13.（梅花桩，型号：本项目定制），生产厂为（浙江麦多乐游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村（永嘉县希幼乐玩具有限公司内））。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

14.（直角爬笼，型号：本项目定制），生产厂为（浙江麦多乐游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村（永嘉县希幼乐玩具有限公司内））。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

15.（滑杆，型号：本项目定制），生产厂为（浙江麦多乐游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村（永嘉县希幼乐玩具有限公司内））。（ / ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（ / ）的（ / ）在中国境内完成。

16.（造型鸟笼，型号：本项目定制），生产厂为（浙江麦多乐游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村（永嘉县希幼乐玩具有限公司内））。（ / ）

的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

17. (异形爬网, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

18. (绳结, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

19. (吊环, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

20. (拓展玩具, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

21. (户外体能运动组合, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江伯乐玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇垟湾工业区)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

22. (滑索, 型号: 本项目定制), 生产厂为(江苏爱贝尔玩具有限公司), 厂址为(宝应县曹甸镇工业集中区三环路)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

23. (张拉膜伞, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江麦多乐游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村(永嘉县希幼乐玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

24. (收纳凳, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。

(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

25. (攀爬架, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

26. (攀岩墙, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

27. (阳光房 A, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

省优户外体育器材

1. (小皮球, 型号: HD1038), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

2. (小篮球, 型号: HD1037), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

3. (小足球, 型号: HD1039), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

4. (移动球筐, 型号: HD1050), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

5. (篮球架, 型号: KDPCC01082), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

6. (小型足球门, 型号: KDP1146), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

7. (拖拉玩具), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/)的中国境内生产的组件成本占

比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

8.（小风车，型号：124804），生产厂为（上海莘威运动品有限公司），厂址为（上海市闵行区申北路2号）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

9.（独轮车，型号：TN-ZSD002），生产厂为（温州贝德玩具有限公司），厂址为（浙江省永嘉县桥下镇埠头村）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

10.（彩带，型号：本项目定制），生产厂为（浙江星丁诺玩具有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村（温州贝德玩具有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

11.（体操凳，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

12.（体操凳，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

13.（体操凳，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

14.（弹跳球，型号：TSN-DZT-ZPT-Q-005），生产厂为（浙江星丁诺玩具有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村（温州贝德玩具有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

15.（羊角球），生产厂为（浙江星丁诺玩具有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村（温州贝德玩具有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

16.（跳跳球，型号：Q-5），生产厂为（浙江星丁诺玩具有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村（温州贝德玩具有限公司内））。（ ）的中国境内生产的

组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

17.（拱形门，型号：TSN-DZT-ZPT-ZQ-011），生产厂为（浙江星丁诺玩具有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村（温州贝德玩具有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

18.（体操圈，型号：KDP1021），生产厂为（科迪普教育科技有限公司），厂址为（无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

19.（体操圈，型号：KDP1023），生产厂为（科迪普教育科技有限公司），厂址为（无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

20.（袋鼠跳，型号：HD1077），生产厂为（科迪普教育科技有限公司），厂址为（无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

21.（梅花桩，型号：TSN-DZT-XZ-GHS-010），生产厂为（浙江星丁诺玩具有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村（温州贝德玩具有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

22.（平衡板，型号：TSN-DZT-WD-004D），生产厂为（浙江星丁诺玩具有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村（温州贝德玩具有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

23.（户外蹦床，型号：本项目定制），生产厂为（浙江星丁诺玩具有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村（温州贝德玩具有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

24.（竹梯，型号：本项目定制），生产厂为（常州歌瑞森科教设备有限公司），厂址为（常州市武进区前黄镇运村村）。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

25.（高跷），生产厂为（科迪普教育科技有限公司），厂址为（无锡市梁溪区会北路

26-5号-501)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

26. (体操垫, 型号: HD1101), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

27. (套圈, 型号: TSN-JX-PJ-011), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

28. (飞盘, 型号: HD1035), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

29. (沙包, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

30. (沙包, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

31. (沙包, 型号: 本项目定制), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

32. (吸盘球, 型号: TSN-JX-PJ-024), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

33. (布球, 型号: TSN-JX-PJ-046), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的

(/) 在中国境内完成。

34. (双面投掷把，型号：JXFZ-BL-004)，生产厂为(科迪普教育科技有限公司)，厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的(/) 在中国境内生产。(/) 的(/) 在中国境内完成。

35. (板羽球，型号：JXFZ-BL-004)，生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的(/) 在中国境内生产。(/) 的(/) 在中国境内完成。

36. (体操棒，型号：JXFZ-BL-001)，生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的(/) 在中国境内生产。(/) 的(/) 在中国境内完成。

37. (小哑铃，型号：BD 带孔有声哑铃)，生产厂为(温州贝德玩具有限公司)，厂址为(浙江省永嘉县桥下镇埠头村)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的(/) 在中国境内生产。(/) 的(/) 在中国境内完成。

38. (双人拉力器，型号：TSN-JX-SN-011)，生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的(/) 在中国境内生产。(/) 的(/) 在中国境内完成。

39. (手摇车，型号：GP2-TC019)，生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)，厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的(/) 在中国境内生产。(/) 的(/) 在中国境内完成。

40. (气球伞，型号：TSN-DZT-TD-011)，生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的(/) 在中国境内生产。(/) 的(/) 在中国境内完成。

41. (毽子，型号：JXFZ-BL-006)，生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/) 的(/) 在中国境内生产。(/) 的(/) 在中国境内完成。

42. (滚铁环, 型号: JXFZ-BL-012), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

43. (双用跨栏架), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26—5 号-501)。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

44. (短跳绳, 型号: JXFZ-BL-017), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

45. (赶小猪, 型号: JXFZ-BL-020), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

46. (障碍物, 型号: TSN-DZT-ZPT-KL-002), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

47. (气泵), 生产厂为(浙江圣帕机电有限公司), 厂址为(浙江省金华市武义县泉溪镇金岩山工业区横一路 7 号)。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

48. (直尺), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

49. (皮尺), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

50. (电子秒表, 型号: pc2810), 生产厂为(深圳市天福惠波实业有限公司), 厂址为(深圳市龙华区大浪街道水围社区华兴路富隆特工业园 8 栋 2 层)。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)

在中国境内完成。

51. (便携式扩音器, 型号: S-318), 生产厂为(深圳市索爱无线互联科技有限公司), 厂址为(深圳市宝安区西乡街道固兴社区森业创达大厦 1 栋 A1101)。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

52. (口哨), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

53. (青蛙跳跳鞋), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

54. (跳圈, 型号: 中号跳格子玩具), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

55. (接球器, 型号: Q-3 小号甩接球), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

56. (接接淘淘, 型号: Q-2 接丢球), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

57. (弹弹圈), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

58. (16 件攀爬, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/ /)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/ /)。(/ /)的(/ /)在中国境内生产。(/ /)的(/ /)在中国境内完成。

59. (五人协力车, 型号: HWYL-YXC-004), 生产厂为(浙江星丁诺玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村(温州贝德玩具有限公司内))。(/ /)的

中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

60.（七人协力车，型号：HWYL-YXC-002），生产厂为（浙江星丁诺玩具有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村（温州贝德玩具有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

61.（轮胎架（含轮胎），型号：HWYL-YXC-010），生产厂为（浙江星丁诺玩具有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村（温州贝德玩具有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

62.（呼啦圈架，型号：HWYL-YXC-008），生产厂为（浙江星丁诺玩具有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村（温州贝德玩具有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

63.（呼啦圈架，型号：HWYL-YXC-009），生产厂为（浙江星丁诺玩具有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村（温州贝德玩具有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

户外乐器

1.（松树敲锣），生产厂为（温州市汉克游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇垟塘工业区（温州市良光游乐设备有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

2.（竖琴），生产厂为（温州市汉克游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇垟塘工业区（温州市良光游乐设备有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

3.（曲面叶子），生产厂为（温州市汉克游乐设备有限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇垟塘工业区（温州市良光游乐设备有限公司内））。（ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （ ）。（ ）的（ ）在中国境内生产。（ ）的（ ）在中国境内完成。

4. (萌芽敲锣), 生产厂为(温州市汉克游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇垟垟工业区(温州市良光游乐设备有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

5. (藤蔓敲铃), 生产厂为(温州市汉克游乐设备有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇垟垟工业区(温州市良光游乐设备有限公司内))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

单元积木

1. (单元积木(小班)), 生产厂为(浙江易翔玩具有限公司), 厂址为(浙江省丽水市云和县白龙山街道创新大道18号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

2. (单元积木(中班)), 生产厂为(浙江易翔玩具有限公司), 厂址为(浙江省丽水市云和县白龙山街道创新大道18号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

3. (单元积木(大班)), 生产厂为(浙江易翔玩具有限公司), 厂址为(浙江省丽水市云和县白龙山街道创新大道18号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

表演区玩具

1. (美食家超能大厨房, 型号: 3145), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路9-27号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

2. (小卖部玩具, 型号: 3159), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路9-27号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

3. (购物车, 型号: 3238), 生产厂为(东莞大伟成记玩具有限公司), 厂址为(广东省东莞市黄江镇黄江北三街1号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

4. (北欧风烤面包机, 型号: 3148), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路9-27号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

5. (北欧风自制咖啡机, 型号: 3146), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

6. (仿真热狗机, 型号: 3675), 生产厂为(东莞大伟成记玩具有限公司), 厂址为(广东省东莞市黄江镇黄江北三街 1 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

7. (ATM 机, 型号: 3580), 生产厂为(东莞大伟成记玩具有限公司), 厂址为(广东省东莞市黄江镇黄江北三街 1 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

8. (多功能收银机升级版, 型号: 3230), 生产厂为(东莞大伟成记玩具有限公司), 厂址为(广东省东莞市黄江镇黄江北三街 1 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

9. (精致布娃娃(女孩), 型号: YD-48B15), 生产厂为(云阳县优多科技有限公司), 厂址为(重庆市云阳县高阳镇工业园区)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

10. (精致布娃娃(男孩), 型号: YD-48B16), 生产厂为(云阳县优多科技有限公司), 厂址为(重庆市云阳县高阳镇工业园区)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

11. (分类垃圾桶教具, 型号: CB11-3SX2011), 生产厂为(上海华森威教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

12. (EVA 大型磁力积木(托班), 型号: KDP1020), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

班级桌面玩具

(托班桌面玩具)

1. (几何螺旋套, 型号: 0416), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。

() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

2. (启蒙三角游戏盒, 型号: 0434), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

3. (海滨钓乐, 型号: 8041), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

4. (彩虹敲棒台, 型号: 0506), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

5. (宠物工具箱, 型号: 2950), 生产厂为(东莞大伟成记玩具有限公司), 厂址为(广东省东莞市黄江镇黄江北三街 1 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

6. (蜗牛拖拉车, 型号: 0349), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

7. (开心厨房, 型号: 2580), 生产厂为(东莞大伟成记玩具有限公司), 厂址为(广东省东莞市黄江镇黄江北三街 1 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

8. (美妆中心, 型号: 6004), 生产厂为(东莞大伟成记玩具有限公司), 厂址为(广东省东莞市黄江镇黄江北三街 1 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

9. (开心工具台, 型号: 2582), 生产厂为(东莞大伟成记玩具有限公司), 厂址为(广东省东莞市黄江镇黄江北三街 1 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

10. (轨道溜溜车, 型号: 0438), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

11. (Q 游戏盒, 型号: 1802), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。() 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
() 的 () 在中国境内生产。() 的 () 在中国境内完成。

12. (烤面包机套装, 型号: 44215), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

13. (咖啡机套装, 型号: 44216), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

14. (搅拌机套装, 型号: 44217), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

15. (饮料饼干等套装, 型号: 44524), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

16. (野餐套, 型号: 44676), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

17. (蔬菜水果套, 型号: 50734), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

18. (切切乐-水果, 型号: 44789), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

19. (水果切切乐, 型号: 44539), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

20. (蔬菜切切乐, 型号: 44540), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

21. (早餐切切乐, 型号: 44541), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

22. (生日蛋糕, 型号: 58499), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙

江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

23. (比萨饼盒, 型号: 58500), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

24. (杯形蛋糕, 型号: 50808), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

25. (磁力走珠迷宫-计数与颜色分类, 型号: 44745), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

26. (磁力走珠迷宫-颜色分类与形状描绘, 型号: 44746), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

27. (钓鱼迷宫, 型号: 50123), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

28. (汽车迷宫, 型号: 50163), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

29. (大抓手拼图-形状, 型号: 50663), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

30. (拼积木板, 型号: 58573), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

31. (厚拼图蝴蝶, 型号: 59924), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

32. (三支积木柱, 型号: 50968), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

33. (高低智力板, 型号: 51367), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

34. (5 形状积木套板, 型号: 58558), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

35. (几何尺寸套柱, 型号: 44686), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

36. (智力轮, 型号: 54123), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

37. (小拼板昆虫-狮子, 型号: 51316), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

38. (小拼板昆虫-斑马, 型号: 51317), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

39. (小拼板昆虫-鹿, 型号: 51319), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

40. (推杆动物-小鸭子, 型号: 50961), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

41. (推杆动物-小企鹅, 型号: 50962), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

42. (推杆动物-小恐龙, 型号: 44329), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司),

厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比≥()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

43. (推杆动物-小公鸡, 型号: 50964), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比≥()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

44. (农场拖拉机, 型号: 44680), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比≥()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

45. (多米诺动物, 型号: 44781), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比≥()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

46. (动物记忆游戏, 型号: 51308), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比≥()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

47. (反应力游戏, 型号: 44651), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比≥()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

48. (对应和分类, 型号: 44503), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比≥()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

49. (颜色认知拼图, 型号: 44505), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比≥()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

50. (形状认知拼图, 型号: 44506), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比≥()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

51. (五感认知拼图, 型号: 44507), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比≥()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

(小班桌面玩具)

1. (智慧金字塔, 型号: KB11011), 生产厂为(桐乡科博玩具有限公司), 厂址为(浙
公司地址:无锡市梁溪区广益路 309 号 1001

江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区同德路 550 号 4 幢、6 幢)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

2. (智力玩具——磁汇贯通, 型号: ZB-CH012), 生产厂为(浙江智邦玩具有限公司), 厂址为(浙江省绍兴市诸暨市姚江镇壁玉村壁玉工业园外(诸湄线旁))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

3. (六角雪花片, 型号: KDP1053), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

4. (智力玩具——会飞的猴子, 型号: ZB-M01001), 生产厂为(浙江智邦玩具有限公司), 厂址为(浙江省绍兴市诸暨市姚江镇壁玉村壁玉工业园外(诸湄线旁))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

5. (魔磁智慧片(魔磁交通积木), 型号: KB04308), 生产厂为(桐乡科博玩具有限公司), 厂址为(浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区同德路 550 号 4 幢、6 幢)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

6. (启蒙多米诺, 型号: 8415), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

7. (动物积木, 型号: TX1202), 生产厂为(温州市童欣玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市临江镇江南上村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

8. (建筑拼搭积木, 型号: KDP1047), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

9. (探险者火箭套, 型号: 760025), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

10. (百变旋转积木, 型号: KDP1048), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址

公司地址:无锡市梁溪区广益路 309 号 1001

为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。
()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

11. (魔磁智慧片(动物), 型号: KB04249), 生产厂为(桐乡科博玩具有限公司), 厂址为(浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区同德路 550 号 4 幢、6 幢)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

(中班桌面玩具)

1. (立体透明块, 型号: KB04294), 生产厂为(桐乡科博玩具有限公司), 厂址为(浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区同德路 550 号 4 幢、6 幢)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

2. (魔磁智慧片(恐龙), 型号: KB04281), 生产厂为(桐乡科博玩具有限公司), 厂址为(浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区同德路 550 号 4 幢、6 幢)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

3. (魔磁齿轮积木, KB04251), 生产厂为(桐乡科博玩具有限公司), 厂址为(浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区同德路 550 号 4 幢、6 幢)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

4. (建筑长城积木, 型号: KDP1042), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

5. (黑白中号雪花片, 型号: KDP1054), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

6. (智力玩具一-彩窗磁力片, 型号: ZB-CC02002), 生产厂为(浙江智邦玩具有限公司), 厂址为(浙江省绍兴市诸暨市姚江镇壁玉村壁玉工业园外(诸湄线旁))。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

7. (智力玩具一-扭扭棒, 型号: BW5128), 生产厂为(贝旺集团有限公司), 厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇埠头村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。

(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

8. (关节积木, 型号: KDP1060), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

9. (长颈鹿滑道, 型号: TX1238-1 TX1238-2 TX1238-3), 生产厂为(温州市童欣玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市临江镇江南上村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

10. (百变木匠工具小套, 型号: 3080), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

11. (智力玩具——磁力棒, 型号: ZB-100), 生产厂为(浙江智邦玩具有限公司), 厂址为(浙江省绍兴市诸暨市姚江镇壁玉村壁玉工业园外(诸湄线旁))。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

(大班桌面玩具)

1. (磁性透明轨道, 型号: KB04257), 生产厂为(桐乡科博玩具有限公司), 厂址为(浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区同德路 550 号 4 幢、6 幢)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

2. (智力玩具-百变娃娃家, 型号: ZB-MLT011), 生产厂为(浙江智邦玩具有限公司), 厂址为(浙江省绍兴市诸暨市姚江镇壁玉村壁玉工业园外(诸湄线旁))。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

3. (齿轮链条积木, 型号: KDP1043), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

4. (百变木匠工具箱, 型号: 8039), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

5. (科迪普积木, 型号: KDP1051), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为

公司地址:无锡市梁溪区广益路 309 号 1001

(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

6. (球形建造积木, 型号: KDP1046), 生产厂为(科迪普教育科技有限公司), 厂址为(无锡市梁溪区会北路 26-5 号-501)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

7. (林中别墅, 型号: TX1205-1 TX1205-2), 生产厂为(温州市童欣玩具有限公司), 厂址为(浙江省温州市临山镇江南上村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

8. (魔磁原色透明片, 型号: KB04275), 生产厂为(桐乡科博玩具有限公司), 厂址为(浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区同德路 550 号 4 幢、6 幢)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

9. (螺母组合), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

10. (趣味拼盘图, 型号: 2099), 生产厂为(东莞大伟成记玩具有限公司), 厂址为(广东省东莞市黄江镇黄江北三街 1 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

11. (中世纪城堡套, 型号: 760026), 生产厂为(宁波怡人玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市北仑区南海路 9-27 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

托班补充教具

1. (火车攀爬组合 A), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

2. (球池组), 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司), 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

3. (小小花园围板-十字组合 B, 型号: 本项目定制), 生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司), 厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。
(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国

境内完成。

4. (室内游具组合B)，生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)，厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

5. (室内秋千坡道，型号：本项目定制)，生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司)，厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

6. (三角坡道，型号：本项目定制)，生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司)，厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

7. (软体攀登 - 台阶，型号：本项目定制)，生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司)，厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

8. (软体攀登 - 平衡筒，型号：本项目定制)，生产厂为(常州歌瑞森科教设备有限公司)，厂址为(常州市武进区前黄镇运村村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

9. (地面游戏区(室内外))，生产厂为(杭州玩朝科技有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 105 号 2 幢 132 室)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

10. (摇马，型号：YM-002)，生产厂为(浙江伯乐玩具有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇垟湾工业区)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

11. (木屋攀爬组合)，生产厂为(浙江伯乐玩具有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇垟湾工业区)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

12. (钻爬毛毛虫(5 节))，生产厂为(浙江伯乐玩具有限公司)，厂址为(浙江省温州市永嘉县桥下镇垟湾工业区)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

13. (滑行车，型号：E8652)，生产厂为(宁波怡人玩具有限公司)，厂址为(浙江省

宁波市北仑区南海路 9-27 号)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

14. (儿童踏行车, 型号: 1018-04), 生产厂为(利宾来塑胶工业(深圳)有限公司), 厂址为(深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路 304 号利宾来公司综合楼办公大楼 21 号整套)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

托班玩具

1. (切切乐-水果, 型号: 44789), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

2. (切切乐-蔬菜, 型号: 44790), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

3. (娃娃, 型号: YD-48G1), 生产厂为(云阳县优多科技有限公司), 厂址为(重庆市云阳县高阳镇工业园区)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

4. (墙上玩具-动作表情转盘), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

5. (小推车), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

6. (打桩台, 型号: 50827), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

7. (玩具组合箱, 型号: 44591), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

8. (触摸板, 型号: 58483), 生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的()在中国境内生产。()的()在中国境内完成。

9. (几何图形板)，生产厂为(北京七色花教育科技有限公司)，厂址为(北京市密云区水源路南侧 A-04 地块 2#商业办公楼 5 层 1 单元-512)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

10. (形状分类器)，生产厂为(北京七色花教育科技有限公司)，厂址为(北京市密云区水源路南侧 A-04 地块 2#商业办公楼 5 层 1 单元-512)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

11. (敲琴台，型号：44270)，生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司)，厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

12. (拖拉玩具)，生产厂为(北京七色花教育科技有限公司)，厂址为(北京市密云区水源路南侧 A-04 地块 2#商业办公楼 5 层 1 单元-512)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

13. (拖拉玩具，型号：2222)，生产厂为(东莞太伟成记玩具有限公司)，厂址为(广东省东莞市黄江镇黄江北三街 1 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

14. (拖拉玩具)，生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司)，厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

15. (拖拉玩具，型号：2848)，生产厂为(东莞太伟成记玩具有限公司)，厂址为(广东省东莞市黄江镇黄江北三街 1 号)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

16. (软包大积木 - 24 件/套)，生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司)，厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

17. (彩虹建构积木)，生产厂为(宁波格林工艺玩具有限公司)，厂址为(浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。(/)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (/)。(/)的(/)在中国境内生产。(/)的(/)在中国境内完成。

18. (磁力片，型号：KB04074)，生产厂为(桐乡科博玩具有限公司)，厂址为(浙

江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区同德路 550 号 4 幢、6 幢)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

19. (自然色树叶拼插片, 型号: G16833), 生产厂为 (石狮市金童玩具有限责任公司), 厂址为 (福建省泉州市石狮市宝盖科技园大帝集团工业园内)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

20. (穿衣系扣), 生产厂为 (北京七色花教育科技有限公司), 厂址为 (北京市密云区水源路南侧 A-04 地块 2#商业办公楼 5 层 1 单元-512)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

21. (喂宝宝吃饭), 生产厂为 (宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为 (浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

22. (五官摆一摆), 生产厂为 (宁波格林工艺玩具有限公司), 厂址为 (浙江省宁波市鄞州区五乡镇新诚村)。()的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ()。()的 ()在中国境内生产。()的 ()在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

供应商名称(盖章): 无锡凯奇玩具有限公司

日 2026.9.15



注:

1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。