

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （救护车东方汽车牌 ZDF5033XJHQM）¹，生产厂为（湖州东方科技装备有限公司）²，厂址为（湖州市经济开发区敢山路 1888 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

2. （自动上车担架萨宾斯 SCCAT001），生产厂为（斯宾塞医疗设备制造（杭州）有限公司），厂址为（浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路 880 号 1 幢 313 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3. （碳纤维铲式担架迪诺克 DNK-DJ010），生产厂为（上海迪诺克新材料科技有限公司），厂址为（青浦区天盈路 599 号 5 幢）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4. （肩带式软担架艾尔楠 DW-WHJ01），生产厂为（苏州艾尔楠医疗器械有限公司），厂址为（张家港市市场舍镇西二环路 258 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5. （脊椎固定板日新 YDC-7A1），生产厂为（江苏日新医疗设备股份有限公司），厂址为（张家港市锦丰杨锦公路 427 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6. （心电监护仪迈瑞 EPM10），生产厂为（深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司），厂址为（深圳市光明新区南环大道 1203 号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

7. (十二导联心电图机迈瑞 R700)，生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)，厂址为(深圳市光明新区南环大道 1203 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

8. (体外除颤器(AED)迈瑞 L2)，生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)，厂址为(深圳市光明新区南环大道 1203 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

9. (AED 电极片迈瑞 MR62)，生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)，厂址为(深圳市光明新区南环大道 1203 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

10. (转运呼吸机谊安 510S)，生产厂为(北京谊安医疗系统股份有限公司)，厂址为(河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路西侧潮白大街 10 号 B 栋 2 号生产厂房)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

11. (心肺复苏机尚领 MCC-E5)，生产厂为(苏州尚领医疗科技有限公司)，厂址为(苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B2 楼 211 单元)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

12. (电动吸引器斯曼峰 JX820D)，生产厂为(上海宝佳医疗器械有限公司)，厂址为(上海市宝山区园泰路 139 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

13. (注射泵(双泵)迈瑞 ZDSPEX)，生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)，厂址为(深圳市光明新区南环大道 1203 号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

14. (快速血糖测定仪鱼跃 305A)，生产厂为(江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司)，厂址为(江苏省丹阳市开发区百胜路 1 号)。/的中国境内生产的

组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

15. (多功能急救包好邦 HB-KB)，生产厂为(南京中茂科技有限责任公司)，厂址为(南京市江宁区江宁街道铜井梅子数 98 号)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

16. (心肺复苏包久菲特 JTK-7)，生产厂为(厦门久菲特医疗器械有限公司)，厂址为(厦门市集美区理工路 8-4 号 404 室)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

17. (颈托日新 CC-01)，生产厂为(江苏日新医疗设备股份有限公司)，厂址为(张家港市锦丰杨锦公路 427 号)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

18. (卷式夹板)，生产厂为(衡水千众医疗器械有限公司)，厂址为(安平县保衡路与和平街交叉口南行 150 米路东)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

19. (担架保险带)，生产厂为(新余烨菲商贸有限公司)，厂址为(江西省新余市分宜县数字商务产业园 F 栋三楼 3#)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

20. (驾驶员分体式急救雨衣)，生产厂为(南通通派职业服饰有限公司)，厂址为(江苏省南通市崇川区外环东路 118 号)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

21. (医护连体式急救雨衣)，生产厂为(南通通派职业服饰有限公司)，厂址为(江苏省南通市崇川区外环东路 118 号)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

22. (急救马甲(反光背心))，生产厂为(南通通派职业服饰有限公司)，厂址为(江苏省南通市崇川区外环东路 118 号)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

23. (车载终端 (单模))，生产厂为(深圳市中兴信息技术有限公司)，厂址为(深圳市福田区深南西路天安数码城创新科技广场 A 座 605)。 / / 的中

国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

24. (监控摄像头)，生产厂为(杭州海康汽车技术有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区丹枫路 399 号 2 号楼 B 楼 309 室)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

25. (车载硬盘录像机)，生产厂为(杭州海康汽车技术有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区丹枫路 399 号 2 号楼 B 楼 309 室)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）：浙江海恩德专用车科技有限公司

日期：2026 年 09 月 23 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 《声明函》中标注“___/___”的地方无需填写。