

南侧办公室内Y轴方向都存在玻璃隔断、原墙体两侧存在固定柜体，请施工单位充分考虑该部分工作量



PLAN 1:100

审定 Approved		校对 Checked	董洲博 董洲博
复核 Re-examined		专业负责人 Job Design	董洲博 董洲博
审核 Examined	张浩 张浩	设计 Design	朱涛 朱涛
项目负责人 Project Mgr.	蓝峰 蓝峰	制图 Drawn	朱涛 朱涛
工号编号 Job No.	24-0-053	装 施	图纸编号 Dwg No.
图幅 Size	A1		1-SP-07-0
	子项编号 Item No.		