

（六）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 螺旋钢管 D630×10（产品名称 1），生产厂为沧州市螺旋钢管集团有限公司（厂名），厂址为河北省沧州市新华区解放东路 92 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2. 45° 钢质弯头 DN600（产品名称 2），生产厂为湖南隆盛达钢管制造有限公司（厂名），厂址为湖南省娄底市经济开发区（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

3. 钢制喇叭口（产品名称 3），生产厂为河北元成实业有限公司（厂名），厂址为沧州经济开发区金光大街 10 号（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

4. DN600 波纹管补偿器（产品名称 4），生产厂为青岛东风供水器材有限公司（厂名），厂址为山东省青岛市即墨蓝色新区（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5. DN80 复合式排气阀（产品名称 5），生产厂为晋城市科裕达铸造有限公司（厂名），厂址为山西省晋城泽州县南村镇东常村（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。



6. 硬质聚氨酯泡沫保温板 (产品名称 6), 生产厂为山东万晨环保设备有限公司 (厂名), 厂址为山东省潍坊市潍城区北方茶都产业园 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7. 0.5mm 铝合金薄板保温保护层 (产品名称 7), 生产厂为江苏华铝铝业有限公司 (厂名), 厂址为江苏省无锡市锡山区锡北工业园 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

8. 液态环氧底漆、PE 热缩防腐套 (产品名称 8), 生产厂为枣强县润和环保设备有限公司 (厂名), 厂址为河北省衡水市枣强县工业园区 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

9. 环氧煤沥青内外防腐涂料 (产品名称 9), 生产厂为龙康环保装备股份有限公司 (厂名), 厂址为湖北省咸宁市嘉鱼产业新城 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

10. $\Phi 1500$ 圆形预制钢筋砼污水检查井 (产品名称 10), 生产厂为盐城建辉预制构件厂 (厂名), 厂址为江苏省盐城市建湖县开发区 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

11. 2400 $\times$ 2400 矩形消力井预制件 (产品名称 11), 生产厂为徐州恒通水泥制品有限公司 (厂名), 厂址为徐州市丰县孙楼工业园 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

12. Φ700 球墨铸铁井盖、井座、防坠板 (产品名称 12), 生产厂为泊头市东升宏运铸造有限责任公司 (厂名), 厂址为河北省泊头市王武镇杨庄村 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

13. 塑钢踏步、球墨铸铁爬梯 (产品名称 13), 生产厂为湖南长红铸造有限公司 (厂名), 厂址为湖南省湘乡市东郊长丰工业园 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

14. GRP 一体化预制泵站 (产品名称 14), 生产厂为江苏源泉泵业股份有限公司 (厂名), 厂址为江苏省泰兴市城东工业园二环路南侧 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

15. 一体化泵站配套 KQK-YT 变频电气控制柜 (产品名称 15), 生产厂为江苏源泉泵业股份有限公司 (厂名), 厂址为江苏省泰兴市城东工业园二环路南侧 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

16. DN600 柔性 A 型防水套管 (产品名称 16), 生产厂为盐城宏帅给排水科技有限公司 (厂名), 厂址为江苏省盐城建湖县产业园 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

17. 管道钢制支架、预埋铁件 (产品名称 17), 生产厂为邯郸友发金属制品有限公司 (厂名), 厂址为邯郸市成安县商城工业区 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。



18. S11-M-160/10 电力变压器 (产品名称 18), 生产厂为山东鲁能变压器有限公司 (厂名), 厂址为山东省潍坊市坊子区先进制造园 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

19. ZW20SF-12 真空断路器 (产品名称 19), 生产厂为安徽德力电气股份有限公司 (厂名), 厂址为安徽省滁州市全椒县经济开发区 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

20. HY5WS-17/50 氧化锌避雷器 (产品名称 20), 生产厂为浙江金冠电气有限公司 (厂名), 厂址为浙江省乐清市柳市镇 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

21. 户外不锈钢计量配电箱 (产品名称 21), 生产厂为江苏通领电气设备厂 (厂名), 厂址为江苏省泰州市姜堰区高新园 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

22. YJV22 铜芯电力电缆、裸铝绞线 (产品名称 22), 生产厂为江苏上上电缆集团有限公司 (厂名), 厂址为江苏省溧阳市上上路 18 号 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

23. 接地镀锌扁钢、接地极、测试板 (产品名称 23), 生产厂为无锡万顺金属制品有限公司 (厂名), 厂址为无锡市惠山区前洲街道 (生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。



.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：江苏宇岱建设有限公司

日期：2026 年 07 月 20 日



注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。