



<sup>2</sup>, 厂址为(生产厂址: 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道8号)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)<sup>3</sup>。(产品名称1)的(关键组件)<sup>4</sup>在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)<sup>5</sup>在中国境内完成。

8. 双桨架<sup>1</sup>, 生产厂为(厂名: 杭州千岛湖培生船艇有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为(生产厂址: 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道8号)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)<sup>3</sup>。(产品名称1)的(关键组件)<sup>4</sup>在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)<sup>5</sup>在中国境内完成。

9. 桨频表<sup>1</sup>, 生产厂为(厂名: 杭州千岛湖培生船艇有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为(生产厂址: 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道8号)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)<sup>3</sup>。(产品名称1)的(关键组件)<sup>4</sup>在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)<sup>5</sup>在中国境内完成。

10. 双桨<sup>1</sup>, 生产厂为(厂名: 杭州千岛湖培生船艇有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为(生产厂址: 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道8号)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)<sup>3</sup>。(产品名称1)的(关键组件)<sup>4</sup>在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)<sup>5</sup>在中国境内完成。

11. 桨频表支架<sup>1</sup>, 生产厂为(厂名: 杭州千岛湖培生船艇有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为(生产厂址: 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道8号)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)<sup>3</sup>。(产品名称1)的(关键组件)<sup>4</sup>在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)<sup>5</sup>在中国境内完成。

12. 测功仪动态滑轨<sup>1</sup>, 生产厂为(厂名: 杭州千岛湖培生船艇有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为(生产厂址: 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道8号)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)<sup>3</sup>。(产品名称1)的(关键组件)<sup>4</sup>在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)<sup>5</sup>在中国境内完成。

13. 功率自行车<sup>1</sup>, 生产厂为(厂名: 杭州千岛湖培生船艇有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为(生产厂址: 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道8号)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)<sup>3</sup>。(产品名称1)的(关键组件)<sup>4</sup>在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)<sup>5</sup>在中国境内完成。

14. 测功仪<sup>1</sup>, 生产厂为(厂名: 杭州千岛湖培生船艇有限公司)<sup>2</sup>, 厂址为(生产厂址: 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道8号)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)<sup>3</sup>。(产品名称1)的(关键组件)<sup>4</sup>在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)<sup>5</sup>在中国境内完成。