


洪三公路沿线区域空间

治理现状调查


(高良涧街道)

专  
题  
图  
册


# 洪三公路沿线区域空间治理调查范围索引图




# 洪三公路沿线区域空间治理地类渲染图



# 洪三公路沿线区域空间治理卫星影像图



# 洪三公路沿线区域空间治理地类渲染图（第1号图）



待整治类型	
类型1	庄台风貌杂乱
类型2	农业设施不美观
类型3	塑料大棚沿路布设
类型4	绿化植被覆盖率不高
类型5	绿化植被不美观
类型6	河道清淤治理
类型7	堆场
类型8	坟地
类型9	破碎道路

图中红色标注为类型(地块编号)

**图例**

- 待整治
- 基本农田
- 建设用地
- 林地
- 坑塘水面
- 河流水面
- 一般农用地
- 道路

# 洪三公路沿线区域空间治理卫星影像图（第1号图）



待整治类型	
类型1	庄台风貌杂乱
类型2	农业设施不美观
类型3	塑料大棚沿路布设
类型4	绿化植被覆盖率不高
类型5	绿化植被不美观
类型6	河道清淤治理
类型7	堆场
类型8	坟地
类型9	破碎道路
图中红色标注为类型(地块编号)	

图例  
 待整治

类型：绿化植被不美观	整治地块编号：1-1
面积：15.09 亩	整治方案：村里环境卫生日常管护
坐落：高良涧街道杨码社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：破碎道路	整治地块编号：1-2
面积：2.72 亩	整治方案：村里环境卫生日常管护
坐落：高良涧街道杨码社区居委会	整治单位：高良涧街道

整治前现场照片



类型：绿化植被不美观	整治地块编号：1-3
面积：15.40 亩	整治方案：村里环境卫生日常管护
坐落：高良涧街道杨码社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：绿化植被不美观	整治地块编号：1-4
面积：28.93 亩	整治方案：村里环境卫生日常管护
坐落：高良涧街道杨码社区居委会	整治单位：

整治前现场照片




类型：塑料大棚沿路布设	整治地块编号：1-5
面积：18.75 亩	整治方案：有矛盾、待调处、土地 2028 年到期
坐落：高良涧街道杨码社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



# 洪三公路沿线区域空间治理地类渲染图（第2号图）



待整治类型	
类型1	庄台风貌杂乱
类型2	农业设施不美观
类型3	塑料大棚沿路布设
类型4	绿化植被覆盖率不高
类型5	绿化植被不美观
类型6	河道清淤治理
类型7	堆场
类型8	坟地
类型9	破碎道路

图中红色标注为类型(地块编号)

图例	
	待整治
	基本农田
	建设用地
	林地
	坑塘水面
	河流水面
	一般农用地
	道路

# 洪三公路沿线区域空间治理卫星影像图（第2号图）



类型：庄台风貌杂乱	整治地块编号：2-1
面积：20.43 亩	整治方案：已纳入越城村和美乡村项目、年底前完
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：高良涧街道

整治前现场照片





类型：河道清淤治理	整治地块编号：2-3
面积：3.61 亩	整治方案：已纳入越城村和美乡村项目、年底前完
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：高良涧街道

整治前现场照片



类型：庄台风貌杂乱	整治地块编号：2-4
面积：17.88 亩	整治方案：已纳入越城村和美乡村项目、年底前完
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：高良涧街道

整治前现场照片




类型：绿化植被不美观	整治地块编号：2-5
面积：5.24 亩	整治方案：已纳入越城村和美乡村项目、年底前完
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：堆场	整治地块编号：2-6
面积：9.29 亩	整治方案：短期绿网覆盖、宗教局
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：高良涧街道

整治前现场照片



类型：绿化植被不美观	整治地块编号：2-7
面积：7.35 亩	整治方案：井源水务绿化提升
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：绿化植被不美观	整治地块编号：2-8
面积：3.68 亩	整治方案：待统一流转后开展绿化提升
修剪坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：绿化植被不美观	整治地块编号：2-9
面积：1.53 亩	整治方案：待统一流转后开展绿化提升
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：绿化植被不美观	整治地块编号：2-10
面积：5.49 亩	整治方案：镇村协调清杂
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：绿化植被不美观	整治地块编号：2-11
面积：4.60 亩	整治方案：村协调大吉祥寺清理
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片




类型：塑料大棚沿路布设	整治地块编号：2-12
面积：24.36 亩	整治方案：交通部门绿化养护
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



# 洪三公路沿线区域空间治理地类渲染图（第3号图）



待整治类型	
类型1	庄台风貌杂乱
类型2	农业设施不美观
类型3	塑料大棚沿路布设
类型4	绿化植被覆盖率不高
类型5	绿化植被不美观
类型6	河道清淤治理
类型7	堆场
类型8	坟地
类型9	破碎道路

图中红色标注为类型(地块编号)

图例	
	待整治
	基本农田
	建设用地
	林地
	坑塘水面
	河流水面
	一般农用地
	道路

# 洪三公路沿线区域空间治理卫星影像图（第3号图）



待整治类型	
类型1	庄台风貌杂乱
类型2	农业设施不美观
类型3	塑料大棚沿路布设
类型4	绿化植被覆盖率不高
类型5	绿化植被不美观
类型6	河道清淤治理
类型7	堆场
类型8	坟地
类型9	破碎道路

图中红色标注为类型(地块编号)

**图例**

 待整治

类型：绿化植被不美观	整治地块编号：3-1
面积：6.12 亩	整治方案：纳入项目整治范围
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：庄台风貌杂乱	整治地块编号：3-2
面积：6.41 亩	整治方案：纳入项目整治范围
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：高良涧街道

整治前现场照片



类型：绿化植被不美观	整治地块编号：3-3
面积：11.80 亩	整治方案：已完成复垦、即将种植
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：堆场	整治地块编号：3-4
面积：1.55 亩	整治方案：通堤道路取土区
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：高良涧街道

整治前现场照片



类型：绿化植被不美观	整治地块编号：3-5
面积：9.42 亩	整治方案：待统一流转后开展绿化提升
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：绿化植被覆盖率不高	整治地块编号：3-6
面积：5.83 亩	整治方案：交通部门绿化养护
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：绿化植被不美观	整治地块编号：3-7
面积：5.42 亩	整治方案：交通部门绿化养护
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：塑料大棚沿路布设	整治地块编号：3-8
面积：53.06 亩	整治方案：村里环境卫生日常管护
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片




类型：绿化植被不美观	整治地块编号：3-9
面积：2.35 亩	整治方案：待统一流转后开展绿化提升
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片




类型：绿化植被不美观	整治地块编号：3-10
面积：3.77 亩	整治方案：交通部门绿化养护
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：绿化植被不美观	整治地块编号：3-11
面积：5.33 亩	整治方案：交通部门绿化养护
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片



类型：绿化植被不美观	整治地块编号：3-12
面积：0.88 亩	整治方案：待统一流转后开展绿化提升
坐落：高良涧街道越城社区居委会	整治单位：

整治前现场照片

